

**CRS****C&K**
希科检测**Recall-CPSC**

希科检测-国际权威的第三方检测机构






www.cirs-ck.com

美国消费品安全委员会产品召回 2018 年 1 月

本月 CPSC 共召回 19 批次产品，其中来自中国的产品有 14 个批次，占比 73.68%。

主要是纺织品、儿童用品、家居用品等产品的火灾烧伤、电击、人身伤害及其他危害。

中国产品 CPSC 召回具体情况如下：

通报时间	通报产品	通报原因	补救措施	照片
2018-01-02	类别：纺织品 名称：休闲豆袋椅套 召回数：1200 来源：美国及中国	窒息/呛噎 豆袋椅盖上的拉链可以被打开，孩子们可能爬进去被困住，豆珠可导致窒息。目前 暂未收到相关报道。	退款	
2018-01-04	类别：其他产品 名称：割草机刀片主轴和组件 召回数：900 来源：中国	割伤/人身伤害 叶片主轴在割草过程中会发生断裂，叶片碎片会弹出，可能对旁观者造成冲击伤害或财产损失。截至目前，该公司已收到一份报告，叶片主轴断裂。没有人员伤亡或财产损失的报告。	替换	
2018-01-04	类别：电子电器设备 名称：笔记本电脑锂电池 召回数：50000 来源：中国	爆炸/投射;火灾/烧伤 惠普笔记本电脑移动锂电池会过热，造成火灾和燃烧的危险。截至目前，惠普公司已经收到八起电池过热的报告，财产损失共计 4500 美元。	替换	
2018-01-09	类别：家居用品 名称：折叠高脚椅 召回数：7900 来源：中国	摔伤 高脚椅上的前腿可与座椅分离，造成儿童摔伤的危险。该公司已经收到 13 份关于高椅腿脱落的报告，导致两名儿童出现瘀伤。	替换	
2018-01-12	类别：其他产品 名称：水晶球 召回数：43 来源：中国	火灾/烧伤 透过球体的光线折射会烧焦或熔化附近的物体，造成火灾危险。截至目前，该公司收到一份事故报告，导致财产受损。没有人员受伤的报告。	退款	
2018-01-16	类别：电子电器设备 名称：电源适配器壁塞 召回数：270000 来源：中国	电击 电源适配器壁塞可能会破裂或分离，并留在墙上，暴露带电的电触点，造成电击危险。消费者应立即停止使用召回的电源适配器墙插头，并联系富士公司免费更换。消费者可以继续使用连接在计算机上	替换	



**CRS****C&K**
希科检测**Recall-CPSC**

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com


		的 USB 为相机充电。截至目前，公司尚未收到相关报告。		
2018-01-18	类别：家居用品 名称：吧台椅 召回数：500 来源：中国	摔伤 凳子底座处可以松开或断裂，对使用者造成摔倒的危险。截至目前该公司收到九份相关报告。没有人员受伤的报告。	退款	
2018-01-18	类别：纺织品 名称：UGG 被褥 召回数：175000 来源：中国	人身伤害 可能有霉菌，有可能引起呼吸道感染或其他感染。截至目前，尚未收到相关报道。	退款	
2018-01-24	类别：其他产品 名称：指尖陀螺钥匙扣 召回数：20000 来源：中国	窒息/呛噎 指尖陀螺的中间柱可能会松动或脱落，造成窒息的危险。截至目前，尚未收到相关报道。	退款	
2018-01-25	类别：儿童玩具 名称：音乐摇摇象 召回数：280000 来源：中国	窒息/呛噎 大象耳朵会脱落，对小孩子造成窒息的危险。截至目前已经收到了五份报告。没有人员受伤的报告。	退款	
2018-01-25	类别：家居用品 名称：床上套件 召回数：2300 来源：中国	人身伤害 用于将木制墙壁围护固定在墙上钉上的硬件套件没有提供足够的支撑，有翻倒的危险，可能导致儿童死亡或受伤。该公司收到五份报告，木墙外壳从墙上掉下来，包括一份受伤报告，涉及到肌肉紧疼痛。	替换	
2018-01-25	类别：儿童用品 名称：旅行车 召回数：37000 来源：中国	人身伤害 附着在婴儿床栏杆上的夹子可能会断裂，导致移动装置坠落，对婴儿造成伤害。已经收到六份夹子破裂的报告。没有人员受伤的报告。	退款 替换	
2018-01-31	类别：家居用品 名称：凹筒灯套 召回数：45000 来源：中国	电击 凹筒灯套可能短路，当消费者检修灯时，会造成电击和触电的危险。该公司已经收到三份报告。没有人员受伤的报告。	替换	



**CIRS****C&K**
希科检测**Recall-CPSC**

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

2018-01-31	类别：家居用品 名称：电热暖气扇 召回数：5000 来源：中国	火灾/烧伤 损坏的电机可能导致电加热元件与内部塑料材料接触并点火，造成火灾和燃烧危险。截至目前，该公司已经收到了五份报告，称电热器着火了。没有人员伤亡的报道。	替换	
------------	--	---	----	---

信息来源：

<https://www.cpsc.gov/Recalls>

制作：

杭州希科检测技术有限公司（瑞旭技术全资子公司 CIRS-C&K Testing）

杭州希科检测技术有限公司

热线：4006-721-723 电话：+86/（0）571-87206587 邮箱：test@cirs-group.com

地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高科技产业园 4 号楼 1 层

网址：www.cirs-ck.com

更多资讯欢迎订阅我们的微信：

微信号：CKTesting 我们将定时为您发送相关资讯，或者扫描我们的二维码。

