欧盟非食品快速预警系统通报 2013 年第 14 周（04.08-04.12）

本周 RAPEX 预警通报共涉及 23 例产品，通报产品主要为照明设备，占所有通报的 17.4%。

纺织服装的主要通报危害类型为人身伤害和窒息。

本周中国产品被通报量最高，共计 17 例，占全部通报的 74%。

- **产品通报类型表**

产品类型/期	玩具	灯串	纺织服装	电子设备	其他	照明设备	珠宝	机械	建筑产品
第 1 期	2 例	3 例	3 例	2 例	1 例	3 例	1 例	1 例	1 例

- **危险类型表**

危险类型/期	玩具	人身伤害及勒伤	消减	化学伤害	火灾	灼伤和电击	电击	听力损伤	窒息
第 10 期	2 例	2 例	1 例	1 例	2 例	1 例	1 例	6 例	1 例

- **中国通报情况详表**

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
1.芬兰	类型：照明设备 产品：便携式灯 品牌：Hyundai 来源：中国	电击 初级和次级电路的带电部件的爬电距离和绝缘间隙不足。该产品不符合欧盟低电压指令和相关欧洲标准EN60598	当局责令召回、企业自行回撤产品	
3. 西班牙	类型：其他 产品：阶梯 品牌：Toplok 来源：中国	人身伤害 阶梯不具有足够的机械强度。该产品不符合相关欧洲标准 EN131	当局责令召回	
4. 意大利	类型：电子设备 产品：电源 品牌： Lauro 来源：中国	电击 电气的初级与次级电路之间的绝缘性不足。该产品不符合欧盟低电压指令和相关欧洲标准 EN60950	当局颁布禁售令	
6.芬兰	类型：灯串 产品：照明链 品牌：未知 来源：中国	电击 变压器的初级与次级电路之间绝缘性不足，易造成电击危险。该产品不符合欧盟低电压指令和相关欧洲标准 EN60598	当局责令召回、企业自行回撤产品	

9. 立陶宛	类型：照明设备 产品：圣诞灯饰 品牌： Riwa 来源：中国	电击 存在触电的危险。该产品不符合欧盟低电压指令和相关欧洲标准EN60598	当局颁布禁售令	
10. 匈牙利	类型：照明设备 产品：荧光吸顶灯 品牌：Rex Light 来源：中国	火灾 产品可能会过热，该产品存在火灾的危险。该产品不符合欧盟低电压指令和相关欧洲标准 EN60598	当局责令召回、企业自行回撤产品	
11.匈牙利	类别：灯串 产品：照明链 品牌：未知 来源：中国	电击 -绝缘导线与锋利的边缘接触， -光源的电绝缘性不足 -不防湿，但它被推荐用于户外使用。 该产品不符合低电压指令和相关欧洲标准EN 60598	海关拒绝进口	
12. 英国	类型：电子设备 产品：充电器 品牌：Liondo 来源：中国	电击 -插头内部结构不符合标准 -电路板的镀铜面没有绝缘材料，不能超负荷保护 -电路板的初级和次级之间的爬电距离不足。 该产品不符合低电压指令和欧洲相关标准 EN60950	当局责令召回	
13. 保加利亚	类别：玩具 产品：婴儿摇铃 品牌：Dreamler 来源：中国	窒息 该产品构成窒息的危险，由于手柄（锤形拨浪鼓）和键（钥匙圈形拨浪鼓）易脱落小部件被儿童误食，且产品的形状和尺寸不符合相关要求、容易造成儿童口腔梗阻，该产品不符合玩具安全指令和相关欧洲标准 EN71-1	自愿销毁该产品	
14. 匈牙利	类型：服装纺织/时尚配件 产品：女童比基尼 品牌：Union-Star 来源：中国	人身伤害和勒伤 存在带自由末端的颈部背带，易缠绕脖子的绳带以及腰间绳带。该产品不符合相关欧洲标准 EN 14682	当局责令召回、企业自行回撤产品	

16. 匈牙利	类型：服装纺织/时尚配件 产品：女童短裤 品牌： Aoles 来源：中国	人身伤害 腰间绳带过长且未满足至少一个点固定在衣服上且和退出点距离相等的要求。该产品不符合相关欧洲标准 EN 14682	当局责令召回、企业自行回撤产品	
17. 匈牙利	类型：服装纺织/时尚配件 产品：女童比基尼 品牌：UNION-STAR 来源：中国	人身伤害和勒伤 存在带自由末端的颈部背带，易缠绕脖子的绳带以及腰间绳带。该产品不符合相关欧洲标准 EN 14682	当局责令召回、企业自行回撤产品	
18. 匈牙利	类别：灯串 产品：照明链 品牌：未知 来源：中国	灼伤和电击 -外部导线的横截面积不够，可能导致电线过热 -电线焊接到控制单元的终端，在拉伸和扭转时不能起到有效的保护，带电金属件易被人体接触到 - 绝缘电阻不够 产品不符合欧盟低电压指令和欧洲标准 EN 60598	当局责令召回、企业自行回撤产品	
20. 法国	类别：珠宝 产品：吊坠 品牌：Partypr 来源：中国	化学危害 该产品存在化学危险，因为金属材料中含有 28％的镉，超过 0.01％的限制。该产品不符合欧盟 REACH 法规的要求	当局责令召回、企业自行回撤产品	
21. 德国	类型：建筑产品 产品：烟雾报警器 品牌：ELRO 来源：中国	火灾 电池烟雾报警有缺陷，无法采取行动去灭火或逃生。该产品不符合欧洲标准 EN 14604	自愿撤架并召回	
22. 西班牙	类型：机械 产品：角向磨光机 品牌：PROSTART 来源：中国	削减 光盘抗弯曲不足，盘后卫易弯曲。该产品不符合欧盟机械指令和相关欧洲标准 EN 60745	当局责令召回	
23. 爱沙尼亚	类型：玩具 产品：玩具手机 品牌：Beilekang 来源：中国	听力 损害听力，噪音太大，该产品不符合玩具安全指令和相关欧洲标准 EN 71-1	自愿召回	

信息来源： http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=517

制作：杭州瑞旭产品技术有限公司