



欧盟非食品快速预警系统通报 2016 年第 25 周 (06.18-06.24)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 28 款产品, 被通报产品最多的为机动车产品, 其数量为 8 例, 各占所有通报的 28.57%。

此次通报的 5 款玩具产品的主要危害类型为小部件引起的呛噎危害。

本周中国产品被通报量最高, 共计 12 例, 占全部通报的 42.86%。

➤ **产品通报类型表**

产品类型 / 期	儿童护理产品	服装纺织时尚配件	化妆品	装饰用品	电子电器	珠宝首饰品	激光笔	机动车	其他	玩具
第 25 周	1 例	4 例	3 例	1 例	3 例	1 例	1 例	8 例	1 例	5 例

➤ **危险类型表**

危险类型 / 期	烧伤	化学危害	呛噎	视力损伤	电击	截留	火灾	人身伤害	勒伤
第 25 周	2 例	7 例	4 例	1 例	3 例	1 例	1 例	10 例	1 例

➤ **中国通报情况解析**

1、本次被通报的中国产品有 1 例违反了欧盟 REACH, 因为含有易燃物质。

通报案例:

通报日期:	2016-06-24
产品类别:	其他
产品名称:	空气号角
通报国家:	挪威
存在风险:	火灾, 烧伤
采取措施:	政府当局销毁产品, 警告消费者相关风险, 将产品从市场上下架
通报原因:	该款号角的压缩空气瓶存在极易燃物质 1,1-二氟乙烷, 不符合欧盟 REACH 法规的相关要求。
法规解析:	REACH 是 "Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals" 的缩写, 全称为 "化学品注册、评估、许可和限制", 是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的一部法规, 欧盟市场上的化学品需要严格符合 REACH 法规的相关要求。REACH 法规规定, 易燃气体、液体和固体不应自用或用气胶产生器的制备方式用于号角等娱乐或装饰产品。

2、本周有 5 例中国产品违反了玩具安全指令 2009/48/EC 的要求, 其中 3 例同时还违反了 EN 71-1 的相关要求, 1 例同时违反了 EN 71-2 的相关要求, 还有 1 例同时违反了欧盟服装安全标准 EN 14682 的要求。

通报案例:

通报日期:	2016-06-24
产品类别:	玩具
产品名称:	玩具口琴





通报国家: 西班牙

存在风险: 呛噎

采取措施: 政府当局将产品从市场上撤架

通报原因: 该款玩具口琴的小部件容易脱落,有致儿童吞咽呛噎的微信,不符合玩具安全指令和 EN 71-1 的相关要求。

法规解析: 欧盟具有严格的玩具和儿童用品安全法规和标准体系,其中最主要的是《欧盟玩具安全指令》(2009/48/EC)及其协调标准 IEC 62115、EN 71 系列标准。EN 71-1 规定了欧盟市场上的玩具所必须符合的机械和物理安全要求。

通报日期: 2016-06-24

产品类别: 玩具

产品名称: 化妆舞会套装

通报国家: 西班牙

存在风险: 烧伤

采取措施: 政府当局将产品从市场上撤架

通报原因: 该款玩具产品上的胡子高度易燃,有引发火灾的危险,不符合玩具安全指令和 EN 71-2 的相关要求。

法规解析: 欧盟具有严格的玩具和儿童用品安全法规和标准体系,其中最主要的是《欧盟玩具安全指令》(2009/48/EC)及其协调标准 IEC 62115、EN 71 系列标准。EN 71-2 规定了欧盟市场上的玩具所必须符合的燃烧性能要求。

通报日期: 2016-06-24

产品类别: 玩具

产品名称: 化妆舞会服装

通报国家: 西班牙

存在风险: 人身伤害,勒伤

采取措施: 政府当局将产品从市场上撤架

通报原因: 该款小红帽服装帽子上的系带可能在儿童玩耍过程中发生缠绕,导致勒伤,忍者服装上的绳带还可能缠在移动物体上,有致儿童受伤的风险,不符合玩具安全指令和 EN 14682 的相关要求。

法规解析: 欧盟具有严格的玩具和儿童用品安全法规和标准体系,其中最主要的是《欧盟玩具安全指令》(2009/48/EC)及其协调标准 IEC 62115、EN 71 系列标准。欧盟市场上童装的拉绳、拉带等附件需要符合 EN 14682 中的要求,该标准规定了 14 岁以下儿童服装绳带的安全要求,重点关注风帽和颈部、胸腰部、臀部以下的抽绳、功能性绳带、松紧绳、肩带、露背服装颈部系绳、腰带、马镫绳、绳圈(祥带)、可调节搭袪等的安全要求。

3、本周还有 1 例装饰用品因酷似食品,违反了 87/357/EEC 的要求而被通报。

通报案例:

通报日期: 2016-06-24

产品类别: 装饰用品

产品名称: 装饰蜡烛

通报国家: 保加利亚





存在风险: 呛噎

采取措施: 政府当局将产品从市场上下架

通报原因: 该款装饰蜡烛的形状、颜色和大小酷似食品，有致儿童吞咽呛噎的危险。仿真食品易误判，从而影响消费者的健康和安全。产品不符合指令 87/357/EEC。

法规解析: 87/357/EEC 列出了因其表现形式而被误认为是食品，从而危害消费品健康或安全的产品，87/357/EEC 要求禁止该类产品生产、进出口和销售。

信息来源：

[http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/main/?event=main.weeklyOverview
&web_report_id=1941&Year=2016](http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/main/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=1941&Year=2016)

制作：

杭州希科检测技术有限公司（瑞旭技术全资子公司 CIRS-C&K Testing）

杭州希科检测技术有限公司

热线：4006-721-723 电话：+86/（0）571-87206587 邮箱：test@cirs-group.com

地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高科技产业园 4 号楼 1 层

网址：www.cirs-ck.com

更多资讯欢迎订阅我们的微信：

微信号：CKTesting 我们将定时为您发送相关资讯，或者扫描我们的二维码。

