



## 中国进口不合格产品信息 2016 年 7 月

本月国内检验检疫机构共通报 60 批不合格进口工业产品，表中所列批次产品的问题是入境口岸检验检疫机构实施检验检疫时发现的，都已依法做退货、销毁处理。这些不合格批次的产品未在国内市场销售。

### 中国检验检疫口岸通报不合格进口产品信息如下：

序号	产品名称	品牌	数量	进口商名称	原产地	不合格原因	处置措施	进境口岸
1	玩偶熊(服装带拉链)	FERRARI	13 个	黛美服饰(厦门)有限公司	中国	脱落部件为小零件。	销毁	厦门
2	玩偶熊	FERRARI	72 个	黛美服饰(厦门)有限公司	中国	塑料薄膜袋包装(袋上无孔)厚度不符合安全要求。	销毁	厦门
3	玩偶熊	FERRARI	13 个	黛美服饰(厦门)有限公司	中国	无中文标签及使用说明。	销毁	厦门
4	玻璃水壶	不详	2 箱	义乌市妙创商品采购有限公司	韩国	存在破损情况。	销毁	浙江
5	玻璃高脚杯	不详	2 箱	义乌市妙创商品采购有限公司	韩国	存在破损情况。	销毁	浙江
6	玻璃平底杯	不详	1 箱	义乌市妙创商品采购有限公司	韩国	存在破损情况。	销毁	浙江
7	玻璃容具 100ml	不详	2 箱	义乌市妙创商品采购有限公司	韩国	存在破损情况。	销毁	浙江
8	玻璃套装	不详	6 箱	义乌市妙创商品采购有限公司	韩国	存在破损情况。	销毁	浙江
9	玻璃容具 300ml	不详	1 箱	义乌市妙创商品采购有限公司	韩国	存在破损情况。	销毁	浙江
10	玻璃容具 500ml	不详	1 箱	义乌市妙创商品采购有限公司	韩国	存在破损情况。	销毁	浙江
11	玻璃糖缸 500ml	不详	1 箱	义乌市妙创商品采购有限公司	韩国	存在破损情况。	销毁	浙江
12	玻璃糖缸 300ml	不详	1 箱	义乌市妙创商品采购有限公司	韩国	存在破损情况。	销毁	浙江
13	花王纸尿裤 NB	花王	1 箱	浙江恺颀物流有限公司	日本	存在包装破损情况。	销毁	浙江
14	玻璃平底杯	不详	2 箱	义乌市妙创商品采购有限公司	韩国	存在破损情况。	销毁	浙江
15	玻璃糖缸	不详	2 箱	义乌市妙创商品采购有限公司	韩国	存在破损情况。	销毁	浙江
16	花王纸尿裤 S	花王	1 箱	浙江恺颀物流有限公司	日本	存在包装破损情况。	销毁	浙江





17	花王纸尿裤 L	花王	1 箱	浙江恺颉物流有限公司	日本	存在包装破损情况。	销毁	浙江
18	花王纸尿裤(拉拉裤) PL	花王	1 箱	浙江恺颉物流有限公司	日本	存在包装破损情况。	销毁	浙江
19	花王纸尿裤(拉拉裤) PXL	花王	1 箱	浙江恺颉物流有限公司	日本	存在包装破损情况。	销毁	浙江
20	花王纸尿裤 M	花王	1 箱	浙江恺颉物流有限公司	日本	存在包装破损情况。	销毁	浙江
21	玻璃高脚杯	不详	2 箱	义乌市妙创商品采购有限公司	韩国	存在破损情况。	销毁	浙江
22	玻璃水壶	不详	1 箱	义乌市妙创商品采购有限公司	韩国	存在破损情况。	销毁	浙江
23	玻璃糖缸	不详	1 箱	义乌市妙创商品采购有限公司	韩国	存在破损情况。	销毁	浙江
24	制冰格	无	29.6 千克	深圳市龙飞祥供应链有限公司	日本	蒸发残渣(正己烷)超标	销毁	深圳
25	男式棉制针织 T 恤	ESPRIT	4064 件	上海中海通储运有限公司太仓有限公司	孟加拉国	色牢度不合格	退运	江苏
26	胫骨带锁髓内钉专用工具包	TRAUSON	2 台	创生医疗器械(中国)有限公司	中国	为旧品,属于禁止进口旧机电产品	销毁	江苏
27	上肢接骨板专用工具包	TRAUSON	1 台	创生医疗器械(中国)有限公司	中国	为旧品,属于禁止进口旧机电产品	销毁	江苏
28	微创骨端接骨板专用工具包	TRAUSON	11 台	创生医疗器械(中国)有限公司	中国	为旧品,属于禁止进口旧机电产品	销毁	江苏
29	国泰 6417CC 越野乘用车	国泰	1 辆	江苏国泰汉帛贸易有限公司	美国	尾气排放 CO 指标超标;加装强制性标准以外的外部照明装置;在转向过程中,前轮轮胎与前悬架横臂,车架,制动软管存在多处干涉现象;前轮制动软管无安全防护,易发生缠绕,机械损伤;车辆宽度、轮胎与一致性证书不符。	退运	江苏
30	仿珍珠	/	300 件	济南九号商贸有限公司	韩国	宝石托的总铅含量超标。	销毁	山东
31	贝亲吸管水杯	贝亲	35 箱	青岛康乐佳商贸有限公司	日本	蒸发残渣(正己烷)超标。	销毁	山东
32	不锈钢杯	MADAME TUSSAUDS	144 个	默林展览(重庆)有限公司	中国	铬含量超标。	退运	深圳
33	杯子	MADAME TUSSAUDS	1008 个	默林展览(重庆)有限公司	中国	铬含量超标。	退运	深圳





34	围兜	MADAME TUSSAUDS	144 件	默林展览(重庆)有限 公司	中国	色牢度不合格	退运	深圳
35	爬爬衣	MADAME TUSSAUDS	96件	默林展览(重庆)有限 公司	中国	色牢度不合格	退运	深圳
36	爬爬衣	MADAME TUSSAUDS	96件	默林展览(重庆)有限 公司	中国	未标明产品的安全类别。	退运	深圳
37	不锈钢杯	MADAME TUSSAUDS	144 个	杜莎夫人展览(北京) 有限公司	中国	铬含量超标。	退运	深圳
38	黑咖啡密封深 型便当盒	YAMADA	14千 克	深圳华盛商业发展有 限公司	日本	脱色试验(冷餐油)阳性。	销毁	深圳
39	黑马克杯 (300ml)	INOMATA	14千 克	深圳华盛商业发展有 限公司	日本	脱色试验(冷餐油)阳性。	销毁	深圳
40	乳腺X射线机	SIEMENS	1台	浙江中大技术进口有 限公司	德国	电源线插头为非中国制式	销毁	浙江
41	自动变速箱扭 矩转换器总成	不详	675 个	现代派沃泰自动变速 箱(山东)有限公司	韩国	部分扭矩转换器轮廓真圆度超 标准值较大,导致变速箱噪音 不良。	退运	山东
42	自动变速箱扭 矩转换器总成	不详	1305 个	现代派沃泰自动变速 箱(山东)有限公司	韩国	部分扭矩转换器轮廓真圆度超 标准值较大,导致变速箱噪音 不良。	退运	山东
43	自行变速箱扭 矩转换器总成	不详	1305 个	现代派沃泰自动变速 箱(山东)有限公司	韩国	部分扭矩转换器轮廓真圆度超 标准值较大,导致变速箱噪音 不良。	退运	山东
44	自动变速箱扭 矩转换器总成	不详	990 个	现代派沃泰自动变速 箱(山东)有限公司	韩国	部分扭矩转换器轮廓真圆度超 标准值较大,导致变速箱噪音 不良。	退运	山东
45	自动变速箱扭 矩转换器总成	不详	1350 个	现代派沃泰自动变速 箱(山东)有限公司	韩国	部分扭矩转换器轮廓真圆度超 标准值较大,导致变速箱噪音 不良。	退运	山东
46	手动变速箱	不详	1台	现代岱摩斯汽车传动 系统(日照)有限公司	韩国	输入轴研磨位置有缺陷,同步 器接触时出现不稳定,导致产 生噪音。	退运	山东
47	自动变速箱扭 矩转换器	不详	1260 个	现代派沃泰自动变速 箱(山东)有限公司	韩国	部分扭矩转换器轮廓真圆度超 标准值较大,导致变速箱噪音 不良。	退运	山东
48	自动变速箱扭 矩转换器总成	不详	450 个	现代派沃泰自动变速 箱(山东)有限公司	韩国	部分扭矩转换器轮廓真圆度超 标准值较大,导致变速箱噪音 不良。	退运	山东
49	自动变速箱扭 矩转换器总成	不详	1125 个	现代派沃泰自动变速 箱(山东)有限公司	韩国	部分扭矩转换器轮廓真圆度超 标准值较大,导致变速箱噪音 不良。	退运	山东





50	自动变速箱扭矩转换器总成	不详	540个	现代派沃泰自动变速箱(山东)有限公司	韩国	部分扭矩转换器轮廓真圆度超标准值较大,导致变速箱噪音不良。	退运	山东
51	自动变速箱扭矩转换器总成	不详	1035个	现代派沃泰自动变速箱(山东)有限公司	韩国	部分扭矩转换器轮廓真圆度超标准值较大,导致变速箱噪音不良。	退运	山东
52	自动变速箱扭矩转换器总成	不详	810个	现代派沃泰自动变速箱扭矩转换器总成	韩国	部分扭矩转换器轮廓真圆度超标准值较大,导致变速箱噪音不良。	退运	山东
53	自动变速箱扭矩转换器总成	不详	90个	现代派沃泰自动变速箱(山东)有限公司	韩国	部分扭矩转换器轮廓真圆度超标准值较大,导致变速箱噪音不良。	退运	山东
54	自动变速箱扭矩转换器总成	不详	315个	现代派沃泰自动变速箱(山东)日照有限公司	韩国	部分扭矩转换器轮廓真圆度超标准值较大,导致变速箱噪音不良。	退运	山东
55	自动变速箱扭矩转换器总成	不详	1350个	现代派沃泰自动变速箱(山东)有限公司	韩国	部分扭矩转换器轮廓真圆度超标准值较大,导致变速箱噪音不良。	退运	山东
56	自动变速箱扭矩转换器总成	不详	1170个	现代派沃泰自动变速箱(山东)有限公司	韩国	部分扭矩转换器轮廓真圆度超标准值较大,导致变速箱噪音不良。	退运	山东
57	自动变速箱扭矩转换器总成	不详	1080个	现代派沃泰自动变速箱(山东)有限公司	韩国	部分扭矩转换器轮廓真圆度超标准值较大,导致变速箱噪音不良。	退运	山东
58	自动变速箱扭矩转换器总成	不详	945个	现代派沃泰自动变速箱(山东)有限公司	韩国	部分扭矩转换器轮廓真圆度超标准值较大,导致变速箱噪音不良。	退运	山东
59	自动变速箱扭矩转换器总成	不详	360个	现代派沃泰自动变速箱(山东)有限公司	韩国	部分扭矩转换器轮廓真圆度超标准值较大,导致变速箱噪音不良。	退运	山东
60	自动变速箱扭矩转换器总成	不详	1350个	现代派沃泰自动变速箱(山东)有限公司	韩国	部分扭矩转换器轮廓真圆度超标准值较大,导致变速箱噪音不良。	退运	山东

信息来源：[http://jyjgs.aqsiq.gov.cn/jckbhgcp/201608/t20160822\\_472607.htm](http://jyjgs.aqsiq.gov.cn/jckbhgcp/201608/t20160822_472607.htm)

制作：杭州希科检测技术有限公司（瑞旭技术全资子公司 CIRS-C&K Testing）

**杭州希科检测技术有限公司**

热线：4006-721-723 电话：+86/(0) 571-87206587 邮箱：test@cirs-group.com





**CIRS** | **C&K**  
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

**Notification-AQSIQ**

[www.cirs-ck.com](http://www.cirs-ck.com)

地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高科技产业园 4 号楼 1 层

网址：[www.cirs-ck.com](http://www.cirs-ck.com)

更多资讯欢迎订阅我们的微信：

微信号：CKTesting 我们将定时为您发送相关资讯，或者扫描我们的二维码。

**CIRS 瑞旭技术**

杭州希科检测技术有限公司



希科官方微信