



中国进口不合格产品信息 2016 年 8 月

本月国内检验检疫机构共通报 93 批不合格进口工业产品，表中所列批次产品的问题是入境口岸检验检疫机构实施检验检疫时发现的，都已依法做退货、销毁处理。这些不合格批次的产品未在国内市场销售。

中国检验检疫口岸通报不合格进口产品信息如下：

序号	产品名称	品牌	数量	进口商名称	原产地	不合格原因	处置措施	进境口岸
1	女士衬衫	安姬奥	100 件	北京国创融信科技发展有限公司	韩国	检出可分解致癌芳香胺染料	退运	北京
2	女式衬衫	范思哲	25 件	北京世纪东方国际贸易有限公司	意大利	色牢度不合格	退运	北京
3	棉制针织女式 T 恤衫	依恋	5513 件	衣念(上海)时装贸易有限公司	越南	色牢度不合格，纤维成分与标签不符。	退运	上海
4	胸针	TESLA	1990 个	拓速乐汽车销售(北京)有限公司	中国	镍释放量超标。	退运	江苏
5	高压锅 4.5L	菲仕乐	53 个	义乌市侨拓商贸有限公司	德国	铬溶出量、镍溶出量超标。	退运	浙江
6	高压锅 6L	菲仕乐	64 个	义乌市侨拓商贸有限公司	德国	镍溶出量、铅溶出量超标。	退运	浙江
7	男婴连身服	ALLO & LUGH	134 件	零到七贸易(上海)有限公司	越南	色牢度不合格。	退运	浙江
8	女童连身服	ALLO & LUGH	215 件	零到七贸易(上海)有限公司	中国	色牢度不合格，甲醛含量超标。	退运	浙江
9	男式棉制 T 恤	BIBI CHEMNITZ	14 件	北京世纪东方国际贸易有限公司	波兰	甲醛含量超标。	退运	北京
10	男式梭织衬衫	MARMOT	1778 件	北京锐极沱峰国际贸易有限公司	印度尼西亚	色牢度不合格。	退运	北京
11	男式棉制 T 恤	TOPMAN	22 件	北京世纪东方国际贸易有限公司	土耳其	色牢度不合格。	销毁	北京
12	女装小背心	TOPSHOP	10 件	北京世纪东方国际贸易有限公司	毛里求斯	色牢度不合格。	销毁	北京
13	男式裤子	TOPMAN	92 件	北京世纪东方国际贸易有限公司	土耳其	色牢度不合格。	销毁	北京
14	女童针织 T 恤	Marmot	200 件	北京锐极沱峰国际贸易有限公司	孟加拉国	色牢度不合格。	退运	北京
15	手链	SM_BM	11 件	北京希人美文化有限公司	韩国	铅含量、镉含量超标。	退运	北京
16	儿童 T 恤衫	CLAN-C	2390 件	石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	韩国	色牢度不合格。	销毁	北京



**CIRS****C&K**
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

Notification-AQSIQ

www.cirs-ck.com

17	面粉筛	Dickins & Jones	16 个	南京东方福来德百货有限公司	印度	涂层材质为聚氨酯漆,不能提供卫生行政部门出具的相关文件。	销毁	江苏
18	纸质玩具	the orb factory	36 套	北京泼泼龙商贸发展有限责任公司	中国	邻苯二甲酸酯超标。	销毁	北京
19	冰箱	无牌子	4 台	佛山市耀拓贸易有限公司	法国	未提供能效标识及相关信息的备案,未加贴中国能效标识。	退运	广东
20	多媒体面板	FORD	1248 个	长安福特汽车有限公司杭州分公司	葡萄牙	音量按键失效。	退运	浙江
21	汽车遮阳帘	不详	380 个	英拉法汽车天窗系统(重庆)有限公司	中国台湾	布帘存在油渍污染,有褶皱等不良现象。	退运	重庆
22	途威 1984CC 越野 车 TIGUAN 2.0 C5	大众	1 辆	大众汽车(中国)销售有限公司	德国	车辆识别代号打刻不规范。	退运	广东
23	汽车遮阳帘	不详	240 个	英拉法汽车天窗系统(重庆)有限公司	中国台湾	布帘存在油渍污染,有褶皱等不良现象。	退运	重庆
24	汽车遮阳帘	不详	103 个	英拉法汽车天窗系统(重庆)有限公司	中国台湾	布帘存在油渍污染,有褶皱等不良现象。	退运	重庆
25	发动机控制模块	不详	360 台	长安福特汽车有限公司	德国	控制模块软件与硬件不匹配,无法刷新使用。	退运	重庆
26	超声诊断仪	GE	1 台	五矿国际招标有限责任公司	美国	显示屏悬臂上有难以去除的污渍,操作面板右侧有破损裂口,操作面板塑料旋钮缺失。	退运	四川
27	彩色超声诊断系统	GE	1 台	五矿国际招标有限责任公司	挪威	脚踏器塑料件多处不规则破损,且显示屏上沿有难以去除的较大面积污渍。	退运	四川
28	水性涂料	不详	170 千克	厦门中隆进出口有限公司	日本	苯+甲苯+二甲苯+乙苯含量超标;可溶性铬含量超标。	销毁	厦门
29	水性涂料	不详	7.5 千克	厦门中隆进出口有限公司	日本	苯+甲苯+二甲苯+乙苯含量超标;可溶性铬含量超标。	销毁	厦门
30	男式 T 恤	不详	500 件	上海外联发进出口有限公司	美国	色牢度不合格。	退运	上海
31	汤锅	ROICHEN	148 个	烟台速达电子商务有限公司	韩国	蒸发残渣(4%乙酸)超标。	退运	山东





32	煎锅	It's	10 个	烟台苏打电子商务有限公司	韩国	蒸发残渣超标。	退运	山东
33	拼接牛仔布	无	1000 米	蕾丝回莱夫家居(佛山)有限公司	印度	色差大,布面疵点密,外观质量不合格。	退运	广东
34	棉制针织婴儿衬衫	CARTER'S	708 件	上海孩特贸易有限公司	孟加拉国	pH 值不合格。	退运	上海
35	棉制针织婴儿裤	CARTER'S	353 件	上海孩特贸易有限公司	柬埔寨	色牢度不合格。	退运	上海
36	棉制针织婴儿上衣	CARTER'S	620 件	上海孩特贸易有限公司	柬埔寨	色牢度不合格。	退运	上海
37	棉制针织婴儿连衣裤	CARTER'S	1114 件	上海孩特贸易有限公司	印度尼西亚	pH 值不合格。	退运	上海
38	棉制针织婴儿连衣裤	CARTER'S	291 件	上海孩特贸易有限公司	泰国	甲醛含量超标。	退运	上海
39	棉制针织婴儿背带裙	CARTER'S	333 件	上海孩特贸易有限公司	孟加拉国	pH 值不合格。	退运	上海
40	棉制针织婴儿裤	CARTER'S	215 件	上海孩特贸易有限公司	印度尼西亚	pH 值不合格。	退运	上海
41	棉制针织婴儿连衣裤	CARTER'S	644 件	上海孩特贸易有限公司	孟加拉国	pH 值不合格。	退运	上海
42	棉制针织婴儿背心	CARTER'S	631 件	上海孩特贸易有限公司	柬埔寨	色牢度不合格。	退运	上海
43	棉制针织婴儿背心	CARTER'S	528 件	上海孩特贸易有限公司	柬埔寨	色牢度不合格。	退运	上海
44	女式 T 恤	patagonia	297 件	南京麦金利户外用品有限公司	美国	甲醛含量超标。	退运	北京
45	铜项链	无	1 袋	广州飞誉商贸有限公司	韩国	铅含量、镉含量超标。	退运	广东
46	女式内衣	PEARLLZUMI	230 件	北京合利兄弟贸易有限公司	日本	色牢度不合格。	退运	北京
47	T 恤衫 SKECHERS 牌	SKECHERS	124 件	广州市凯捷商业有限公司	中国	无安全类别标识。	退运	广东
48	T 恤衫 SKECHERS 牌	SKECHERS	75 件	广州市凯捷商业有限公司	中国	无安全类别标识。	退运	广东
49	T 恤衫 SKECHERS 牌	SKECHERS	127 件	广州市凯捷商业有限公司	中国	无安全类别标识。	退运	广东
50	T 恤衫 SKECHERS	SKECHERS	146 件	广州市凯捷商业有限公司	中国	无安全类别标识。	退运	广东





CIRS

C&K
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

Notification-AQSIQ

www.cirs-ck.com

	牌							
51	T 恤衫 SKECHERS 牌	SKECHERS	154 件	广州市凯捷商业有限公司	中国	无安全类别标识。	退运	广东
52	T 恤衫 SKECHERS 牌	SKECHERS	95 件	广州市凯捷商业有限公司	中国	无安全类别标识。	退运	广东
53	T 恤衫 SKECHERS 牌	SKECHERS	170 件	广州市凯捷商业有限公司	中国	无安全类别标识。	退运	广东
54	T 恤衫 SKECHERS 牌	SKECHERS	151 件	广州市凯捷商业有限公司	中国	无安全类别标识。	退运	广东
55	T 恤衫 SKECHERS 牌	SKECHERS	175 件	广州市凯捷商业有限公司	中国	无安全类别标识。	退运	广东
56	T 恤衫 SKECHERS 牌	SKECHERS	163 件	广州市凯捷商业有限公司	中国	无安全类别标识。	退运	广东
57	T 恤衫 SKECHERS 牌	SKECHERS	115 件	广州市凯捷商业有限公司	中国	无安全类别标识。	退运	广东
58	裤子 SKECHERS 牌	SKECHERS	176 条	广州市凯捷商业有限公司	中国	无安全类别标识。	退运	广东
59	裤子 SKECHERS 牌	SKECHERS	108 条	广州市凯捷商业有限公司	中国	无安全类别标识。	退运	广东
60	裤子 SKECHERS 牌	SKECHERS	177 条	广州市凯捷商业有限公司	中国	无安全类别标识。	退运	广东
61	裤子 SKECHERS 牌	SKECHERS	123 条	广州市凯捷商业有限公司	中国	无安全类别标识。	退运	广东
62	短裙 SKECHERS 牌	SKECHERS	184 件	广州市凯捷商业有限公司	中国	无安全类别标识。	退运	广东
63	裤子 SKECHERS 牌	SKECHERS	163 条	广州市凯捷商业有限公司	中国	无安全类别标识。	退运	广东





64	短裙 SKECHERS 牌	SKECHERS	190 件	广州市凯捷商业有限公司	中国	无安全类别标识。	退运	广东
65	T 恤衫 SKECHERS 牌	SKECHERS	70 件	广州市凯捷商业有限公司	中国	无安全类别标识。	退运	广东
66	T 恤衫 SKECHERS 牌	SKECHERS	38 件	广州市凯捷商业有限公司	中国	无安全类别标识。	退运	广东
67	T 恤衫 SKECHERS 牌	SKECHERS	25 件	广州市凯捷商业有限公司	中国	无安全类别标识。	退运	广东
68	T 恤衫 SKECHERS 牌	SKECHERS	56 件	广州市凯捷商业有限公司	中国	无安全类别标识。	退运	广东
69	T 恤衫 SKECHERS 牌	SKECHERS	55 件	广州市凯捷商业有限公司	中国	无安全类别标识。	退运	广东
70	T 恤衫 SKECHERS 牌	SKECHERS	71 件	广州市凯捷商业有限公司	中国	无安全类别标识。	退运	广东
71	T 恤衫 SKECHERS 牌	SKECHERS	131 件	广州市凯捷商业有限公司	中国	无安全类别标识。	退运	广东
72	T 恤衫 SKECHERS 牌	SKECHERS	85 件	广州市凯捷商业有限公司	中国	无安全类别标识。	退运	广东
73	T 恤衫 SKECHERS 牌	SKECHERS	116 件	广州市凯捷商业有限公司	中国	无安全类别标识。	退运	广东
74	T 恤衫 SKECHERS 牌	SKECHERS	123 件	广州市凯捷商业有限公司	中国	无安全类别标识。	退运	广东
75	T 恤衫 SKECHERS 牌	SKECHERS	34 件	广州市凯捷商业有限公司	中国	无安全类别标识。	退运	广东
76	T 恤衫 SKECHERS 牌	SKECHERS	43 件	广州市凯捷商业有限公司	中国	无安全类别标识。	退运	广东
77	婴儿梭织连 体衣	Levi's	128 件	永兴东润(中国)服饰有限公司	中国	pH 值不合格。	退运	深圳



**CIRS****C&K**
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

Notification-AQSIQ

www.cirs-ck.com

78	婴儿连体衣	BAMBOOM	270 件	上海星饰居国际贸易有限公司	意大利	甲醛含量超标。	退运	上海
79	水壶	清光	5 个	济南罗伊国际贸易有限公司	日本	铅溶出量超标。	退运	珠海
80	大切诺基 2987CC 越野	JEEP	1 辆	克莱斯勒（中国）汽车销售有限公司	美国	车辆识别代号的打刻高度不符合规定。	退运	上海
81	汽油发动机	斯巴鲁	3 台	英格索兰（中国）工业设备制造有限公司	日本	旧机电，属禁止进境货物。	退运	江苏
82	大切诺基 2985CC 越野	JEEP	2 辆	克莱斯勒（中国）汽车销售有限公司	美国	车辆识别代号的打刻高度不符合规定。	退运	上海
83	大切诺基 2985CC 越野	JEEP	3 辆	克莱斯勒（中国）汽车销售有限公司	美国	车辆识别代号的打刻高度不符合规定。	退运	上海
84	发动机控制 模块	不详	715 台	长安福特汽车有限公司	德国	控制模块软件与硬件不匹配，无法刷新使用。	退运	重庆
85	发动机控制 模块	不详	360 台	长安福特汽车有限公司	德国	控制模块软件与硬件不匹配，无法刷新使用。	退运	重庆
86	发动机控制 模块	不详	297 台	长安福特汽车有限公司	德国	控制模块软件与硬件不匹配，无法刷新使用。	退运	重庆
87	发动机控制 模块	不详	526 台	长安福特汽车有限公司	德国	控制模块软件与硬件不匹配，无法刷新使用。	退运	重庆
88	发动机控制 模块	不详	540 台	长安福特汽车有限公司	德国	控制模块软件与硬件不匹配，无法刷新使用。	退运	重庆
89	发动机控制 模块	不详	39 台	长安福特汽车有限公司	德国	控制模块软件与硬件不匹配，无法刷新使用。	退运	重庆
90	发动机控制 模块	不详	180 台	长安福特汽车有限公司	匈牙利	控制模块软件与硬件不匹配，无法刷新使用。	退运	重庆
91	汽车遮阳帘	不详	580 个	英拉法汽车天窗系统（重庆）有限公司	中国台湾	布帘存在油渍污染，有褶皱等不良现象。	退运	重庆
92	发动机控制 模块	不详	540 台	长安福特汽车有限公司	德国	控制模块软件与硬件不匹配，无法刷新使用。	退运	重庆
93	发动机控制 模块	不详	360 台	长安福特汽车有限公司	德国	控制模块软件与硬件不匹配，无法刷新使用。	退运	重庆

信息来源：http://jyjgs.aqsiq.gov.cn/jckbhgcp/201609/t20160920_474235.htm

制作：杭州希科检测技术有限公司（瑞旭技术全资子公司 CIRS-C&K Testing）

杭州希科检测技术有限公司

CIRS 瑞旭技术

杭州希科检测技术有限公司



希科官方微信



CIRS | **C&K**
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

Notification-AQSIQ

www.cirs-ck.com

热线：4006-721-723 电话：+86/ (0) 571-87206587 邮箱：test@cirs-group.com

地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高科技产业园 4 号楼 1 层

网址：www.cirs-ck.com

更多资讯欢迎订阅我们的微信：

微信号：CKTesting 我们将定时为您发送相关资讯，或者扫描我们的二维码。

CIRS 瑞旭技术

杭州希科检测技术有限公司



希科官方微信