



中国进口不合格产品信息 2016 年 9 月

本月国内检验检疫机构共通报 108 批不合格进口工业产品，表中所列批次产品的问题是入境口岸检验检疫机构实施检验检疫时发现的，都已依法做退货、销毁处理。这些不合格批次的产品未在国内市场销售。

中国检验检疫口岸通报不合格进口产品信息如下：

序号	产品名称	品牌	数量	进口商名称	原产地	不合格原因	处置措施	进境口岸
1	男式 T 恤	不详	500 件	上海外联发进出口有限公司	美国	色牢度不合格	退运	上海
2	硅胶喂食器 两阶段组合 套装	不详	6120 件	上海丽汉贸易有限公司	中国	蒸发残渣（65%乙醇）超标	销毁	上海
3	汤锅	ROICHEN	148 个	烟台速达电子商务有限公司	韩国	蒸发残渣（4%乙酸）超标	退运	山东
4	煎锅	It's	10 个	烟台苏打电子商务有限公司	韩国	蒸发残渣超标	退运	山东
5	拼接牛仔布	无	1000 米	蕾丝回莱夫家居(佛山)有限公司	印度	色差大，布面疵点密，外观质量不合格	退运	广东
6	浮水鸭/毛绒 公仔/摇铃	B.Duck	3610 个	苏州华现汽车贸易服务有限公司	中国	弹性绳圈长度不合格，拉力测试时部件脱落构成小零件。 无产品名称、使用年龄范围等标识。	销毁	江苏
7	旧衣物	/	13 件	江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	英国	货物为旧衣物，有严重异味，属于禁止进口货物。	销毁	江苏
8	棉制针织婴儿 衬衫	CARTER'S	708 件	上海孩特贸易有限公司	孟加拉国	pH 值不合格	退运	上海
9	棉制针织婴儿 裤	CARTER'S	353 件	上海孩特贸易有限公司	柬埔寨	色牢度不合格	退运	上海
10	棉制针织婴儿 上衣	CARTER'S	620 件	上海孩特贸易有限公司	柬埔寨	色牢度不合格	退运	上海
11	棉制针织婴儿 连衣裤	CARTER'S	1114 件	上海孩特贸易有限公司	印度尼西亚	pH 值不合格	退运	上海
12	棉制针织婴儿 连衣裤	CARTER'S	291 件	上海孩特贸易有限公司	泰国	甲醛含量超标	退运	上海
13	棉制针织婴儿 背带裙	CARTER'S	333 件	上海孩特贸易有限公司	孟加拉国	pH 值不合格	退运	上海
14	棉制针织婴儿 裤	CARTER'S	215 件	上海孩特贸易有限公司	印度尼西亚	pH 值不合格	退运	上海
15	棉制针织婴儿	CARTER'S	644 件	上海孩特贸易有限公司	孟加拉国	pH 值不合格	退运	上海





	儿连衣裤			司	国			
16	棉制针织婴儿背心	CARTER'S	631 件	上海孩特贸易有限公司	柬埔寨	色牢度不合格	退运	上海
17	棉制针织婴儿背心	CARTER'S	528 件	上海孩特贸易有限公司	柬埔寨	色牢度不合格	退运	上海
18	女式T恤	patagonia	297 件	南京麦金利户外用品有限公司	美国	甲醛含量超标	退运	北京
19	铜项链	无	1 袋	广州飞誉商贸有限公司	韩国	铅含量超标、镉含量超标	退运	广东
20	尿不湿	美迪	3 包	郵便(中国)国际物流有限公司	日本	包装破损	销毁	江苏
21	女式内衣	PEARLLZUMI	230 件	北京合利兄弟贸易有限公司	日本	色牢度不合格	退运	北京
22	T恤衫 SKECHERS牌	SKECHERS	124 件	广州市凯捷商业有限公司	中国	无安全类别。	退运	广东
23	T恤衫 SKECHERS牌	SKECHERS	75 件	广州市凯捷商业有限公司	中国	无安全类别。	退运	广东
24	T恤衫 SKECHERS牌	SKECHERS	127 件	广州市凯捷商业有限公司	中国	无安全类别。	退运	广东
25	T恤衫 SKECHERS牌	SKECHERS	146 件	广州市凯捷商业有限公司	中国	无安全类别。	退运	广东
26	T恤衫 SKECHERS牌	SKECHERS	154 件	广州市凯捷商业有限公司	中国	无安全类别。	退运	广东
27	T恤衫 SKECHERS牌	SKECHERS	95 件	广州市凯捷商业有限公司	中国	无安全类别。	退运	广东
28	T恤衫 SKECHERS牌	SKECHERS	170 件	广州市凯捷商业有限公司	中国	无安全类别。	退运	广东
29	T恤衫 SKECHERS牌	SKECHERS	151 件	广州市凯捷商业有限公司	中国	无安全类别。	退运	广东
30	T恤衫 SKECHERS牌	SKECHERS	175 件	广州市凯捷商业有限公司	中国	无安全类别。	退运	广东





31	T 恤衫 SKECHERS 牌	SKECHERS	163 件	广州市凯捷商业有限公司	中国	无安全类别。	退运	广东
32	T 恤衫 SKECHERS 牌	SKECHERS	115 件	广州市凯捷商业有限公司	中国	无安全类别。	退运	广东
33	裤子 SKECHERS 牌	SKECHERS	176 条	广州市凯捷商业有限公司	中国	无安全类别。	退运	广东
34	裤子 SKECHERS 牌	SKECHERS	108 条	广州市凯捷商业有限公司	中国	无安全类别。	退运	广东
35	裤子 SKECHERS 牌	SKECHERS	177 条	广州市凯捷商业有限公司	中国	无安全类别。	退运	广东
36	裤子 SKECHERS 牌	SKECHERS	123 条	广州市凯捷商业有限公司	中国	无安全类别。	退运	广东
37	短裙 SKECHERS 牌	SKECHERS	184 件	广州市凯捷商业有限公司	中国	无安全类别。	退运	广东
38	裤子 SKECHERS 牌	SKECHERS	163 条	广州市凯捷商业有限公司	中国	无安全类别。	退运	广东
39	长袖T恤(旧)	/	4 件	江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	英国	货物为旧衣物,有严重异味,属于禁止进口货物。	销毁	江苏
40	女式背心	TOPSHOP	50 件	深圳前海润林供应链有限公司	土耳其	色牢度不合格	销毁	北京
41	女式T恤	topshop	200 件	北京尚品百姿电子商务有限公司	危地马拉	色牢度不合格	销毁	北京
42	女式内裤	topshop	355 件	北京尚品百姿电子商务有限公司	中国	色牢度不合格	销毁	北京
43	女式背心	topshop	100 件	深圳前海润林供应链有限公司	美国	甲醛含量超标	销毁	北京
44	短裙 SKECHERS 牌	SKECHERS	190 件	广州市凯捷商业有限公司	中国	无安全类别。	退运	广东
45	T 恤衫 SKECHERS 牌	SKECHERS	70 件	广州市凯捷商业有限公司	中国	无安全类别。	退运	广东
46	T 恤衫	SKECHERS	38 件	广州市凯捷商业有限公司	中国	无安全类别。	退运	广东





	SKECHERS 牌			公司				
47	T 恤衫 SKECHERS 牌	SKECHERS	25 件	广州市凯捷商业有 限公司	中国	无安全类别。	退运	广东
48	T 恤衫 SKECHERS 牌	SKECHERS	56 件	广州市凯捷商业有 限公司	中国	无安全类别。	退运	广东
49	T 恤衫 SKECHERS 牌	SKECHERS	55 件	广州市凯捷商业有 限公司	中国	无安全类别。	退运	广东
50	T 恤衫 SKECHERS 牌	SKECHERS	71 件	广州市凯捷商业有 限公司	中国	无安全类别。	退运	广东
51	T 恤衫 SKECHERS 牌	SKECHERS	131 件	广州市凯捷商业有 限公司	中国	无安全类别。	退运	广东
52	T 恤衫 SKECHERS 牌	SKECHERS	85 件	广州市凯捷商业有 限公司	中国	无安全类别。	退运	广东
53	T 恤衫 SKECHERS 牌	SKECHERS	116 件	广州市凯捷商业有 限公司	中国	无安全类别。	退运	广东
54	T 恤衫 SKECHERS 牌	SKECHERS	123 件	广州市凯捷商业有 限公司	中国	无安全类别。	退运	广东
55	T 恤衫 SKECHERS 牌	SKECHERS	34 件	广州市凯捷商业有 限公司	中国	无安全类别。	退运	广东
56	T 恤衫 SKECHERS 牌	SKECHERS	43 件	广州市凯捷商业有 限公司	中国	无安全类别。	退运	广东
57	女式 T 恤	topshop	45 件	深圳前海润林供应链 有限公司	毛里求 斯	色牢度不合格	销毁	北京
58	婴儿梭织连 体衣	Levi's	128 件	永兴东润(中国)服 饰有限公司	中国	pH 值不合格	退运	深圳
59	男式 t 恤	星球大战	49 件	北京易贸通供应链管 理有限公司	美国	色牢度不合格	销毁	北京
60	婴儿连体衣	BAMBOOM	270 件	上海星饰居国际贸易 有限公司	意大利	甲醛含量超标	退运	上海
61	多功能水壶	BK	20.63 千	贝嘉贸易(上海)有 限公司	中国	丙烯腈单体残留量超标	销毁	上海





	浅绿色		克	限公司					
62	杯子、盘子	MAXWELL(杯子), CREA(盘子)	24个	湖南卓尔金桥贸易有限公司	德国	铅溶出量超标、镉溶出量超标	销毁	湖南	
63	水壶	清光	5个	济南罗伊国际贸易有限公司	日本	国内无相应强制性标准, 参照日本要求检验, 铅溶出量(蒸馏水, 95°C, 0.5h)、铅溶出量(蒸馏水, 60°C, 0.5h)超标	退运	珠海	
64	女式仿真饰品	无	90个	横店集团浙江英洛华国际贸易有限公司	韩国	铅含量超标, 镍释放量超标。	销毁	浙江	
65	棉制针织婴儿开襟衫	CARTER'S	1154件	上海孩特贸易有限公司	泰国	色牢度不合格	销毁	上海	
66	尿不湿	乐可爱	16包	邮便(中国)国际物流有限公司	日本	无法提供毒理学报告	销毁	江苏	
67	男式T恤	topman	258件	深圳前海润林供应链有限公司	孟加拉国	甲醛含量超标	销毁	北京	
68	男式牛仔裤	TOPMAN	100件	深圳前海润林供应链有限公司	土耳其	色牢度不合格	销毁	北京	
69	大切诺基 2987CC 越野车	JEEP	1辆	克莱斯勒(中国)汽车销售有限公司	美国	车辆识别代号的打刻高度不符合标准要求。	退运	上海	
70	汽油发动机	斯巴鲁	3台	英格索兰(中国)工业设备制造有限公司	日本	旧机电, 属于国家禁止进境货物。	退运	江苏	
71	大切诺基 2985CC 越野车	JEEP	2辆	克莱斯勒(中国)汽车销售有限公司	美国	车辆识别代号的打刻高度不符合标准要求。	退运	上海	
72	大切诺基 2985CC 越野车	JEEP	3辆	克莱斯勒(中国)汽车销售有限公司	美国	车辆识别代号的打刻高度不符合标准要求。	退运	上海	
73	发动机控制模块	不详	715台	长安福特汽车有限公司	德国	控制模块软件与硬件不匹配, 无法刷新使用。	退运	重庆	
74	发动机控制模块	不详	360台	长安福特汽车有限公司	德国	控制模块软件与硬件不匹配, 无法刷新使用。	退运	重庆	
75	发动机控制模块	不详	297台	长安福特汽车有限公司	德国	控制模块软件与硬件不匹配, 无法刷新使用。	退运	重庆	
76	发动机控制模块	不详	526台	长安福特汽车有限公司	德国	控制模块软件与硬件不匹配, 无法刷新使用。	退运	重庆	
77	发动机控制模块	不详	540台	长安福特汽车有限公司	德国	控制模块软件与硬件不匹配, 无法刷新使用。	退运	重庆	





78	发动机控制模块	不详	39台	长安福特汽车有限公司	德国	控制模块软件与硬件不匹配,无法刷新使用。	退运	重庆
79	发动机控制模块	不详	180台	长安福特汽车有限公司	匈牙利	控制模块软件与硬件不匹配,无法刷新使用。	退运	重庆
80	汽车遮阳帘	不详	580个	英拉法汽车天窗系统(重庆)有限公司	中国台湾	存在油渍污染,有褶皱等不良现象。	退运	重庆
81	发动机控制模块	不详	540台	长安福特汽车有限公司	德国	控制模块软件与硬件不匹配,无法刷新使用。	退运	重庆
82	发动机控制模块	不详	360台	长安福特汽车有限公司	德国	控制模块软件与硬件不匹配,无法刷新使用。	退运	重庆
83	啤酒玻璃杯	不详	120个	成越国际贸易(上海)有限公司	瑞士	铅含量超标	销毁	上海
84	男装梳织牛仔长裤	CALVIN KLEIN	4条	深圳市德兴捷成贸易有限公司	土耳其	产品未标明适穿范围。	退运	珠海
85	男装梳织牛仔长裤	CALVIN KLEIN	10条	深圳市德兴捷成贸易有限公司	突尼斯	产品未标明适穿范围。	退运	珠海
86	男装梳织牛仔长裤	ARMANI JEANS	10条	深圳市德兴捷成贸易有限公司	罗马尼亚	产品未标明适穿范围。	退运	珠海
87	男装梳织牛仔长裤	ARMANI JEANS	10条	深圳市德兴捷成贸易有限公司	柬埔寨	产品未标明适穿范围。	退运	珠海
88	男装梳织牛仔长裤	ARMANI JEANS	9条	深圳市德兴捷成贸易有限公司	中国	产品未标明适穿范围。	退运	珠海
89	男装梳织牛仔长裤	HUGO BOSS	4条	深圳市德兴捷成贸易有限公司	突尼斯	PH值不合格,产品未标明适穿范围。	退运	珠海
90	男装梳织牛仔长裤	HUGO BOSS	4条	深圳市德兴捷成贸易有限公司	中国	产品未标明适穿范围。	退运	珠海
91	男装梳织牛仔长裤	HUGO BOSS	3条	深圳市德兴捷成贸易有限公司	突尼斯	产品未标明适穿范围。	退运	珠海
92	男装梳织长袖衬衣	POLO RALPH LAUREN	8件	深圳市德兴捷成贸易有限公司	斯里兰卡	产品未标明适穿范围。	退运	珠海
93	男装梳织长袖衬衣	POLO RALPH LAUREN	13件	深圳市德兴捷成贸易有限公司	菲律宾	产品未标明适穿范围。	退运	珠海
94	男装梳织长袖衬衣	POLO RALPH LAUREN	3件	深圳市德兴捷成贸易有限公司	菲律宾	产品未标明适穿范围。	退运	珠海
95	男装梳织长袖衬衣	POLO RALPH LAUREN	3件	深圳市德兴捷成贸易有限公司	中国	产品未标明适穿范围。	退运	珠海
96	男装梳织长袖衬衣	POLO RALPH LAUREN	3件	深圳市德兴捷成贸易有限公司	中国	产品未标明适穿范围。	退运	珠海
97	男装梳织长袖衬衣	KENZO	4件	深圳市德兴捷成贸易有限公司	摩洛哥	产品未标明适穿范围。	退运	珠海





98	男装梳织长袖衬衣	BURBERRY	1 件	深圳市德兴捷成贸易有限公司	泰国	产品未标明适穿范围。	退运	珠海
99	男式机织长裤	PULL & BEAR	290 件	爱特思亚太企业管理有限公司	柬埔寨	色牢度不合格。	销毁	北京
100	手链	MODERN HOUSE	90 条	纽可尔瑞特实业(上海)有限公司	韩国	铅含量超标, 镍含量超标。	退运	上海
101	棉制机织男式长裤	H&M	110 件	海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司	巴基斯坦	pH 值不合格	销毁	上海
102	男式牛仔裤/款号 04511-0168	Levis	3156 件	利惠商业(上海)有限公司	海地	色牢度不合格。	退运	上海
103	棉制针织T恤	祺硕	71 件	上海祺硕国际贸易有限公司	美国	无安全标识标签, 且原产地信息有误。	销毁	上海
104	牛仔裤	VERSACE	7 件	天津北方铨兴进出口有限公司	罗马尼亚	色牢度不合格。	退运	北京
105	项链、手镯、戒指、耳环	无	件	南京新与力文化传播有限公司	日本	镍释放量超标; 铅含量超标	退运	江苏
106	男士T恤衫	HUGO BOSS	30 件	中免集团三亚市内免税店有限公司	秘鲁	pH 值不合格	销毁	海南
107	男式梭织长裤	VERRI	60 条	深圳市乐合盛贸易发展有限公司	中国香港	色牢度不合格。	退运	深圳
108	Nuby 牌双耳弹跳吸管杯	Nuby	288 个	宝孕高(广州)贸易有限公司	中国	蒸发残渣(正己烷)超标	退运	深圳

信息来源: http://jyjgs.aqsiq.gov.cn/jckbhgcp/201610/t20161019_475915.htm

制作: 杭州希科检测技术有限公司(瑞旭技术全资子公司 CIRS-C&K Testing)

杭州希科检测技术有限公司

热线: 4006-721-723 电话: +86/(0) 571-87206587 邮箱: test@cirs-group.com

地址: 浙江省杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高科技产业园 4 号楼 1 层

网址: www.cirs-ck.com

更多资讯欢迎订阅我们的微信:

微信号: CKTesting 我们将定时为您发送相关资讯, 或者扫描我们的二维码。

