

**CIRS****C&K**  
希科检测**Recall-CPSC**

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

## 美国消费品安全委员会产品召回 2017 年 3 月

本月 CPSC 共召回 29 批次产品，其中来自中国的产品有 7 个批次，占比 24.14%。主要是家居用品、儿童用品、电子电器、玩具等产品的窒息、电击、火灾、人身伤害及其他危害。

中国产品 CPSC 召回具体情况如下：



通报时间	通报产品	通报原因	补救措施	照片
2017-03-29	类别：玩具 名称：磁性玩具 进口商：Target Corp., of Minneapolis, Minn. 来源：中国	<b>呛噎</b> 该产品零件易构成窒息危险。此外，当吞咽两个或多个磁体时，它们可以连接在肠内并且夹在身体组织上，导致肠梗阻，穿孔，败血症甚至死亡，对健康造成严重的影响。该公司已收到一起关于磁铁掉落事故报告，尚无人员受伤情况。	退款	
2017-03-28	类别：家用电器 名称：太阳能电池板连接器 生产商：Amphenol Industrial Solar Technologies, of Shenzhen, China 来源：中国	<b>电击</b> 该产品在系统发电时，水分会泄漏其中，造成电击危险。没有收到太阳能电池板的连接器产生细微的裂纹的报告。	更换	
2017-03-24	类别：工业设备 名称：旋转连接器 生产商：OPW, of Hamilton, Ohio 来源：台湾	<b>火灾</b> 该产品可能与加油站泵的软管或喷嘴分离，导致燃油溢出，造成火灾和爆炸。OPW 已经收到两份关于旋转连接器从软管或喷嘴分离的报告，尚无人员受伤情况。	更换	
2017-03-23	类别：家用电器 名称：电源适配器 生产商：Adaptive Sound Technologies Inc. (ASTI), of Campbell, Calif. 来源：中国	<b>电击</b> 该产品插入电源插座时，其外壳可能会断裂，露出金属插脚，造成触电危险。ASTI 已经收到三份关于电源适配器断开或拉断，露出金属插脚的报告，目前尚无人员受伤情况。	更换	
2017-03-22	类别：儿童用品 名称：婴儿围兜 进口商：Excelligence Learning Corp. d/b/a Discount School Supply, of Monterey, Calif. 来源：中国	<b>窒息</b> 该产品有一个防水塑料背衬，可以与毛巾布分离，对儿童造成窒息危害。DSS 已收到 12 份报告，涉及至少 23 包产品分离隐患，尚无人员受伤情况。	退款	



**CIRS****C&K**  
希科检测**Recall-CPSC**

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

2017-03-09	类别：儿童用品 名称：连帽运动衫 进口商：RDG Global LLC, of New York 来源：中国	<b>窒息</b> 该产品在兜帽上有束带，可能对儿童构成窒息危险。束带可能会缠结在操场滑梯，手扶轨道，校车门或其他移动物体上，对儿童构成严重的勒伤或缠绕危险。尚未收到连帽运动衫兜帽上的束带勒伤儿童的报告。	退款	
2017-03-02	类别：家用电器 名称：鼓风机 进口商：Techtronic Industries (Dongguan) Co. Ltd., of China 来源：中国	<b>人身伤害</b> 鼓风机内部的塑料风扇可能会导致风扇叶片从鼓风机管的任一端排出，产生裂缝。此召回涉及型号为 RY42102 的 Ryobi 8amp 电动风扇鼓风机。	更换	

信息来源：

<https://www.cpsc.gov/Recalls>

制作：

杭州希科检测技术有限公司 ( 瑞旭技术全资子公司 CIRS-C&amp;K Testing )

杭州希科检测技术有限公司

热线：4006-721-723 电话：+86/ ( 0 ) 571-87206587 邮箱：test@cirs-group.com

地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高科技产业园 4 号楼 1 层

网址：www.cirs-ck.com

更多资讯欢迎订阅我们的微信：

微信号：CKTesting 我们将定时为您发送相关资讯，或者扫描我们的二维码。



希科官方微信

**CIRS 瑞旭技术**

杭州希科检测技术有限公司