

**CIRS****C&K**  
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

**Notification-AQSIQ**

www.cirs-ck.com

## 中国进口不合格产品信息 2017 年 9 月

本月国内检验检疫机构共通报 54 批不合格进口工业产品，本表所列进口不合格工业品信息仅指口岸检出的所列批次商品。表中所列批次产品的问题是入境口岸检验检疫机构实施检验检疫时发现的，都已依法做退货、销毁处理。这些不合格批次的产品未在国内市场销售。

中国检验检疫口岸通报不合格进口产品信息如下：

### 一、产品类别及其不合格原因分析

| 产品类别      | 总通报量/批次 | 不合格原因及数量                                                   |   |
|-----------|---------|------------------------------------------------------------|---|
| 食品接触材料及制品 | 4       | 铅迁移量超标。                                                    | 2 |
|           |         | 蒸发残渣（正己烷）超标                                                | 1 |
|           |         | 壶盖和壶身材质为 ASA，未列入中国卫生部 2011 年第 23 号公告可用于食品包装材料的 107 种树脂清单中。 | 1 |
| 儿童服装      | 10      | 色牢度不合格                                                     | 3 |
|           |         | 装饰物脱落，附件抗拉强力不合格。                                           | 4 |
|           |         | PH 值不合格                                                    | 2 |
|           |         | 肩带在头颈部形成装饰性绳圈；背部有绳带伸出或系着。                                  | 1 |
| 服装、服饰     | 9       | 色牢度不合格。                                                    | 3 |
|           |         | 铅含量超标                                                      | 1 |
|           |         | 存在脱线和衬毛等质量缺陷。                                              | 3 |
|           |         | 镍的释放量超标                                                    | 2 |
| 车辆及车用配件   | 12      | 存在车架号更改现象，打刻错误的车架号以“X”号涂改。                                 | 2 |
|           |         | 旧车，属《禁止进口货物目录》的范畴                                          | 6 |
|           |         | 车辆与其他车辆碰撞，造成车辆驾驶员门外侧受损。                                    | 1 |
|           |         | 打刻的车辆识别代号（VIN）被更改。                                         | 2 |
|           |         | 由于发动机壳体存在裂纹，导致防冻液泄露。                                       | 1 |
| 电子电器      | 12      | 卫生许可批准型号与申报型号不符，未取得卫生许可批准文件。                               | 8 |

**CIRS****C&K**  
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

**Notification-AQSIQ**

www.cirs-ck.com

|      |   |                                     |   |
|------|---|-------------------------------------|---|
|      |   | 产品未获我国强制性认证，也未办理免于强制性认证手续。          | 1 |
|      |   | 产品 CCC 证书已被暂停（属于无效证书）。              | 1 |
|      |   | 擅自海运进口夹带无 3C 认证产品。                  | 1 |
|      |   | 货物实际型号与申报不符                         | 1 |
| 医疗器械 | 6 | 产品中性包装，无标签，无说明书。                    | 1 |
|      |   | 未能提供相应的医疗器械注册证书。                    | 3 |
|      |   | 货证不符                                | 1 |
|      |   | 1 台设备无法正常使用。                        | 1 |
|      |   | 到货设备不能满足临床检查与治疗的需要，不符合合同要求。         | 1 |
| 其他   | 1 | 拉力测试后，眼睛脱落形成小零件；适用年龄、执行标准号标注不符合标准要求 | 1 |

## 二、处置措施分析

表中所列批次产品的问题是入境口岸检验检疫机构实施检验检疫时发现的，都已依法做退货、销毁处理。对于不合格纺织服装和医疗器械，常做销毁处理。

## 三、原产地分析

本月检出的进口不合格工业品主要产自 16 个国家及地区，台湾是本次被通报最多的进口不合格工业品原产地。



CIRS


C&K  
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

Notification-AQSIQ

www.cirs-ck.com

## 进口不合格工业产品信息



信息来源: [http://jyjgs.aqsiq.gov.cn/jckbhgcpc/201704/t20170428\\_487213.htm](http://jyjgs.aqsiq.gov.cn/jckbhgcpc/201704/t20170428_487213.htm)

微信号: CKTesting



希科官方微信

更多资讯欢迎订阅我们的微信,我们将定时为您发送相关资讯,或者扫描我们的二维码。

制作: 杭州希科检测技术有限公司 (瑞旭技术全资子公司 CIRS-C&K Testing)

地址: 浙江省杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高科技产业园 4 号楼 1 层

电话: +86/(0)571-87206587 热线: 4006-721-723

邮箱: test@cirs-group.com 网址: www.cirs-ck.com

CIRS 瑞旭技术

杭州希科检测技术有限公司