




美国消费品安全委员会产品召回 2018 年 3 月

本月 CPSC 共召回 29 批次产品，其中来自中国的产品有 19 个批次，占比 65.52%。

主要是儿童用品、家居用品、电子电器设备等产品的火灾烧伤、人身伤害、摔伤及其他危害。

中国产品 CPSC 召回具体情况如下：

通报时间	通报产品	通报原因	补救措施	照片
2018-03-01	类别：厨房产品 名称：多功能电热锅 召回数：104000 来源：中国	火灾/烧伤 制造缺陷可能导致电热锅过热，底部融化，造成火灾危险。共收到 107 起过热报告，其中 5 起造成轻微财产损失，没有人员伤亡报告。	退款 替换	
2018-03-01	类别：儿童用品 名称：儿童餐椅 召回数：36000 来源：中国	摔伤/人身伤害 该款儿童高脚椅的后椅腿可能被移动，使椅子不平稳，有造成儿童摔伤的危险。截至目前，Graco 公司已收到 38 起事故报告，包括 5 起儿童摔伤报告。	维修	
2018-03-06	类别：家用电器 名称：灭蚊器 召回数：28000 来源：中国	割伤 若在通电情况下使用公司快速清洁盒套件清洁灭蚊机，灭蚊机可能会损坏，还可能推动调节器碎片，造成使用者受伤的风险。截至目前，Woodstream Corporation 公司已收到 1 起事故报告，尚未收到相关人员受伤报告。	维修	
2018-03-07	类别：纺织品 名称：女童牛仔裤 召回数：30000 来源：中国	割伤 该款女童牛仔裤上的金属装饰物星星，易脱落，有造成儿童割伤的危险。截至目前，Target 公司已收到 6 起金属装饰物星星脱落的报告，其中包括 5 起割伤报告。	退款	
2018-03-08	类别：家居用品 名称：金州勇士队烛台（宣传品） 召回数：1800 来源：中国	火灾/烧伤 用于固定烛台的胶可能会融化，导致烛台和点燃的蜡烛倒下，引发火灾和烧伤风险。截至目前，BDA 公司已收到 1 起事故报告，尚未收到相关人员受伤报告。	处理	
2018-03-13	类别：家用通信娱乐设备 名称：便携式移动电源 召回数：260000 来源：中国	火灾/烧伤 该款便携式移动电源在使用过程中，易过热，有引发火灾和烧伤的风险。截至目前，Amazon 公司已收到 53 起产品过热报告，其中包括 1 起因接触到电池酸液而化学灼伤的报告和 4 起财产损失报告。	退款	



**CRS****C&K**
希科检测**Recall-CPSC**

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

2018-03-13	类别：运动娱乐设施 名称：自行车盘式刹车片 召回数：750 来源：台湾	摔伤 该款刹车片可能会从背板上脱落，造成骑车人摔伤的风险。截止目前，Helvetia Sports 公司已收到 2 起刹车片脱落的报告，尚无人员受伤报告。	退款	
2018-03-14	类别：玩具 名称：儿童玩具车 召回数：5000 来源：中国	摔伤 该款儿童玩具车的电线连接存在问题，玩具车会以前启动，造成儿童摔伤的风险。截至目前，Radio Flyer 公司已收到 2 起事故报告，尚无人员受伤报告。	退款	
2018-03-14	类别：玩具 名称：儿童游戏帐篷 召回数：84000 来源：中国	割伤 用于支撑儿童游戏帐篷的玻璃纤维杆，易发生折断，会产生锋利尖端，有割伤儿童的风险。截至目前，Jewett Cameron Company 公司已收到 270 起玻璃纤维杆折断的报告，其中包括 2 起擦伤和割伤报告。	退款	
2018-03-15	类别：电子电器产品 名称：无线开关控制器 召回数：24000 来源：中国	火灾/烧伤 该款无线开关控制器在使用过程中，易过热，有引起火灾的风险。截至目前，Southwire 公司尚未收到相关事故报告。	退款 替换	
2018-03-15	类别：运动娱乐设施 名称：自行车头盔 召回数：650 来源：中国	撞击 该款自行车头盔不符合美国联邦安全标准对于自行车头盔的要求，有造成骑车人头部受伤的风险。截至目前，Louis Garneau 公司尚未收到相关事故报告。	替换	
2018-03-15	类别：电子电器产品 名称：暖手充电宝 召回数：12700 来源：中国	火灾/烧伤 充电器会过热，给消费者造成火灾和燃烧的危险。该公司已经收到两份电池充电器暖手宝过热和起火的报告。没有人员伤亡的报告。	替换	
2018-03-15	类别：儿童用品 名称：安抚奶嘴和牙胶夹 召回数：590000 来源：中国	窒息 该款安抚奶嘴和牙胶夹上的按扣，易从绑带上脱落，若被儿童吞咽，则会造成窒息的风险。截至目前，Handi-Craft 公司已收到 67 起按扣脱落报告，尚未收到人员受伤报告。	替换	
2018-03-21	类别：电子电器设备 名称：烟雾报警器 召回数：452000 来源：中国	火灾/烧伤 在生产过程中留下的黄色帽子可以覆盖两个烟雾传感器中的一个，并损害烟雾报警器探测烟雾的能力，从而使消费者有可能在家中无法接受火灾警报。截至目前该公司收到一份报告称，该黄色防护帽在安装消费者家中之前就已安装在烟雾报警器上。目前还没有关于由于黄色报警器出现而发生事故或造成人员受伤的报告。	替换	



**CIRS****C&K**

希科检测

Recall-CPSC

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

2018-03-22	类别：电子配件 名称：液压劈裂器路楔附件 召回数：5100 来源：中国和印度	人身伤害 该四向楔形附件可在操作过程中松开或分离原木分配器，并可击中操作员或旁观者。截至目前该公司收到一份报告称，一名经营者被四向楔形物击中，造成脑震荡。	退款	
2018-03-28	类别：纺织品 名称：电热毯 召回数：1600 来源：中国	火灾/烧伤 毯子的加热线圈可能过热，造成火灾和烧伤的危险。截至目前该公司共收到四份发现毛毯被烧焦的报告，其中一份报告称，一名消费者的下身轻微烧伤。	退款	
2018-03-29	类别：家居用品 名称：电灯泡 召回数：2500000 来源：中国	火灾/烧伤 卤素灯灯泡在使用时会破碎，对消费者造成割伤和火灾危险。截至目前该公司已收到 14 份报告，称灯泡在灯或灯具中破碎。一名消费者的手被划伤，另一名的手被烧伤，脚被割伤。	退款	
2018-03-29	类别：家居用品 名称：多动能饮水机 召回数：11000 来源：中国	火灾/烧伤 当机器在海拔 6000 英尺以上的高海拔地区使用时，热水会从机器上滴落下来，对使用者造成烧伤的危险。截至目前公司收到了三份报告，称该产品在高海拔地区发生了热水泄漏，其中包括一名顾客的手烧伤。	替换	
2018-03-29	类别：运动器材 名称：椭圆十字训练器 召回数：570 来源：台湾	摔伤 倾斜的引线螺钉可以剪掉，导致脚踏板意外下降，从而给使用者造成摔倒的危险。截至目前该公司收到了七份报告，称脚踏意外下降，其中一份报告称膝盖或腿部有擦伤。	维修	

信息来源：<https://www.cpsc.gov/Recalls>

制作：杭州希科检测技术有限公司（瑞旭技术全资子公司 CIRS-C&K Testing）

杭州希科检测技术有限公司

热线：4006-721-723 电话：+86/（0）571-87206587 邮箱：test@cirs-group.com

地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高科技产业园 4 号楼 1 层

网址：www.cirs-ck.com

更多资讯欢迎订阅我们的微信：

微信号：CKTesting 我们将定时为您发送相关资讯，或者扫描我们的二维码。



希科官方微信

CIRS 瑞旭技术

杭州希科检测技术有限公司