

欧盟非食品快速预警系统通报 2011 年第 22 周 (5.27-6.3)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 38 例产品，通报产品主要为电器和个人防护用品，占有通报的 21.05%和 18.42%。

本周中国（包括台湾）产品通报量最高，合计 25 例，占全部通报的 65.79%。本期出现了 7 例个人防护用品通报案例，皆因为防护手套中皮革部分含有铬 VII 而遭到监管当局的处罚，希望相关企业引起重视。

产品通报类型表

产品类型/期	服装	电器	汽车配件	化学品	儿童用品	家具	珠宝	个人防护用品	其他
第 22 期	4 例	8 例	6 例	4 例	3 例	2 例	1 例	7 例	3 例

危险类型表

危险类型/期	人身伤害	化学风险	呛噎危险	着火风险	触电危险	勒伤危险
第 22 期	12 例	14 例	2 例	2 例	7 例	1 例

中国通报情况详表 (含 REACH 违规通报 2 例)

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	产品图片
3. 西班牙	类型：化学产品 产品：自行车轮胎修理套装 品牌：Feiyue Tool 来源：中国	化学危险 轮胎胶水含有超过 60%的苯，不符合 REACH 法规。	当局责令撤柜	
5. 瑞典	类型：防护用具 产品：防护手套 品牌：KCL 来源：中国	化学危险 手套皮革部分含有 8-10mg/kg 的铬 VI，不符合个人防护设备指令和相关欧洲标准 EN420。	分销商主动撤柜	
6. 瑞典	类型：防护工具 产品：防护手套 品牌：ClikS 来源：中国	化学危险 手套皮革部分含有 26-27mg/kg 的铬 VI，不符合个人防护设备指令和相关欧洲标准 EN420。	主动召回	

5. 塞浦路斯	<p>类型：儿童用品</p> <p>产品：婴儿学步车</p> <p>品牌：Jumbo</p> <p>来源：中国</p>	<p>人身伤害</p> <p>该产品缺少刹车装置来防止车摔倒。不符合相关欧洲标准 EN1273。</p>	当局责令撤柜	
8. 塞浦路斯	<p>类型：儿童用品</p> <p>产品：婴儿学步车</p> <p>品牌：Jumbo</p> <p>来源：台湾</p>	<p>人身伤害</p> <p>该产品缺少刹车装置来防止车摔倒。不符合相关欧洲标准 EN1273。</p>	当局责令撤柜	
9. 西班牙	<p>类型：化学产品</p> <p>产品：自行车轮胎修理套装</p> <p>品牌：未知</p> <p>来源：中国</p>	<p>化学危险</p> <p>轮胎胶水含有超过 70%的苯，不符合 REACH 法规。</p>	当局责令撤柜	
10. 西班牙	<p>类型：电子设备</p> <p>产品：吹风机</p> <p>品牌：Elettro GT</p> <p>来源：中国</p>	<p>触电危险</p> <p>吹风机前喷嘴口可被摘下，暴露带电部位造成触电。不符合 LVD 指令和相关欧洲标准 EN60335。</p>	当局责令撤柜	
13. 塞浦路斯	<p>类型：电子设备</p> <p>产品：电加热器</p> <p>品牌：Emily</p> <p>来源：中国</p>	<p>着火/烧伤危险</p> <p>1.该设备易侧翻；2.靠近设备的墙面可能过热；3.炉栏开口太大；4.塑料基底不能有效防止被加热和着火。基于以上 4 点，该产品存在着火和烧伤的危险，不符合 LVD 指令和相关欧洲标准 EN60335。</p>	当局责令禁止销售	
14. 塞浦路斯	<p>类型：电子设备</p> <p>产品：蒸汽清洁装置</p> <p>品牌：United</p> <p>来源：中国</p>	<p>触电危险</p> <p>绝缘措施不够导致产品存在触电的危险，不符合 LVD 指令和相关欧洲标准 EN60335。</p>	当局责令禁止销售	
15. 瑞典	<p>类型：防护设备</p> <p>产品：防护手套</p> <p>品牌：Ejendals</p> <p>来源：中国</p>	<p>化学危险</p> <p>手套皮革部分含有 42-43mg/kg 的铬 VI，不符合防护手套标准 EN420。</p>	供货商主动撤柜	
16. 瑞典	<p>类型：防护工具</p> <p>产品：防护手套</p> <p>品牌：Ejendals</p> <p>来源：中国</p>	<p>化学危险</p> <p>手套皮革部分含有 8-9mg/kg 的铬 VI，不符合个人防护设备指令和相关欧洲标准 EN420。</p>	供货商主动撤柜	

17.瑞典	<p>类型: 防护工具 产品: 防护手套 品牌: Ejendals 来源: 中国</p>	<p>化学危险 手套皮革部分含有 18-20mg/kg 的铬 VI, 不符合个人防护设备指令和相关欧洲标准 EN420。</p>	供货商主动撤柜	
19.瑞典	<p>类型: 防护工具 产品: 防护手套 品牌: Blue Wear 来源: 中国</p>	<p>化学危险 手套皮革部分含有 11-13mg/kg 的铬 VI, 不符合个人防护设备指令和相关欧洲标准 EN420。</p>	供货商主动撤柜	
21.匈牙利	<p>类型: 电子设备 产品: 延长线 品牌: 未知 来源: 中国</p>	<p>触电危险 该设备没有有效的防触电措施存在触电的危险。实际上插座输出的接地距离和宽度太大了, 此外电线里面的导体横截面不够会引起着火, 不符合 LVD 指令和相关欧洲标准 60884。</p>	当局责令撤柜	
22.匈牙利	<p>类型: 电子设备 产品: 延长线 品牌: Realm 来源: 中国</p>	<p>触电危险 该设备没有有效的防触电措施存在触电的危险, 主要因为插座输出的接地距离和宽度太大了。不符合 LVD 指令和相关欧洲标准 EN60884。</p>	当局责令撤柜	
23.保加利亚	<p>类型: 服装及配饰 产品: 儿童套装 品牌: Happy Tree 来源: 中国</p>	<p>勒伤和人身伤害 该套装脖子和腰部区域都存在细绳, 有勒伤和人身伤害的风险。不符合相关欧洲标准 EN14682。</p>	当局责令撤柜	
35.匈牙利	<p>类型: 电子设备 产品: 电风扇 品牌: Hong DA 来源: 中国</p>	<p>触电危险 该产品没有接地, 且单绝缘部件是可以接触的, 可能会被破坏, 存在触电风险。不符合 LVD 指令和相关欧洲标准 EN60335。</p>	当局责令撤柜并召回	
27.德国	<p>类型: 服装及配饰 产品: 婴儿鞋 品牌: MaxiMo 来源: 中国</p>	<p>化学危险 灰色的皮革鞋垫中含有 28.7mg/kg 的铬 VI, 不符合本国立法。</p>	零售商主动撤柜	
28.立陶宛	<p>类型: 服装及配饰 产品: 儿童 T 恤 品牌: Golonif 来源: 中国</p>	<p>呛噎危险 T 恤上闪亮且坚硬的塑料水晶容易脱落被吞食。</p>	当局责令撤柜	

30.波兰	类型：其他 产品：铰接式梯子 品牌：Ermet Bit 来源：中国	人身伤害 梯子太高且不能保持足够的稳定性，可能导致使用者跌落造成人身伤害。不符合相关欧洲标准EN131。	主动撤回	
32.英国	类型：服装及配饰 产品：波点服装 品牌：Emma's Garden 来源：中国	呛噎危险 纽扣易脱落被儿童吞食，存在呛噎危险。不符合本国标准BS7907。	主动召回	
33.英国	类型：家具 产品：椅子 品牌：Blooma 来源：中国	人身伤害 椅子转轴和椅架之间的焊接点可能不牢固，可能导致手指陷入。已有1例事故和5个案例发生。不符合相关欧洲标准EN581。	分销商主动撤回并召回	
34.英国	类型：家具 产品：野餐椅 品牌：Blooma 来源：中国	人身伤害 该椅子可能导致使用者手指被卡住或者跌倒，已有5个案例被报导。不符合先关欧洲标准EN581。	主动召回	
35.芬兰	类型：珠宝 产品：手链 品牌：Avantyn 来源：中国	化学危险 手链释放镍的速度为14-15µg/cm ² /week，不符合REACH法规。	海关拒绝进口	
38.英国	类型：机器 产品：全履带机动车 品牌：Fuxin 来源：中国	人身伤害和灼伤 该机器没有喇叭或类似装置；前后刹车不能独立工作；需要很大的力才能操作制动器；停车按钮不易碰触；部分暴露的排气系统会产生高温。基于以上几点，该产品存在人身伤害和灼伤的风险，不符合机器指令。	零售商主动撤回	

信息来源：http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=360

制作：杭州瑞旭产品技术有限公司