

欧盟非食品快速预警系统通报 2011 年第 23 周（6.4-6.10）

本周 RAPEX 预警通报共涉及 17 例产品，通报产品主要为服装，占有通报的 23.5%。

本周中国产品通报量最高，合计 8 例，占全部通报的 47.1%。

产品通报类型表

产品类型/期	服装	电器	汽车配件	化妆品	玩具	防护用品	其他
第 23 期	4 例	2 例	2 例	1 例	3 例	2 例	3 例

危险类型表

危险类型/期	人身伤害	化学风险	呛噎危险	着火风险	触电危险	烧伤危险
第 23 期	3 例	6 例	2 例	3 例	1 例	2 例

中国通报情况详表（含 REACH 违规通报 2 例）

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	产品图片
3. 西班牙	类型：玩具 产品：音乐玩具 品牌：Play&Learn 来源：中国	呛噎危险 该玩具很容易破碎产生小碎片被儿童误食导致呛噎危险。此外，电子元件的包装很脆弱意味着有触电的风险。不符合玩具安全指令和相关欧洲标准 EN71 和 EN62115。.	当局责令撤柜	
4. 西班牙	类型：玩具 产品：战争玩具套装 品牌：Loob 来源：中国	化学危险 套装中的手枪、手榴弹、徽章、护目镜含有超过 0.2% 的 DEHP，不符合 REACH 法规。	海关拒绝进口	
5. 德国	类型：电子设备 产品：鞋子烘干机 品牌：WEIWEI 来源：中国	触电危险 仅基础绝缘保护的引线接触可以被触摸的金属部分，此外保护管容易被移开且引线不能有效固定，存在触电危险。不符合 LVD 指令和相关欧洲标准 EN6033，此外还不符合欧洲标准 EN50075。	分销商主动召回	

7. 西班牙	类型: 电子设备 产品: 电源插座出口 品牌: Lumitek 来源: 中国	着火风险 插座孔弹性不够, 导致不能和插头很好地匹配, 可能引起火花燃烧电线导致过热或着火。不符合本国相关标准 UNE20315。	海关拒绝进口	
10. 保加利亚	类型: 玩具 产品: 玩具套装 品牌: MYL-Ming Yu Long 来源: 中国	呛噎危险 响钳太长, 儿童可能将响钳放入口中从而进入喉咙, 不符合玩具安全指令和相关欧洲标准 EN71-1。	当局责令禁止销售并撤柜	
11. 保加利亚	类型: 服装及配件 产品: 运动鞋 品牌: Mania 来源: 中国	化学危险 该产品含有可释放的偶氮对二氨基联苯 52.1mg/kg, 4,4-二氨基二苯甲烷 73.4mg/kg, 超过了 30mg/kg 的限量。不符合 REACH 法规。	当局责令撤柜并改进	
16. 西班牙	类型: 其他 产品: 假发 品牌: JINRUILI 来源: 中国	烧伤危险 测试过程中发现, 在火焰熄灭后假发仍持续燃烧超过 2 秒。此外, 测试发现整个假发都燃烧了。存在烧伤危险。	当局责令禁止撤柜	
17. 西班牙	类型: 其他 产品: 海盗的骷髅面具 品牌: Atosa 来源: 中国	烧伤危险 面具上的头发部分着火后燃烧时间过长, 存在烧伤风险。	当局责令撤柜	

信息来源: http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=361

制作: 杭州瑞旭产品技术有限公司