

欧盟非食品快速预警系统通报 2011 年第 26 周（6.25-7.1）

本周 RAPEX 预警通报共涉及 21 例产品，通报产品主要为电器，占有通报的 28.57%。

本周中国产品通报量最高，合计 12 例，占全部通报的 57.14%。

产品通报类型表

产品类型/期	服装	汽车配件	化妆品	玩具	电器	防护用品	儿童用品	其他
第 25 期	1 例	2 例	4 例	2 例	6 例	2 例	1 例	3 例

危险类型表

危险类型/期	人身伤害	化学风险	触电烧伤	勒伤风险	着火危险	溺水危险
第 25 期	5 例	7 例	5 例	1 例	2 例	1 例

中国通报情况详表

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	产品图片
1. 法国	类型：玩具 产品：玩具镭射枪 品 牌：Edison Giocattoli 来源：中国	伤害视力及化学危险 该产品的激光等级为 2 级，存在伤害视力的风险。此外眼镜上黑色塑料部分含有 38% 的 DINP，儿童可能将眼镜放入他们嘴里。不符合 REACH 法规、玩具指令和相关欧洲标准 EN62115。	主动撤柜	
2. 马 尔 他	类型：电子设备 产品：吹风机 品牌：Philips 来源：中国	着火危险 在极少数情况下，吹风机仅仅插着电不使用也会引起过热导致火灾。不符合 LVD 指令。	主动召回	
3. 保 加 利亚	类型：服装及配件 产品：女童衬衫 品牌：Kenvelo 来源：中国	勒伤危险 脖子区域存在细绳，当儿童移动速度太快时该绳子会缠绕在一起，存在勒伤危险。不符合相关标准 EN14682。	当局责令撤柜	

5. 西班牙	类型: 电子设备 产品: 逆变器 品牌: Mastervolt 来源: 中国	着火危险 逆变器里的部件可能脱落导致着火。不符合 LVD 指令。	主动召回	
6. 英国	类型: 电子设备 产品: 草坪修剪器 品牌: Flymo 来源: 中国	触电危险 充电器后盖易脱落暴露带电部位, 存在触电的风险。不符合 LVD 指令。	主动召回	
8. 斯洛伐克	类型: 电子设备 产品: 台灯 品牌: Unicon 来源: 中国	触电/着火危险 在使用过程中外壳可被取下暴露带电部位, 此外使用过程中外壳会很热。有触电和烧伤的风险, 不符合 LVD 指令和相关欧洲标准 EN60598。	主动撤柜	
13. 德国	类型: 儿童用品 产品: 加高坐垫 品牌: Mobiseat 来源: 中国	人身伤害 该产品用在成人凳子上不够牢固, 一旦儿童侧靠或者凳子被推或拉时, 坐垫会翻转, 造成人身伤害。	制造商主动撤柜	
14. 挪威	类型: 防护设备 产品: 自行车/滑轮头盔 品牌: 未知 来源: 中国	人身伤害 事故发生时, 头盔不能提供有效的防震保护, 导致人身伤害。不符合个人防护设备指令和相关欧洲标准 EN1078。	主动召回	
15. 西班牙	类型: 玩具 产品: 玩具键盘 品牌: Color Baby 来源: 中国	烧伤危险 发生短路时, 外表面会过热, 同事电池可能泄露电解质, 不符合玩具安全指令和相关欧洲标准 EN62115。	当局责令撤柜	
17. 马尔他	类型: 电子设备 产品: 电子昆虫杀灭器 品牌: OPK 来源: 中国	烧伤和触电危险 塑料网格不能避免与带电网格接触, 此外塑料网格无需工具就可以被移走。在不通电的情况下, 里面的电容器仍然带电, 不符合 LVD 指令和相关欧洲标准 EN60335。	主动撤柜	

20.希腊	类型：珠宝 产品：手镯 品牌：Beauty 来源：中国	化学危险 镍释放量为1.5µg/cm ² /week, 不符合 REACH 法规。	当局责令禁止销售	
21.挪威	类型：娱乐工具 产品：VHF 海运广播 品牌：Lowrance 来源：中国	溺死危险 该装置的操作方法可能导致使用者误认为自己发送了事故信号，但是实际上却并没有发送成功。	制造商主动改进	

信息来源：http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=364

制作：杭州瑞旭产品技术有限公司