

欧盟非食品快速预警系统通报 2011 年第 31 周（7.30-8.5）

本周 RAPEX 预警通报共涉及 33 例产品，通报产品主要为服装共计 19 例，占有通报的 57.58%。

本周中国产品通报量最高，竟高达 29 例，占全部通报的 87.88%。

本周通报中服装被通报高达 19 例，其中皆因为产品腰或脖子区域存在细绳而存在人身伤害的风险，希望各相关服装企业提高警惕，尽早改进自身产品以保证对欧贸易顺利。

产品通报类型表

产品类型/期	服装	汽车配件	防护用品	玩具	电器	化妆品	其它
第 31 期	19 例	2 例	1 例	6 例	2 例	1 例	2 例

危险类型表

危险类型/期	人身伤害	化学风险	触电危险	呛噎危险
第 31 期	18 例	6 例	2 例	7 例

中国通报情况详表

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	产品图片
1. 西班牙	类型：玩具 产品：玩具套装“气枪” 品牌：未知 来源：中国	呛噎危险 吸盘易脱落，易被儿童放入口中并吞食，存在呛噎的危险。不符合玩具指令和相关欧洲标准 EN71。	海关拒绝进口	
2. 西班牙	类型：玩具 产品：玩偶 品牌：DHG 来源：中国	化学危险 该产品含有超过 0.2% 的 DEHP，不符合 REACH 法规。	海关拒绝进口	
3. 保加利亚	类型：服装及配饰 产品：女式凉鞋 品牌：MAT STAR 来源：中国	化学危险 该产品存在化学风险是因为脚尖区域含有 77mg/kg 的六价铬。	当局责令禁止销售、撤柜并召回	

5. 保加利亚	类型: 服装及配饰 产品: 儿童凉鞋 品牌: ATUZAI 来源: 中国	呛噎危险 该产品存在呛噎危险是因为鞋子上装饰的珍珠、人造钻石容易脱落并被儿童吞食。	当局责令禁止销售、撤柜并召回	
6. 保加利亚	类型: 服装及配饰 产品: 儿童鞋 品牌: Nikan 来源: 中国	呛噎和化学危险 该产品存在呛噎危险是因为鞋子上装饰的金属蝴蝶易脱落被儿童吞食。此外鞋子部分部位含有 23.4%的 DEHP,存在化学危害。	当局责令撤柜	
7. 斯洛伐克	类型: 玩具 产品: 儿童玩具-警察套装 品牌: Baby Toys 来源: 中国	呛噎危险 该产品存在呛噎危险是因为吸盘易脱落,如果吸盘进入嘴巴会堵塞气管引起呛噎。不符合玩具指令和相关欧洲标准 EN71。	主动停止销售、撤柜并召回	
8. 英国	类型: 电子电气设备 产品: 水冷却器 品牌: Rango 来源: 中国	触电危险 该产品存在触电的危险是因为输入电源的潜在电路和电源中低压输出线路之间绝缘措施不够,不符合 LVD 指令和相关欧洲标准 EN60950。	主动撤柜	
9. 斯洛伐克	类型: 玩具 产品: 儿童玩具-警察套装 品牌: 未知 来源: 中国	呛噎危险 该产品存在呛噎危险是因为吸盘容易脱落并被儿童置于口中,不符合玩具安全指令和相关欧洲标准 EN-71。	当局责令禁止销售并召回	
11. 西班牙	类型: 玩具 产品: 篮球套装 品牌: DHG 来源: 中国	化学危险 该产品存在化学风险是因为篮球含有超过 0.2%的 DEHP,不符合 REACH 法规	海关拒绝进口	
12. 法国	类型: 机械装置 产品: 迷你越野车 品牌: Nitro Motor 来源: 中国	人身伤害 该产品存在人身伤害的风险是因为许多机械部件是完全暴露的,而且短期使用后刹车可能失灵。导致让使用者被困在车内或者对车失去控制导致摔倒。不符合机械指令。	主动撤柜并召回, 当局责令改进	

13.法国	类型：汽车配件 产品：摩托车头盔 品牌：Bullit 来源：中国	人身伤害 在跌倒过程中，头盔不能有效吸收震动且紧缩系统不够牢固，导致发生事故时头部受伤。不符合 UNECE 法规 No.22。	主动撤柜并召回	
14.保加利亚	类型：玩具 产品：玩具直升机 品牌：Baby Toys 来源：中国	呛噎危险 在可预见的情况下 3 岁以下儿童使用该玩具，6 个拼接元件太小可能被儿童放入口中。此外，电池盖容易被打开，使儿童可接触吞食。不符合玩具安全指令和相关欧洲标准 EN-71 和 EN-62115。	进口商撤柜。	
15.英国	类型：电子电气设备 产品：旅行充电器 品牌：None 来源：中国	触电危险 该产品存在触电危险基于以下几点： 1. 插头边缘带电和不带电插脚之间的距离不合适； 2. 插脚长度太短了； 3. 输入和输出线圈间没有有效的隔开。 已有 2 例事故报导，不符合 LVD 指令和相关欧洲标准 EN61558。	当局责令整改	
16.保加利亚	类型：服装及配件 产品：女童裙 品牌：X.X.BAOBEI 来源：中国	人身伤害 该产品存在人身伤害的风险是因为腰上的背带太长了，当儿童移动过快时会缠绕在一起。不符合相关欧洲标准 EN14682。	当局责令撤柜	
17.保加利亚	类型：服装及配件 产品：女童裙 品牌：Vicany 来源：中国	人身伤害 该产品存在人身伤害的风险是因为腰部存在细绳，不符合相关欧洲标准 EN14682。	当局责令撤柜	
18.保加利亚	类型：服装及配件 产品：女童裙 品牌：D&D DinDing 来源：中国	人身伤害 该产品存在人身伤害的风险是因为腰上的背带太长了，当儿童移动过快时会缠绕在一起。不符合相关欧洲标准 EN14682。	当局责令撤柜	

19. 保加利亚	类型：服装及配件 产品：女童裙 品牌：Wei Mi Qi 来源：中国	人身伤害 该产品存在人身伤害的风险是因为腰部存在细绳，不符合相关欧洲标准 EN14682。	当局责令撤柜	
20. 保加利亚	类型：服装及配件 产品：女童裙 品牌：D&D DinDing 来源：中国	人身伤害 该产品存在人身伤害的风险是因为腰上的背带太长了，当儿童移动过快时会缠绕在物体上。不符合相关欧洲标准 EN14682。	当局责令撤柜	
21. 保加利亚	类型：服装及配件 产品：女童裙 品牌：未知 来源：中国	人身伤害 该产品存在人身伤害的风险是因为腰部存在细绳，不符合相关欧洲标准 EN14682。	当局责令撤柜	
22. 保加利亚	类型：服装及配件 产品：女童裙 品牌：D&D DinDing 来源：中国	人身伤害/勒伤 该产品存在人身伤害和勒伤的风险是因为腰和脖子区域分别存在功能性细绳，细绳太长导致儿童移动过快时会缠绕其它物体，不符合相关欧洲标准 EN14682。	当局责令撤柜	
23. 保加利亚	类型：服装及配件 产品：女童裙 品牌：D&D DinDing 来源：中国	人身伤害 该产品存在人身伤害的风险是因为腰部存在细绳，不符合相关欧洲标准 EN14682。	当局责令撤柜	
24. 保加利亚	类型：服装及配件 产品：女童裙 品牌：Harry House Kids 来源：中国	呛噎危险 该产品存在呛噎的危险因为装饰的人造钻石很容易脱落并被儿童放入口中。	当局责令撤柜	
25. 保加利亚	类型：服装及配件 产品：女童裙 品牌：Hello Mimi 来源：中国	人身伤害 该产品存在人身伤害的风险是因为背带太长了，当儿童移动过快时会缠绕在物体上。不符合相关欧洲标准 EN14682。	当局责令撤柜	
26. 保加利亚	类型：服装及配件 产品：女童裙 品牌：Harry House Kids 来源：中国	人身伤害 该产品存在人身伤害是因为腰部存在拉绳，不符合相关欧洲标准 EN14682。	当局责令撤柜	

28. 保加利亚	类型：服装及配件 产品：女童裙 品牌：Wei Mi Qi 来源：中国	呛噎/人身伤害 该产品存在人身伤害是因为腰部存在拉绳，存在呛噎风险是因为易脱落小部件的存在。不符合相关欧洲标准 EN14682。	当局责令撤柜	
29. 保加利亚	类型：服装及配件 产品：儿童裤子 品牌：ZHEN XIAN BUYI 来源：中国	人身伤害 该产品存在人身伤害的风险是因为背带太长了，当儿童移动过快时会缠绕在物体上。不符合相关欧洲标准 EN14682。	当局责令撤柜	
30. 保加利亚	类型：服装及配件 产品：女童裙 品牌：D&D DinDing 来源：中国	人身伤害 该产品存在人身伤害是因为腰部存在拉绳，不符合相关欧洲标准 EN14682。	当局责令撤柜	
31. 保加利亚	类型：服装及配件 产品：女童裙 品牌：Wei Mi Qi 来源：中国	呛噎/人身伤害 该产品存在人身伤害的风险是因为背带太长了，当儿童移动过快时会缠绕在物体上。不符合相关欧洲标准 EN14682。此外，装饰用的人造钻石易脱落被儿童吞食造成呛噎危险。	当局责令撤柜	
32. 意大利	类型：其它 产品：龙头 品牌：Bright Elf 来源：中国	化学危险 该产品存在化学危险是因为合金中含有高含量的铅，此外释放测试发现通过龙头的水含有高含量的多种致癌物和金属碎片。不符合本国法律。	产品改进	

信息来源：http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=385

制作：杭州瑞旭产品技术有限公司