

欧盟非食品快速预警系统通报 2011 年第 35 周（8.27-9.2）

本周 RAPEX 预警通报共涉及 29 例产品，通报产品主要为服装，占有通报的 27.59%。

本周中国产品通报量最高，共计 15 例，占全部通报的 51.72%。

➤ 产品通报类型表


产品类型/期	服装	汽车配件	儿童用品	玩具	化妆品	电子设备	其它
第 35 期	8 例	5 例	3 例	1 例	4 例	5 例	3 例

➤ 危险类型表

危险类型/期	人身伤害	化学风险	着火/烧伤	触电危险	呛噎危险
第 35 期	13 例	5 例	2 例	5 例	4 例

➤ 中国通报情况详表

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	产品图片
1.法国	类型：玩具 产品：生日蜡烛 品牌：未知 来源：中国	呛噎危险 该产品存在呛噎危险是因为汽车车顶和轮子易脱落被儿童放入口中，不符合玩具指令和相关欧洲标准 EN71。	进口商主动撤柜	
3.法国	类型：电子设备 产品：电子烤架 品牌：Carrefour Home 来源：中国	触电危险 该产品存在触电危险是因为插电缺少相应的措施来防止接触带电部位，不符合 LVD 指令和相应欧洲标准。	主动撤柜并召回	
3.英国	类型：儿童用品 产品：折叠车和汽车座椅 品牌：Mothercare 来源：中国	烧伤危险 该产品存在烧伤的危险是因为该婴儿车没有经过防火处理，当烟头、火柴或火焰接触座椅套时，会引起整个座椅燃烧。不符合本国立法。	生厂商主动召回	

6. 保加利亚	类型：服装及配饰 产品：儿童短裤 品牌：Free Line 来源：中国	人身伤害 该产品存在人身伤害的风险是因为存在两端不固定的细绳。不符合相关欧洲标准 EN14682。	当局责令撤柜	
7. 保加利亚	类型：服装及配饰 产品：女童裙 品牌：Jumbo 来源：中国	呛噎和人身伤害 该产品存在人身伤害是因为存在活动的肩带，长度为 335mm。此外易脱落的小部件可能被儿童吞食导致呛噎。不符合相关欧洲标准 EN14682。	当局责令撤柜	
8. 保加利亚	类型：服装及配饰 产品：女童裙 品牌：Jumbo 来源：中国	呛噎和人身伤害 该产品存在人身伤害是因为存在活动的肩带，长度为 245mm。此外易脱落的小部件可能被儿童吞食导致呛噎。不符合相关欧洲标准 EN14682。	当局责令撤柜	
9. 保加利亚	类型：服装及配饰 产品：儿童套装 品牌：Jumbo 来源：中国	人身伤害 该产品存在人身伤害是因为存在活动的肩带，长度为 365mm。不符合相关欧洲标准 EN14682。	当局责令撤柜	
11. 保加利亚	类型：服装及配饰 产品：儿童套装 品牌：Jumbo 来源：中国	人身伤害 该产品存在人身伤害是因为存在活动的肩带，可能和固定的物体缠绕在一起。不符合相关欧洲标准 EN14682。	当局责令撤柜	
12. 保加利亚	类型：服装及配饰 产品：儿童套装 品牌：Jumbo 来源：中国	人身伤害 该产品存在人身伤害是因为存在活动的肩带，可能和固定的物体缠绕在一起。不符合相关欧洲标准 EN14682。	当局责令撤柜	
13. 保加利亚	类型：服装及配饰 产品：女童裙 品牌：Jumbo 来源：中国	人身伤害 该产品存在人身伤害是因为存在活动的肩带，可能和固定的物体缠绕在一起。不符合相关欧洲标准 EN14682。	当局责令撤柜	

15.法国	类型：电子设备 产品：电扇加热器 品 牌：Carrefour Home 来源：中国	触电危险 该产品存在触电危险是因为不能有效抵抗湿度，水可能接触发热元件。该产品不符合 LVD 指令。	主动撤柜并召回	
22.英国	类型：电子设备 产品：旅行适配器 品牌：Jasper&Jasper 来源：中国	触电危险 该产品存在触电的危险是因为 1.可能穿过遮挡板进入插头接触带电部位； 2.可通过插入插脚来操作遮挡板； 3.不带电插脚可插入带电插座孔，导致带电插脚可被接触，反之亦然； 4.输入和输出线圈间绝缘措施不够。 不符合 LVD 指令和本国相关标准。	主动撤柜，当局禁止销售	
23.荷兰	类型：电子设备 产品：旅行适配器 品牌：Ante 来源：中国	触电危险 该产品存在触电危险是因为： 1.插脚（类别 1）可以插入适配器，但是却没有为接地做准备，因此不适合类别 I 的设备； 2.当插头部分插入插座时，可能接触带电部位； 3.可能存在一个插脚插入插座，存在其他插脚可被接触的情况； 4.适配器插座接点的接点压力不够。 不符合 LVD 指令和相应欧洲标准 EN 60884。	当局责令禁止销售并撤柜	
24.匈牙利	类型：电子设备 产品：可充电前照灯 品牌：Tanluxing 来源：中国	触电危险 该产品存在触电和着火风险是因为： 1.使用过程中带电插脚可被接触； 2.电缆内芯横截面不够，如果线路太短的话会导致内部电线过热； 3.只通过基本的绝缘措施来分离带电导体和可接触的金属部件； 4.只基础绝缘的内部电线接触边缘锋利的金属部件（可被接	当局责令撤柜	

		触), 可被损坏, 使金属部件带电。 该产品不符合 LVD 指令和相关欧洲标准 EN60598。		
25.英国	类型: 打火机 产品: 打火机 品牌: Hailu 来源: 中国	着火 该产品存在着火的风险是因为: 1. 该产品没有有效措施来阻止持续燃烧; 2. 火焰高度太高; 3. 不能有效阻止喷溅和闪耀; 4. 不能有效灭掉火焰; 5. 不能有效阻止持续燃烧, 熄灭打火机失败会导致打火机熔化, 气体泄漏, 整个打火机会将被火焰吞没, 点燃周围环境。 已有 1 例事故报导。 该产品不符合相关欧洲标准 EN9994。	当局责令撤柜	

信息来源: http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=3967

制作: 杭州瑞旭产品技术有限公司