

欧盟非食品快速预警系统通报 2011 年第 38 周（9.17-9.23）

本周 RAPEX 预警通报共涉及 29 例产品，通报产品主要为玩具共 11 例，占有通报的%。

本周中国产品通报量最高，共计 14 例，占全部通报的 48.28%。

注意：本期儿童玩具通报都是因为玩具中含有超过限量的邻苯二甲酸酯（包括 DEHP、DBP、BBP、DINP、DIDP、DNOP）

➤ 产品通报类型表

产品类型/期	服装	汽车配件	玩具	化妆品	电子设备	其它
第 38 期	2 例	8 例	11 例	3 例	4 例	1 例


➤ 危险类型表

危险类型/期	人身伤害	化学风险	着火危险	触电危险	烧伤危险	呛噎危险
第 38 期	6 例	13 例	4 例	3 例	1 例	2 例

➤ 中国通报情况详表(9 例违反 REACH 法规)

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	产品图片
1. 西班牙	类型：玩具 产品：警察套装 品牌：Color Baby 来源：中国	呛噎危险 该产品存在呛噎危险是因为含有口哨，很容易就可被儿童吞食。不符合玩具安全指令和相关欧洲标准 EN71。	当局责令撤柜	
2. 西班牙	类型：玩具 产品：面具 品牌：Clown 来源：中国	烧伤危险 该产品遇到火焰会有烧伤的危险是因为： 1. 移开火焰后，面具可持续燃烧超过 2 秒 2. 针对头巾，火焰蔓延速度超过 10mm/s 不符合玩具指令和相关欧洲标准 EN71。	当局责令撤柜	

3.丹麦	类型：服装及配饰 产品：女式衬衫 品牌：InWear 来源：中国	化学危险 该产品存在化学危险是因为拉链贴含有可释放的偶氮对氨基偶氮苯 130mg/kg，不符合 REACH 法规。	主动撤柜	
5. 拉脱维亚	类型：玩具 产品：充气玩具 品牌：TOI-TOYS 来源：中国	化学危险 该产品存在化学危险是因为绿色底部聚合物材料中含有 0.27% 的 DNOP，6.1% 的 DEHP，0.09% 的 DINP；绿色透明聚合物材料中含有 13.1% 的 DEHP。不符合 REACH 法规。	主动撤柜并停止销售；当局责令禁止销售，召回并销毁剩余产品	
6. 罗马尼亚	类型：电子设备 产品：电热水器 品牌：RJE 来源：中国	触电危险 该产品存在触电危险是因为： 1. 插头由 2 部分组成，但是因为没有合适固定，导致水可能进入到里面； 2. 电源线由 2 根低于规格且没有效果绝缘的电线组成； 3. 没有接地。 不符合 LVD 指令和相关欧洲标准 EN 60335。	当局责令撤柜	
7. 芬兰	类型：玩具 产品：塑料动物像 品牌：Dausini 来源：中国	化学危险 该产品存在化学危险是因为含有 3.6% 的 DEHP，此外包装袋上的苯酚和镉也超标了。不符合 REACH 法规。	海关拒绝进口	
8. 芬兰	类型：玩具 产品：塑料动物像 品牌：Funny Toys Animals, World of Nature 来源：中国	化学危险 该产品含有 6.9% 的 DEHP，此外，产品含有 DINP 和超过限量的苯酚。此外包装袋中含有 330mg/kg 的镉，不符合 REACH 法规。	海关拒绝进口	
9. 芬兰	类型：玩具 产品：玩偶和配件套装 品牌：未知 来源：中国	化学危险 该产品存在化学危险是因为玩偶的脸上含有 28% 的 DEHP，听诊器含有 22% 的 DBP。不符合 REACH 法规。	海关拒绝进口	

10.芬兰	类型: 玩具 产品: 玩偶和配件套装 品牌: Funny Toys 来源: 中国	化学危险 该产品存在化学危险是因为玩偶脸部含有 31% 的 DEHP、DBP 和 DINP, 不符合 REACH 法规。	海关拒绝进口	
16.芬兰	类型: 玩具 产品: 玩具及配件套装 品牌: Unique, Special Style 来源: 中国	化学危险 该产品存在化学危险是因为玩偶脸部含有 30% 的 DEHP, 此外脚步含有 DBP 和 DINP。不符合 REACH 法规。	海关拒绝进口	
17.芬兰	类型: 玩具 产品: 玩具及配件套装 品牌: Sikaly 来源: 中国	化学危险 该产品存在化学危险是因为玩偶脸部含有 34% 的 DEHP, 此外玩具的鞋子含有 DBP。不符合 REACH 法规。	海关拒绝进口	
18.芬兰	类型: 玩具 产品: 玩具及配件套装 品牌: Hui Xin Rong 来源: 中国	化学危险 该产品存在化学危险是因为玩偶脸部含有 25% 的 DEHP 和 3.6% 的 DINP, 小马含有 23% 的 DEHP。不符合 REACH 法规。	海关拒绝进口	
23.芬兰	类型: 照明设备 产品: 照明灯 品牌: Merox 来源: 中国	烧伤危险 该产品存在烧伤的危险是因为: 1. 电灯泡旁边的支架表面温度高达 188°C, 而允许的最高温度为 90°C。 2. 靠近反射镜的内部电线温度有 365°C, 而允许的最高温度是 180°C。 不符合 LVD 指令和相关欧洲标准 EN 60598。	当局责令召回	
26.芬兰	类型: 电子设备 产品: 延长导线 品牌: Elexi 来源: 中国	触电危险 当从独立插座上拔下来时, 靠近设备这边的整个插座可能送掉, 暴露带电部位。不符合 LVD 指令和相关欧洲标准。	当局责令召回	

信息来源: http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=400

制作: 杭州瑞旭产品技术有限公司