

欧盟非食品快速预警系统通报 2011 年第 44 周 (10.21-10.28)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 27 例产品，通报产品主要为儿童用品共 13 例，占有通报的 48.15%。

本周中国产品通报量共计 22 例，达到最高点，占全部通报的 81.48%。

产品通报类型表

产品类型/期	服装	汽车配件	玩具	电子电器类	珠宝	其它
第 44 期	1 例	2 例	13 例	4 例	2 例	5 例

危险类型表

危险类型/期	人身伤害	化学风险	触电危险	着火/烧伤	呛噎危险
第 44 期	6 例	6 例	4 例	4 例	6 例

中国通报情况详表(6 例违反 REACH 法规)

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	图片
2. 法国	类型：玩具 产品：玩具老鼠 品牌：Gipsy 来源：中国	呛噎危险 产品缝接处容易破开，导致里面的小珠珠容易脱落有呛噎的危险，不符合 EN 71-1。	分销商主动召回	
3. 英国	类型：家具 产品：沙发 品牌：Poundstretcher 来源：中国	着火危险 产品的表面和填充物容易起火，有着火危险，不符合 BS 5852.	分销商主动召回	
5. 西班牙	类型：玩具 产品：玩偶 品牌：Beautiful Girl 来源：中国	化学危险 玩偶中含有 0.2% DEHP，不符合 REACH 法规要求。	当局责令撤柜	
7. 西班牙	类型：发光链 产品：多色发光链 品牌：Fantastiko 来源：中国	触电危险 由于灯泡不具有足够的机械性能；为终端的永久连接的有效性是不够的；电缆不够牢固等，有点击危险，不符合 LVD 指令和 EN 60598 标准。	当局拒绝进口	

瑞旭技术——值得信赖的合作伙伴

6. 意大利	<p>类型: 仿食品物品 产品: 仿制品 品牌: Kurt S. Adler 来源: 中国</p>	<p>呛噎危险 该由于形态、外观和颜色都食物, 儿童易误食, 有呛噎危险。 不符合 87/357/EEC 指令。</p>	当局责令撤柜并召回	
7. 西班牙	<p>类型: 电子电器设备 产品: “欧罗巴插头适配器 品牌: An Dong Yuan 来源: 中国</p>	<p>触电危险 因为插座不凹陷, 当插头插入到适配器的插头的火线引脚易出来, 有触电危险, 不符合相关法规。</p>	海关拒绝进口	
8. 西班牙	<p>类型: 电子电器设备 产品: “欧罗巴插头适配器 品牌: An Dong Yuan 来源: 中国</p>	<p>触电危险 产品的没有快速关闭开关, 容易导致触电危险, 不符合 UNE 20315。</p>	当局责令禁止销售并撤柜	
9. 西班牙	<p>类型: 玩具 产品: 玩偶 品牌: Bullycan 来源: 中国</p>	<p>化学危险 玩偶中含有 0.2% DEHP 和 0.2% 的 DINP, 不符合 REACH 法规要求。</p>	当局责令禁止销售并撤柜	
10. 西班牙	<p>类型: 玩具 产品: 玩偶 品牌: Joyful 来源: 中国</p>	<p>化学危险 玩偶中黄色部分和紫色部分分别含有 0.2% 和 0.198% DEHP, 不符合 REACH 法规要求。</p>	禁止销售, 当局责令撤柜	
11. 波兰	<p>类型: 儿童用品 产品: 儿童健身玩具 品牌: Baby Mix 来源: 中国</p>	<p>呛噎危险和损坏听力 玩具的边角太多, 不符合某些玩具的形状和大小的要求; 产品可发出 86 分贝的声音, 可能会损坏儿童的听力, 不符合 EN71-1 的要求</p>	当局责令撤柜	
12. 波兰	<p>类型: 运动用品 产品: 滑板车 品牌: Oxelo 来源: 中国</p>	<p>人身伤害 滑板车的车把可能会破裂开, 造成人身伤害。</p>	主动召回	
13. 波兰	<p>类型: 玩具 产品: 玩偶 品牌: Mistertoys 来源: 中国</p>	<p>化学危险 玩偶中黄色部分和紫色部分分别含有 0.2% DEHP, 不符合 REACH 法规要求。</p>	当局责令撤柜	

14.立陶宛	<p>类型: 玩具</p> <p>产品: 塑料毛毛虫</p> <p>品牌: 未知</p> <p>来源: 中国</p>	<p>呛噎危险和人身伤害</p> <p>毛毛虫的头部, 身体和鞋子很容易地分解成可以吞下的小零件造成呛噎危险; 球可以脱离弹簧后留下锋利边缘造成人身伤害, 不符合 EN71-1 指令的要求。</p>	当局责令召回	
15.斯洛文尼亚	<p>类型: 保护装置</p> <p>产品: 头盔</p> <p>品牌: D Safety</p> <p>来源: 中国</p>	<p>人身伤害</p> <p>头盔的带子不够牢固, 在有压力的情况下可能断裂, 有人身伤害危险。</p>	当局责令召回	
16.英国	<p>类型: 电子电器设备</p> <p>产品: 节能灯</p> <p>品牌: Home Essentials</p> <p>来源: 中国</p>	<p>触电危险</p> <p>产品的没有保险丝, 容易导致触电危险, 不符合低电压指令 (LVD) 和相关欧洲标准 EN 60598。</p>	当局责令禁止销售并撤柜	
17.法国	<p>类型: 其他</p> <p>产品: 烟雾警示器</p> <p>品牌: IDK</p> <p>来源: 中国</p>	<p>着火危险</p> <p>检测器的功率不足, 不足以提示警示所有的火灾, 需要采取必要措施, 以避免发生火灾的危险, 不符合建筑产品指令和相关欧洲标准 EN14604。</p>	当局责令禁止销售并撤柜	
18.西班牙	<p>类型: 玩具</p> <p>产品: 塑料玩偶</p> <p>品牌: 各种品牌</p> <p>来源: 中国</p>	<p>化学危险</p> <p>玩偶中含有超过 0.2% 的 DEHP, 不符合 REACH 法规要求。</p>	当局责令撤柜	
19.西班牙	<p>类型: 玩具</p> <p>产品: 儿童船</p> <p>品牌: Sand</p> <p>来源: 中国</p>	<p>呛噎危险和人身伤害</p> <p>儿童玩具船很容易地分解成可以吞下的小零件造成呛噎危险, 不符合 EN71-1 指令的要求。</p>	海关拒绝进口	
20.英国	<p>类型: 电子电器设备</p> <p>产品: 电暖气片</p> <p>品牌: Matsui</p> <p>来源: 中国</p>	<p>着火危险</p> <p>电暖气片的温控器有可能出现故障, 不能阻止产品过热而着火。</p>	当局责令禁止销售并撤柜	

21.捷克共和国	类型：玩具 产品：儿童学步车 品牌：Pikolo 来源：中国	人身伤害 学步车不稳定可能翻倒或跌落楼下。此外，座椅的高度是不够的，折叠不恰当的，不符合欧盟 EN 1273.	当局责令禁止销售并撤柜	
25.立陶宛	类型：摩托车配件 产品：刹车片 品牌：Auto SFEC 来源：中国	化学风险 制动器衬片温石棉可以从矩阵中提取机械细丝。该产品因此消费者的健康构成的风险。违背 REACH 法规。	从消费者手中召回产品	
26.立陶宛	类型：玩具 产品：儿童摇铃 品牌：未知 来源：中国	呛噎危险和人身伤害 鼓线太细容易导致人身伤害；玩具一小部分容易脱落被儿童吞咽造成呛噎伤害，不符合 欧盟玩具标准 EN 71-1.	当局责令禁止销售并撤柜	

信息来源：http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=409