

欧盟非食品快速预警系统通报 2011 年第 45 周 (11.07-11.11)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 23 例产品，通报产品主要为服装 10 例，占有通报的 43.48%。

本周中国产品通报量共计 13 例，占全部通报的 56.52%。

产品通报类型表

产品类型/期	服装	汽车配件	玩具	电子电器类	化妆品	化学产品	家具	其它
第 45 期	10 例	2 例	3 例	4 例	1 例	1 例	1 例	1 例

危险类型表

危险类型/期	人身伤害	化学风险	人身伤害/勒伤	触电危险	着火/烧伤	呛噎危险
第 45 期	3 例	4 例	9 例	4 例	1 例	2 例

中国通报情况详表(2 例违反 REACH 法规)

通报国	通报产品	通报原因	实施措施
1.西班牙	类型：玩具 产品：履带玩具 品牌：Rainbow Caterpillar 来源：中国	呛噎危险（存在小部件） 由于该履带内部的的发光小球易脱落有呛噎的危险，不符合玩具安全新指令 2009/48/EC 的协调指令 EN71-1	当局拒绝进口
3.西班牙	类型：玩具 产品：塑料玩偶 品牌：Fantasy Toys 来源：中国	化学危险 产品含有 10%的 DEHP, 不符合欧盟 REACH 法规得要求	当局责令撤柜并召回
5.丹麦	类型：纺织服装 产品：圆领长袖运动衫 品牌：Kulör 来源：中国	勒伤危险 该产品帽子和领口部位的绳子易对人体造成勒伤, 不符合 EN 14682 标准。	当局责令撤柜并找回
8.西班牙	类型：电子电器设备 产品：电吹风 品牌：Fakang 来源：中国	电击危险 该产品外部的固定元件会变形, 从而会导致外部元件的带电部位对人身造成电击风险, 不符合 LVD 指令和 EN 60335 标准。	当局责令撤柜并召回
9.丹麦	类型：纺织服装 产品：儿童衬衫	勒伤危险 该产品帽子和领口部位的绳子易对人	当局责令撤柜并召回

瑞旭技术——值得信赖的合作伙伴

	品牌: Kulör 来源: 中国	体造成勒伤, 不符合 EN 14682 标准。	
11. 西班牙	类型: 电子电器设备 产品: 旅行插座适配器 品牌: AODE- Europa 来源: 中国	电击风险 该产品插座的孔没有足够的松紧性, 导致插头插进去时不够紧, 极易产生火花, 造成人中电的风险, 不符合 UNE IEC 20315 标准	海关拒绝进口
12. 西班牙	类型: 电子电器设备 产品: 旅行插座适配器 品牌: Prochin 来源: 中国	电击风险 该产品插座的孔没有足够的松紧性, 导致插头插进去时不够紧, 极易产生火花, 造成人中电的风险, 不符合 UNE IEC 20315 标准	海关拒绝进口
13. 西班牙	类型: 玩具 产品: 刀、剑玩具 品牌: Weapon 来源: 中国	化学危险 该产品的刀刃部分含有 0.136% 的 DEHP, 不符合欧盟 REACH 法规	海关拒绝进口
14. 波兰	类型: 照明灯 产品: 照明灯 品牌: Unknown 来源: 中国	电击伤害 该产品电源的十字交叉部分线太短, 另外仅限于室内用的安全注释也没有进行标注。不符合 LVD 指令和 EN 60598 标准	当局责令撤柜并召回
15. 英国	类型: 其它 产品: 板凳 品牌: Sealey Power Products 来源: 中国	人身伤害 该产品如果顶部承载量太重, 当你拉板凳时会导致板凳的腿与上面的平台分离, 从而侧翻。目前已收到一个事故报告	分销商主动召回
17 保加利亚	类型: 纺织服装 产品: 儿童比基尼游泳衣 品牌: Jindi 来源: 中国	勒伤和人身伤害 该产品脖颈处的绳子易于服装系在一起, 会对儿童造成勒伤和人身伤害。不符合 EN 14682 标准	当局责令撤柜并召回
21 保加利亚	类型: 纺织服装 产品: 儿童夹克 品牌: Classic Sport Fashion 来源: 中国	勒伤伤害 该产品帽子处的绳子易对儿童造成勒伤。不符合 EN 14682 标准	当局责令撤柜并召回

23 爱尔兰	类型：化妆品 产品：儿童用腮红 品牌：Chelford 来源：中国	化学危害 在该产品的黄色腮红中检出 16900mg/kg 的铅。不符合化妆品指 令 76/768/EEC	分销商主动召回
--------	--	---	---------

信息来源：http://ec.europa.eu/consumers/images/rapex/2011-w45/2011-w45_4-vins.pdf