欧盟非食品快速预警系统通报 2011 年第 51 周(12.16-12.23)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 50 例产品,通报产品主要为玩具,占所有通报的 34%。 玩具的主要通报危害类型为呛噎和电击。

本周中国产品通报量最高,共计29例,占全部通报的58%。

▶ 产品通报类型表

产品类型/期	服装	汽车配件	保护装置	玩具	化妆品	电子电器	化学产品	其他
第 51 期	8 例	6 例	3 例	15 例	1 例	10 例	3 例	4 例

▶ 危险类型表

危险类型 /期	人身伤 害	化学风 险	着火危险	触电危险	勒伤危险	伤害听力	呛噎危险	其他
第 51 期	9 例	7 例	11 例	7 例	3 例	4 例	6 例	3 例

▶ 中国通报情况详表(2 例违反 REACH 法规)

通报国	通报产品	通报原因	实施措施
3.英国	类型:玩具 产品:声控玩具飞机 品牌:未知 来源:中国	着火或电击 该产品没有足够的绝缘,易导致电击,内部电线松 散可能会招呼,不符合 LVD 指令和 EN60598	海关拒绝进口
4.英国	类型: 电子设备 产品: 儿童监视器 品牌: 未知 来源: 中国	电击或着火 由于电源适配器可能会过热导致着火,产品的一个 引脚可能被用户接触到而导致电击,不符合相关法 规	消费者主动召回
10. 立陶宛	类型: 玩具 产品: 儿童武器套装 品牌: 未知 来源: 中国	窒息 该产品含有小部件可吞噬,易导致窒息,不符合 EN71-1	主动召回
11.英国	类型: 电子电器 产品: 电暖器 品牌: Tesco 来源: 中国	着火 该产品的内部电线连接很差,有过热和着火的危 险,不符合 LVD 指令和 EN60598	当局责令撤柜并 召回

瑞旭技术——值得信赖的合作伙伴

12. 立 陶宛	类型: 玩具 产品: 恐龙玩具 品牌: 未知 来源: 中国	呛噎 该恐龙玩具太小,可吞噬,易导致窒息,不符合 EN71-1	当局责令撤柜并 召回
13 . 芬 兰	类型: 机械 产品: 微型摩托 品牌: BSE 来源: 中国	人身伤害 摩托车支架不会自动移动,也不会停止发动机,因 此,支架可以接触地面,而摩托车正在行驶,这可 能导致事故,尤其是当骑在柏油路上。	进口商主动召回
14 . 芬 兰	类型: 机械 产品: 微型摩托 品牌: BSE 来源: 中国	人身伤害 摩托车支架很尖锐,因此,从摩托车上跌下的时候 可能会导致人身伤害。	进口商主动召回
15 . 立 陶宛	类型:电子电器 产品:插头适配器 品牌:未知 来源:中国	电击 该适配器的火线有可能被用户接触到,有点击风 险,不符合 EN 60884。	当局责令召回
16. 匈 牙利	类型: 玩具 产品: 儿童玩具手机和手 表 品牌: Ding Li 来源: 中国	损坏听力和呛噎 该玩具手机发出的声音高达 103 分贝,可能损坏 儿童听力,另外,玩具手表可能被儿童吞食,有呛 噎危险,不符合 EN 71-1 和 EN 62115	当局责令撤柜, 消费者主动召回
17. 匈 牙利	类型:玩具 产品:儿童玩具手机品牌: Dong Sheng 来源:中国	损坏听力和呛噎 该玩具手机发出的声音高达 103 分贝,可能损坏 儿童听力,另外,玩具手机可能被儿童吞食,有呛 噎危险,不符合 EN 71-1 和 EN 62115	当局责令撤柜, 消费者主动召回
18 . 匈 牙利	类型:玩具 产品:儿童玩具手机品牌: Qing Pai 来源:中国	损坏听力和呛噎 该玩具手机发出的声音高达 110 分贝,可能损坏儿 童听力,另外,玩具手机有烧伤儿童危险,因为电 池可能短路,不符合 EN 71-1 和 EN 62115	当局责令撤柜
19 . 匈 牙利	类型:玩具 产品:儿童玩具手机品牌: Qing Pai 来源:中国	损坏听力和勒伤 该玩具手机发出的声音高达 106 分贝,可能损坏 儿童听力,另外,玩具手机绳子太长,可能勒伤儿 童,不符合 EN 71-1 和 EN 62115	当局责令撤柜召 回
20 . 保加利亚	类型:保护装置 产品: 臂章 品牌: Deluxe Swim Easy 来源:中国	溺死 该样品有导致使用者溺死风险,因为没有必要的警 示语和说明书,不符合 EN 13138-1.	海关拒绝进口
21. 保 加利亚	类型:保护装置 产品:儿童充气臂圈 品牌:A&K 来源:中国	溺死 该样品有导致使用者溺死风险,因为没有必要的警 示语和说明书,不符合 EN 13138-1.	当局责令撤柜召 回

瑞旭技术——值得信赖的合作伙伴

22 . 保加利亚	类型:保护装置 产品:儿童充气臂圈 品牌:Tama Original 来源:中国	溺死 该样品有导致使用者溺死风险,因为没有必要的警 示语和说明书,不符合 EN 13138-1.	当局责令撤柜召 回
26. 立 陶宛	类型: 化学产品 产品: 万能胶 品牌: Shenqiang 来源: 中国	化学危害 该万能胶中含有 10.32%的氯仿, 不符合 REACH 法规	当局责令召回
34 .英 国	类型:电子电器 产品:适配器 品牌:Wal-Mart Type 来源:中国	电击 该产品内部连线松散可能会导致电击伤害,不符合 LVD 和 EN 61558	消费者主动召回,停止销售
35 . 英 国	类型:服装及配饰 产品:女童裙 品牌:Sevva 来源:中国	呛噎及人身伤害 该产品带来的风险: - 呛噎,因为裙子上的珠子和亮片可以很容易地分 离和吞噬;人身伤害,因为腰部色带太长,挂在下 面的下摆时解开。不符合 BS7907 和 EN 14682。	当局责令撤柜
36 . 匈 牙利	类型:玩具 产品:剑术玩具套餐 品牌:SUPER SHOOT SET 来源:中国	电击 该产品单刀插头可能脱离,引脚可能被用户接触 到,有电击危险,不符合 EN 60884。	当局责令撤柜
37 . 匈 牙利	类型: 玩具 产品: 剑术玩具套餐 品牌: SUPER SHOOT SET 来源: 中国	电击 该产品单刀插头可能脱离,引脚可能被用户接触 到,有电击危险,不符合 EN 60884。	当局责令撤柜
39 . 爱 莎尼亚	类型:玩具 产品:儿童洗澡玩具 品牌:Playgro 来源:中国	窒息 该产品的小部件可能会易脱和吞食,造成儿童窒 息,不符合 EN71-1	当局责令撤柜
41 . 英 国	类型: 发光灯泡 产品: 装饰灯泡 品牌: Astralis 来源: 中国	电击 变压器的连接依靠单后焊料,没有任何保护装置, 导线松散脱落后可能会被用户接触到,造成电击伤 害,不符合 LVD 和 EN 61558	海关拒绝进口
43 . 英 国	类型:玩具 产品:声控汽车 品 牌 : STARPLUS LONLTD/QILI 来源:中国	着火和触电 该产品的输入和输出电路之前没有足够的绝缘,内 部触片和电线之前连接松散,可能造成着火和触电 危害,不符合 LVD 和 EN 61558	海关拒绝进口
44 . 挪威	类型:玩具 产品:毡尖笔 品牌: Hello Kitty	化学风险 该产品中含有 38-70mg/kg 的苯,不符合 REACH 法规	当局责令召回

瑞旭技术——值得信赖的合作伙伴

	来源:中国		
45 . 英 国	类型: 玩具 产品: 声控直升机 品牌: GT Model 来源: 中国	着火和触电 该产品的输入和输出电路之前没有足够的绝缘,内 部触片和电线之前连接松散,可能造成着火和触电 危害,不符合 LVD 和 EN 61558	海关拒绝进口
46 . 匈 牙利	类型: 打火机 产品: 打火机 品牌: VIP 来源: 中国	烧伤 该产品中丁烷气体太多,可能会从打火机中泄露出 来,烧伤消费者,不符合 EN 13869 和 EN 9994.	当局责令撤柜
47 . 匈 牙利	类型: 打火机 产品: 打火机 品牌: M2000 Premium 来源: 中国	着火 按下该产品的启动按钮后在一个平的物体表面,产 品火焰不稳定,可能会引起火灾,不符合 EN 13869 和 EN 9994.	当局责令撤柜
48 . 英 国	类型: 玩具 产品: 声控直升机 品牌: Fei Xiang Da 来源: 中国	着火和触电 该产品的输入和输出电路之前没有足够的绝缘,内 部触片和电线之前连接松散,可能造成着火和触电 危害,不符合 LVD 和 EN 61558	海关拒绝进口
49 . 英 国	类型:玩具 产品:声控直升机 品牌:Fei Xiang Da 来源:中国	着火和触电 该产品的输入和输出电路之前没有足够的绝缘,内 部触片和电线之前连接松散,可能造成着火和触电 危害,不符合 LVD 和 EN 61558	海关拒绝进口

信息来源: http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=411

制作: 杭州瑞旭产品技术有限公司

.