

## 欧盟非食品快速预警系统通报 2012 年第 05 周 (01.30-02.03)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 76 例产品，通报产品主要为玩具和纺织服装，分别占有通报的 27.63% 和 26.3%

玩具的主要通报危害类型为化学危害和窒息；纺织服装的主要通报危害类型为勒伤。

本周中国产品被通报量最高，共计 49 例，占全部通报的 64.5%。

### 产品通报类型表

产品类型/期	电子设备	纺织服装	玩具	化妆品	儿童产品	机动车	化学产品	激光产品	珠宝	装饰产品	灯串
第 05 期	5 例	20 例	21 例	4 例	2 例	6 例	3 例	2 例	4 例	2 例	2 例

注：“其他”指防护设备（1）、光设备（1）、原文中的其他类（3）。

### 危险类型表


危险类型/期	电击	化学风险	着火危险	人身伤害	勒伤危险	窒息	微生物危险	视力伤害	割伤	健康伤害
第 05 期	8 例	15 例	3 例	12 例	20 例	11 例	2 例	2 例	2 例	1 例

### 中国通报情况详表

其中：

**8 例违反 REACH 法规，皆为邻苯二甲酸盐含量超标；**

**2 例违反 CLP 法规和 1999/45/EC 指令**

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
1. 塞浦路斯	类型：玩具 产品：充气玩具 品牌：Splash 来源：中国	化学危害 该产品含有 15.21% 的 DEHP 和 6.74% 的 DINP。不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP；尤其的，当上述产品可放入口中时，DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	经销商停止销售并自愿召回	
2. 塞浦路斯	类型：玩具 产品：塑料玩具 品牌：Kai Da 来源：中国	化学危害 玩具中含有 33.93% 的 DEHP。不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP；尤其的，当上述产品可放入口中时，DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	经销商停止销售并自愿召回	

瑞旭技术——您值得信赖的合作伙伴

3. 塞浦路斯	类型: 玩具 产品: 跳绳 品牌: Jing Xiong 来源: 中国	化学危害 该产品含有 1.48% 的 DEHP; 不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	经销商停止销售并自愿召回	
4. 爱尔兰	类型: 其他 产品: 一氧化碳探测仪 品牌: Mister Monitor 来源: 中国	窒息 由于产品无法准确探测出一氧化碳, 恐造成使用者窒息危险。不符合 EN 50291。	停售并召回	
5. 英国	类型: 电子设备 产品: 电源适配器 品牌: Sumvision 来源: 中国	火灾及电击 由于存在下述原因, 产品容易导致火灾和电击: 1. 该产品的接地插脚只有部分有套筒 2. 插脚的尺寸不准确 3. 保险丝不符合要求 综上, 该产品不符合 LVD 指令和 BS 1363 标准	海关拒绝进口	
6. 芬兰	类型: 玩具 产品: 填充玩具猴子 品牌: Apsi 来源: 中国	窒息 玩具猴子身上穿的衣服背部会脱落小部件, 容易被儿童误吞, 造成窒息危险。产品不符合 EN 71-1。	海关拒绝进口	
9. 匈牙利	类型: 纺织服装 产品: 童装 品牌: Sunsea 来源: 中国	勒伤 衣服上的兜帽的抽绳不合格, 儿童容易被勒伤; 产品不符合 EN 14682	当局责令撤架并召回	
10. 匈牙利	类型: 纺织服装 产品: 儿童运动服 品牌: Sunsea 来源: 中国	勒伤 衣服上的兜帽的抽绳不合格, 儿童容易被勒伤; 产品不符合 EN 14682	当局责令撤架并召回	
11. 匈牙利	类型: 纺织服装 产品: 儿童运动服 品牌: Y-H Best Fashion 来源: 中国	勒伤 衣服上的兜帽的抽绳不合格, 儿童容易被勒伤; 产品不符合 EN 14682	当局责令禁售并召回	

12. 匈牙利	类型: 光设备 产品: 灯具 品牌: Multi Force 来源: 中国	电击 产品主要问题在于以下几点: 1. 当屋内其他光源打开时, 容易引来带电体 2. 由 PVC 做绝缘材料的主要光缆不具有足够的抗绝缘性能 3. 供电电缆的导体的横断面积过小 4. 供电电缆不具有抗拉、抗绕功能, 电缆终端有可能被触及 产品不符合 LVD 指令和 EN 60598 标准。	当局责令撤架	
15. 英国	类型: 玩具 产品: 婴儿摇铃 品牌: Baby Earth 来源: 中国	窒息 该产品内含易脱落的小部件, 有可能被儿童误吞。 不符合 EN 71-1	海关拒绝进口	
17. 法国	类型: 儿童产品 产品: 可折叠桌椅 (有可能是假冒产品) 品牌: 未知 来源: 中国	人身伤害 产品的主要问题在于桌子和椅子缺少制动和闭锁机制且活动部件的距离过小。	当局责令撤架并召回	
19. 英国	类型: 化学产品 产品: 胶水 品牌: Jiada 来源: 中国	化学危险 该产品缺少危险物质和危险配置品的说明和警示符号标签。不符合 CLP 法规和 1999/45/EC 指令	海关拒绝进口	
20. 立陶宛	类型: 玩具 产品: 塑料玩具火车 品牌: 未知 来源: 中国	窒息 该产品易脱落小部件有可能被儿童误吞; 不符合 EN 71-1 标准。	海关拒绝进口	
21. 英国	类型: 激光产品 产品: 激光棒 品牌: 未知 来源: 中国	视力伤害 制造商声明该产品为三级激光产品, 对使用者存在视力损伤威胁	海关拒绝进口	
23. 英国	类型: 玩具 产品: 趣味游戏砖 品牌: Xing Qui Chi Toys 来源: 中国	窒息 该产品内含易脱落的小部件, 恐被儿童误吞, 造成窒息危险。不符合 EN 71-1	海关拒绝进口	

25. 瑞典	<p>类型: 玩具</p> <p>产品: 洋娃娃</p> <p>品牌: Ddung</p> <p>来源: 中国</p>	<p>化学危害</p> <p>玩具头部含有 17%的 DEHP; 不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。</p>	进口商自愿撤架	
28. 西班牙	<p>类型: 装饰产品</p> <p>产品: 雪球</p> <p>品牌: Tiger</p> <p>来源: 中国</p>	<p>割伤</p> <p>当球掉落在地或者与硬物撞击时, 玻璃球容易碎裂, 割伤消费者。</p>	向消费者召回	
29. 西班牙	<p>类型: 装饰产品</p> <p>产品: 雪球</p> <p>品牌: Tiger</p> <p>来源: 中国</p>	<p>割伤</p> <p>当球掉落在地或者与硬物撞击时, 玻璃球容易碎裂, 会产生锐利的碎片, 割伤消费者。</p>	自愿撤架	
33. 西班牙	<p>类型: 玩具</p> <p>产品: 塑料气泡枪</p> <p>品牌: Gordal Import</p> <p>来源: 中国</p>	<p>微生物危险</p> <p>玩具枪的肥皂水的嗜温有氧微生物含量为 <math>1.6 \times 10^6</math> cfu/ml; 并未按照西班牙官方语言书写使用说明, 而且产品上关于适用年龄的标签是错误的。产品不符合 EN 62115 和 EN 71-1。</p>	当局责令撤架	
34. 西班牙	<p>类型: 玩具</p> <p>产品: 气泡枪</p> <p>品牌: JIYONG</p> <p>来源: 中国</p>	<p>微生物危险</p> <p>玩具枪的肥皂水的嗜温有氧微生物含量过高; 产品缺乏警告标识和使用说明。产品不符合 EN 71-1, EN 71-6 和 EN 62115。</p>	当局责令撤架	
35. 西班牙	<p>类型: 灯串</p> <p>产品: 灯串</p> <p>品牌: Cansvila</p> <p>来源: 中国</p>	<p>电击</p> <p>缺乏有效的电路绝缘设计; 电缆不具有抗拉性。产品不符合 LVD 指令和 EN 60598 标准。</p>	当局拒绝进口	
36. 西班牙	<p>类型: 灯串</p> <p>产品: 灯串</p> <p>品牌: 未知</p> <p>来源: 中国</p>	<p>电击</p> <p>该灯串缺乏抗拉性; 不符合 LVD 指令和 EN 60598。</p>	当局拒绝进口	

37. 西班牙	类型: 玩具 产品: 玩具鸭子和青蛙 品牌: MUY IMPORT 来源: 中国	化学危害 玩具鸭和青蛙的 DEHP 含量各自都超过 0.2%; 不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	当局拒绝进口	
39. 西班牙	类型: 玩具 产品: 玩耍垫子 品牌: Baby 来源: 中国	窒息 该产品含有易脱落的小部件, 尤其是拱形吊挂着的长颈鹿, 易被儿童误吞, 造成窒息危险。产品不符合 EN 71-1	自愿撤架并向消费者通告	
40. 西班牙	类型: 电子设备 产品: 旅行插座 品牌: F-Line 来源: 中国	电击 产品主要存在以下 2 个问题: 1、插座孔有可能与西班牙插座的一个插脚相连; 而其他插脚则可能被接触 2、缺乏接地电阻 产品不符合 UNE 20315	当局责令撤架	
41. 西班牙	类型: 玩具 产品: 音乐泰迪熊 品牌: Baby 来源: 中国	人身伤害 产品的缠绕绳索设计过于牢固, 如果儿童手或足部被绕住, 有可能阻碍血液循环。产品不符合玩具安全指令	当局责令撤架并向召回	
47. 西班牙	类型: 玩具 产品: 洋娃娃 品牌: Guangda 来源: 中国	化学危害 紫色头发和亚麻色头发的玩具娃娃头部和亚麻色头发的玩具的躯干主体的 DEHP 含量各自都超过 0.2%; 不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	海关拒绝进口	
48. 西班牙	类型: 玩具 产品: 手指布偶 品牌: Party Fiesta 来源: 中国	窒息 该产品含有易脱落的小部件 (眼睛); 恐被儿童误吞入; 产品不符合玩具安全指令和 EN71-1。	自愿撤架并召回	

50. 西班牙	<p>类型：纺织服装</p> <p>产品：儿童牛仔裤</p> <p>品牌：The Blue Period</p> <p>来源：中国</p>	<p>人身伤害</p> <p>产品问题主要在于可调节的腰带设计，并且该腰带在裤腰上是没有依着点的。产品不符合 EN 16682。</p>	当局责令撤架	
53. 西班牙	<p>类型：玩具</p> <p>产品：拨浪鼓</p> <p>品牌：Baby Toys</p> <p>来源：中国</p>	<p>勒伤</p> <p>玩耍时，线容易延长太长，造成勒伤。产品不符合玩具安全指令和 EN 71-1。</p>	当局责令撤架	
54. 西班牙	<p>类型：玩具</p> <p>产品：摇铃</p> <p>品牌：Fei Pan</p> <p>来源：中国</p>	<p>窒息</p> <p>该产品含有易脱落的小部件，易被儿童误吞；产品不符合玩具安全指令和 EN 71-1。</p>	海关拒绝进口	
55. 西班牙	<p>类型：玩具</p> <p>产品：摇铃</p> <p>品牌：Lebao-Mithogar</p> <p>来源：中国</p>	<p>窒息</p> <p>黄色星星易脱落小部件，儿童易误吞；螃蟹造型的过长的部分会嵌入儿童口腔，使其无法站立。产品不符合玩具安全指令和 EN 71-1。</p>	海关拒绝进口	
56. 英国	<p>类型：玩具</p> <p>产品：积木</p> <p>品牌：Le Zhu Cheng</p> <p>来源：中国</p>	<p>窒息</p> <p>该产品含有易脱落的小部件，易被儿童误吞；产品不符合玩具安全指令和 EN 71-1。</p>	海关拒绝进口	
57. 英国	<p>类型：化学产品</p> <p>产品：胶水</p> <p>品牌：Jiada</p> <p>来源：中国</p>	<p>化学危险</p> <p>该产品缺少危险物质和危险配置品的说明和警示符号标签。不符合 CLP 法规和 1999/45/EC 指令</p>	海关拒绝进口	

58. 西班牙	类型：电子设备 产品：电缆盘 品牌：EDM 来源：中国	电击 该产品主要存在以下以下几个问题： 1. 电缆夹无法避免导线张力 2. 允许使用的插座电流 2.5A 低于额定电流 10A 3. 内嵌的家用交流电源插头与插座不符合要求 产品不符合 LVD 指令和 EN 61242。	当局责令撤架	
59. 瑞典	类型：玩具 产品：洋娃娃 品牌：Lovely Girl 来源：中国	化学危害 玩具娃娃头部含有 19%的 DEHP、0.3%-0.76%的 DBP 和 0.11%的 DINP；娃娃手臂含有 0.47%-0.66%的 DEHP；不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP；尤其的，当上述产品可放入口中时，DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	进口商自愿撤架	
60. 瑞典	类型：玩具 产品：哈利波特面具 品牌：Guangda 来源：中国	化学危害 面具含有 0.60%-0.61%的 DEHP 和 14%-18%的 DINP；不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP；尤其的，当上述产品可放入口中时，DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	进口商自愿撤架	
61. 英国	类型：激光产品 产品：激光棒 品牌：未知 来源：中国	视力伤害 制造商声明该产品为三级激光产品，对使用者存在视力损伤威胁	海关拒绝进口	
62. 英国	类型：其他 产品：电子烟 品牌：未知 来源：中国	火灾及电击 产品存在的问题有： 1. 产品材料的绝缘功能不够 2. 产品内部联系依靠焊接点，不可靠 3. 插脚（针）的尺寸不合格 产品不符合 LVD 指令、EN 61558 和 BS 1363。	自愿召回	
63. 匈牙利	类型：纺织服装 产品：儿童 T 恤衫 品牌：Sunsea 来源：中国	勒伤 主要问题在于兜帽的拉绳违反了 EN 14682	当局责令撤架并召回	

64. 匈牙利	<p>类型: 纺织服装</p> <p>产品: 儿童套装</p> <p>品牌: Glo story</p> <p>来源: 中国</p>	<p>勒伤</p> <p>主要问题在于兜帽和腰部的拉绳设计违反了 EN 14682</p>	<p>当局责令撤架并召回</p>	
65. 匈牙利	<p>类型: 纺织服装</p> <p>产品: 儿童套装</p> <p>品牌: Sunsea</p> <p>来源: 中国</p>	<p>勒伤及人身伤害</p> <p>主要问题在于兜帽和腰部的拉绳设计不合格, 容易造成勒伤; 而且腰带在裤腰没有依着点, 容易造成人身伤害。产品不符合 EN 14682。</p>	<p>当局责令撤架并召回</p>	
71. 丹麦	<p>类型: 纺织服装</p> <p>产品: 儿童毛衣 (38-472 型号)</p> <p>品牌: Hummel</p> <p>来源: 中国</p>	<p>勒伤</p> <p>主要问题在于兜帽和颈部的拉绳设计不合格, 容易造成勒伤; 产品不符合 EN 14682。</p>	<p>自愿撤架并召回</p>	
72. 丹麦	<p>类型: 纺织服装</p> <p>产品: 儿童毛衣 (38-435 型号)</p> <p>品牌: Hummel</p> <p>来源: 中国</p>	<p>勒伤</p> <p>主要问题在于兜帽和颈部的拉绳设计不合格, 容易造成勒伤; 产品不符合 EN 14682。</p>	<p>自愿撤架并召回</p>	
73. 丹麦	<p>类型: 纺织服装</p> <p>产品: 儿童毛衣 (38-647 型号)</p> <p>品牌: Hummel</p> <p>来源: 中国</p>	<p>勒伤</p> <p>主要问题在于兜帽和颈部的拉绳设计不合格, 容易造成勒伤; 产品不符合 EN 14682。</p>	<p>自愿撤架并召回</p>	
74. 丹麦	<p>类型: 纺织服装</p> <p>产品: 儿童毛衣 (38-743 型号)</p> <p>品牌: Hummel</p> <p>来源: 中国</p>	<p>勒伤</p> <p>主要问题在于兜帽和颈部的拉绳设计不合格, 容易造成勒伤; 产品不符合 EN 14682。</p>	<p>自愿撤架并召回</p>	

75. 丹麦	类型：纺织服装 产品：儿童毛衣（38-744 型号） 品牌：Hummel 来源：中国	勒伤 主要问题在于兜帽和颈部的拉绳设计不合格，容易造成勒伤；产品不符合 EN 14682。	自愿下架并召回	
76. 西班牙	类型：电子设备 产品：插座适配器 品牌：Wlei-Europa 来源：中国	电击 主要问题在于： 1. 仅供2级设备独家使用的插座也可插入1级插座 2. 插入式，插脚会碰到 3. 缺乏保护门 产品不符合 UNE20315.	当局责令下架	

信息来源：[http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create\\_rapex.cfm?rx\\_id=422](http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=422)

制作：杭州瑞旭产品技术有限公司