

欧盟非食品快速预警系统通报 2012 年第 07 周 (02.13-02.17)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 60 例产品，通报产品主要为纺织服装，占有通报的 40%。

纺织服装的主要通报危害类型为勒伤及人身伤害。

本周中国产品被通报量最高，共计 40 例，占全部通报的 66.7%。

▶ 产品通报类型表

产品类型/期	电子设备	纺织服装	玩具	化妆品	儿童产品	机动车	烟火产品	首饰	厨具	灯串
第 07 期	4 例	24 例	10 例	4 例	4 例	3 例	3 例	2 例	1 例	5 例

▶ 危险类型表

危险类型/期	电击	化学伤害	化学伤害、灼伤	灼伤	灼伤、视力损害、听力伤害	勒伤危险	窒息	勒伤、人身伤害	人身伤害
第 07 期	9 例	9 例	4 例	3 例	2 例	12 例	2 例	3 例	16 例

▶ 中国通报情况详表

其中：

9 例违反 REACH 法规，皆为邻苯二甲酸盐含量超标。

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
2. 德国	类型：玩具 产品：手工艺品套装 品牌：未知 来源：中国	化学危害 心型贴纸含有 4.3%DEHP；公主鞋的 DEHP 也超过了规定限量；不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP；尤其的，当上述产品可放入口中时，DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	经销商停止销售并自愿召回	
9. 英国	类型：厨具 产品：啤酒自酿组件 品牌：Rosie's Pantry 来源：中国	人身伤害 在产品使用过程中，酿造组件会崩裂开来，造成使用者人身伤害。已经有相关伤害报告。	自愿下架并召回	
10. 丹麦	类型：电子电器/设备 产品：旅行适配插头 WTA-62 品牌：HQ Power 来源：中国台湾	电击 1. 该单级插入插座有可能与通电活动中的脚针分离，造成电击危险。 2. 1 号类型的插座绕过地线插入使用，有漏电危险 不符合 EN 60884。	自愿下架	

11. 丹麦	类型：电子电器/设备 产品：旅行适配插头 WTA-7 品牌：HQ Power 来源：中国台湾	电击 1. 该单级插入插座有可能与通电活动中的脚针分离，造成电击危险。 2. 1号类型的插座绕过地线插入使用，有漏电危险 3. 保险丝没有达到要求的 13A 不符合 EN 60884。	自愿撤架	
12. 丹麦	类型：烟火产品 产品：克里斯丁烟花 品牌：LCH Fireworks A/S 来源：中国	灼伤、视力损伤、听力伤害 产品的主要问题在于： 1. 烟花发射，角度无法垂直向上，掉落的烟烬有可能掉落到观赏者身上，造成灼伤。 2. 烟花发射升空发出的声级过高，会损伤听力；绽放的烟花过于缭乱，会伤害到视力 3. 已经有相关 1 起事故报告 产品不符合 EN 14035-5。	当局责令撤架	
13. 罗马尼亚	类型：纺织服装/时尚配件 产品：女童比基尼 品牌：未知 来源：中国	勒伤 比基尼颈部和背部的功能性系绳设计不符合 EN 14682。	当局责令撤架	
18. 丹麦	类型：烟火产品 产品：康萨斯城烟花 品牌：LCH Fireworks A/S 来源：中国	灼伤、视力损伤、听力伤害 产品的主要问题在于： 1. 烟花发射，角度无法垂直向上，掉落的烟烬有可能掉落到观赏者身上，造成灼伤。 2. 烟花发射升空发出的声级过高，会损伤听力；绽放的烟花过于缭乱，会伤害到视力 3. 已经有相关 1 起事故报告 产品不符合 EN 14035-5。	当局责令撤架	
19. 匈牙利	类型：纺织服装/时尚配件 产品：儿童卫衣 品牌： Biande 来源：中国	勒伤 卫衣兜帽的抽绳设计不符合 EN 14682。	自愿撤架并召回	
20. 匈牙利	类型：纺织服装/时尚配件 产品：儿童卫衣 品牌： BST Fashion 来源：中国	勒伤及人身伤害 产品的主要问题在于： 1. 兜帽的抽绳设计不合格，儿童易被勒伤。 2. 抽绳具有弹性，轻扯会弹到人脸或眼睛，造成人身伤害。 产品不符合 EN 14682。	当局责令撤架并召回	

21. 匈牙利	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 儿童套装 品牌: Caiba 来源: 中国	勒伤 童装颈部和腰部的抽绳设计不符合 EN 14682。	当局责令撤架并召回	
22. 匈牙利	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 儿童卫衣 品牌: BST Fashion 来源: 中国	勒伤及人身伤害 产品的主要问题在于: 1. 兜帽的抽绳设计不合格, 儿童易被勒伤。 2. 抽绳具有弹性, 轻扯会弹到人脸或眼睛, 造成人身伤害。 产品不符合 EN 14682。	当局责令撤架并召回	
25. 芬兰	类型: 灯串 产品: 灯串 品牌: Luxus 来源: 中国	电击 产品的主要问题在于: 1. 电线锚位不准确 2. 灯源移开后, 电线仍带电 上述两个问题造成电击危险; 产品不符合 LVD 指令和 EN62598。	当局责令召回	
26. 爱尔兰	类型: 灯串 产品: 灯串“点头驯鹿” 品牌: Argos/Homebase 来源: 中国	电击 驯鹿点头时, 有可能磨损电线, 损坏电缆的绝缘性; 并且, 如果在雨雪、霜冻的潮湿情况下使用, 电线被破坏程度更大, 造成使用者被电击危险。产品不符合 LVD 指令。	自愿撤架并向消费者召回。	
27. 匈牙利	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 童装 品牌: Cross Fire 来源: 中国	人身伤害 裤腰的细绳设计不符合 EN 14682。	当局责令撤架并召回	
28. 匈牙利	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 儿童背心 品牌: L&T 来源: 中国	勒伤及人身伤害 产品的主要问题在于: 1. 兜帽的抽绳设计不合格, 儿童易被勒伤。 2. 抽绳具有弹性, 轻扯会弹到人脸或眼睛, 造成人身伤害。 产品不符合 EN 14682。	当局责令撤架并向消费者召回。	
29. 匈牙利	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 儿童卫衣 品牌: Napoleone 来源: 中国	人身伤害 兜帽的抽绳设计不符合 EN 14682。	当局责令撤架并向消费者召回。	
31. 立陶宛	类型: 电子电器/设备 产品: 电热棒 品牌: Kemz 来源: 中国	电击 产品的主要问题在于: • 电源线横断面积不够 • 金属棒缺乏必要的绝缘保护 产品不符合 LVD 指令和 EN 60335。	当局责令撤架	

32. 匈 牙利	<p>类型：纺织服装/时尚配件</p> <p>产品：童装</p> <p>品牌：Seagull</p> <p>来源：中国</p>	<p>勒伤</p> <p>兜帽的抽绳设计不符合 EN 14682。</p>	向消费者召回	
34. 匈 牙利	<p>类型：纺织服装/时尚配件</p> <p>产品：童装</p> <p>品牌：S&R</p> <p>来源：中国</p>	<p>勒伤</p> <p>兜帽的抽绳设计不符合 EN 14682。</p>	当局责令撤架	
35. 匈 牙利	<p>类型：纺织服装/时尚配件</p> <p>产品：童装</p> <p>品牌：Ke Yi Qi</p> <p>来源：中国</p>	<p>人身伤害</p> <p>兜帽和腰部抽绳设计不符合 EN 14682。</p>	当局责令撤架	
36. 立 陶宛	<p>类型：灯串</p> <p>产品：灯串</p> <p>品牌：未知</p> <p>来源：中国</p>	<p>电击</p> <p>产品的电线锚位设计不充分，容易导致电击。不符合 LVD 指令和 EN 60598。</p>	当局责令撤架	
39. 立 陶宛	<p>类型：灯串</p> <p>产品：灯串（200 Rice Lights）</p> <p>品牌：未知</p> <p>来源：中国</p>	<p>电击</p> <p>产品的电线锚位设计不充分，容易导致电击。不符合 LVD 指令和 EN 60598 标准。</p>	当局拒绝进口	
41. 丹 麦	<p>类型：烟火产品</p> <p>产品：烟花</p> <p>品牌：Fyrværkerieksperten</p> <p>来源：中国</p>	<p>灼伤</p> <ol style="list-style-type: none"> 烟花绽放的太快，燃引者来不及到达安全区域，有可能被灰烬灼伤 烟花有可能成哑炮，一旦试图二次引燃，有可能突然炸开，造成消费者受伤 <p>产品不符合 EN 14035-5。</p>	当局拒绝进口	
42. 立 陶宛	<p>类型：灯串</p> <p>产品：灯串（圣诞树迷你灯串）</p> <p>品牌：未知</p> <p>来源：中国</p>	<p>电击</p> <p>产品的电线锚位设计不充分，容易导致电击。不符合 LVD 指令和 EN 60598 标准。</p>	当局责令撤架	

<p>44. 匈 牙利</p>	<p>类型：纺织服装/时尚配件 产品：儿童夹克 品牌：Qi Feng 来源：中国</p>	<p>勒伤 兜帽的抽绳设计不符合 EN 14682。</p>	<p>当局责令撤架</p>	
<p>45. 匈 牙利</p>	<p>类型：纺织服装/时尚配件 产品：儿童夹克 品牌：Eje Yi Jia Yi 来源：中国</p>	<p>勒伤 兜帽的抽绳设计不符合 EN 14682。</p>	<p>当局责令撤架</p>	
<p>46. 匈 牙利</p>	<p>类型：纺织服装/时尚配件 产品：儿童夹克 品牌：Arino 来源：中国</p>	<p>人身伤害 腰带和袖子的束带设计不符合 EN 14682。</p>	<p>当局责令撤架并 向消费者召回</p>	
<p>47. 匈 牙利</p>	<p>类型：纺织服装/时尚配件 产品：儿童裤子 品牌：F&D Leisure 来源：中国</p>	<p>人身伤害 裤子脚踝束带设计不符合 EN 14682</p>	<p>当局责令撤架并 向消费者召回</p>	
<p>48. 匈 牙利</p>	<p>类型：纺织服装/时尚配件 产品：宝宝连体衣 品牌：H Plenty 来源：中国</p>	<p>勒伤 兜帽拉绳设计不符合 EN 14682。</p>	<p>自愿撤架</p>	
<p>49. 匈 牙利</p>	<p>类型：纺织服装/时尚配件 产品：儿童卫衣（女款） 品牌：AD miring 来源：中国</p>	<p>勒伤 兜帽拉绳设计不符合 EN 14682</p>	<p>当局责令撤架并 召回</p>	

50. 匈牙利	类型：纺织服装/时尚配件 产品：儿童卫衣（男款） 品牌：AD miring 来源：中国	勒伤 兜帽拉绳设计不符合 EN 14682	当局责令撤架并召回	
52. 法国	类型：玩具 产品：面具 品牌：Giftway 来源：中国	灼伤 一旦面具接触火源，会迅速大面积燃烧。产品不符合玩具安全指令和 EN 71-2。	海关拒绝进口	
53. 法国	类型：玩具 产品：猫脸面具 品牌：Giftway 来源：中国	灼伤和化学危害 1. 由于面具上下边缘距离很广，一旦面具接触火源，会迅速大面积蔓延燃烧。产品不符合玩具安全指令和 EN 71-2。 2. 该产品含有 0.65% 的 DEHP。不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP；尤其的，当上述产品可放入口中时，DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	海关拒绝进口	
54. 法国	类型：玩具 产品：猴脸面具 品牌：Giftway 来源：中国	灼伤和化学危害 1. 由于面具上下边缘距离很广，一旦面具接触火源，会迅速大面积蔓延燃烧。产品不符合玩具安全指令和 EN 71-2。 2. 该产品含有 0.81% 的 DEHP。不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP；尤其的，当上述产品可放入口中时，DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	海关拒绝进口	
55. 法国	类型：玩具 产品：小丑面具 品牌：Giftway 来源：中国	灼伤和化学危害 1. 由于面具上下边缘距离很广，一旦面具接触火源，会迅速大面积蔓延燃烧。产品不符合玩具安全指令和 EN 71-2。 2. 该产品含有 0.4% 的 DEHP。不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP；尤其的，当上述产品可放入口中时，DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	海关拒绝进口	

<p>56. 法国</p>	<p>类型：玩具 产品：玩耍面具 品牌：Giftway 来源：中国</p>	<p>灼伤和化学危害</p> <ol style="list-style-type: none"> 一旦面具接触火源，会迅速大面积蔓延燃烧。产品不符合玩具安全指令和 EN 71-2。 该产品含有 0.22% 的 DEHP。不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP；尤其是，当上述产品可放入口中时，DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。 	<p>海关拒绝进口</p>	
<p>57. 匈牙利</p>	<p>类型：玩具 产品：娃娃 品牌：未知 来源：中国</p>	<p>化学危害 该玩具娃娃头部含有 34% 的 DEHP。不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP；尤其是，当上述产品可放入口中时，DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。</p>	<p>当局责令撤架并召回</p>	
<p>58. 匈牙利</p>	<p>类型：玩具 产品：美人鱼娃娃 品牌：Belle 来源：中国</p>	<p>化学危害 娃娃头部含有 32% 的 DEHP。不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP；尤其是，当上述产品可放入口中时，DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。</p>	<p>当局责令撤架并召回</p>	
<p>59. 匈牙利</p>	<p>类型：玩具 产品：购物女孩娃娃 品牌：未知 来源：中国</p>	<p>化学危害 娃娃头部产品含有 29% 的 DEHP。不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP；尤其是，当上述产品可放入口中时，DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。</p>	<p>当局责令撤架并召回</p>	
<p>60. 匈牙利</p>	<p>类型：玩具 产品：娃娃(型号 3088-1) 品牌：未知 来源：中国</p>	<p>化学危害 娃娃头部产品含有 34% 的 DEHP、手臂和腿部含有 2.5 的 DEHP 和 1.3% 的 DINP。不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP；尤其是，当上述产品可放入口中时，DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。</p>	<p>当局责令撤架并召回</p>	

信息来源：http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=424

制作：杭州瑞旭产品技术有限公司

瑞旭技术

瑞旭技术——您值得信赖的合作伙伴