

## 欧盟非食品快速预警系统通报 2012 年第 08 周 (02.20-02.24)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 18 例产品，通报产品主要为电子电器/设备，占有通报的 27.8%

主要通报类型为化学风险。

本周中国产品被通报量最高，共计 14 例，占全部通报的 77.8%。

### ▶ 产品通报类型表




产品类型/期	电子电器/设备	纺织服装	玩具	化妆品	儿童产品	机动车	化学产品	打火机
第 08 期	5 例	4 例	4 例	1 例	1 例	1 例	1 例	1 例

### ▶ 危险类型表

危险类型/期	电击	化学风险	灼伤及着火危险	人身伤害	勒伤危险	窒息	电击及着火危险
第 08 期	2 例	4 例	2 例	2 例	3 例	3 例	2 例

### ▶ 中国通报情况详表

其中：1 例违反 CLP 法规、1999/45/EC 指令、REACH 法规

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
2. 瑞典	类型：电子电器/设备 产品：电热水壶 品牌：Coline 来源：中国	灼伤及火灾 温控开关容易坏掉，过热，引起塑料融化，造成上述危险。目前已经有四例报告。产品不符合 LVD 指令和 EN 60335.	经销商停止销售并自愿召回	
4. 波兰	类型：儿童产品 产品：木质游戏围栏 品牌：Baby Maxi 来源：中国	人身伤害 1. 围栏底部缺少固定安全措施，儿童有可能带动围栏一起移动。这个容易造成儿童摔落楼梯或者接触到屋内高热区域 2. 木结构的六角螺栓有可能使儿童被套进去 以上 2 点造成儿童人身伤害。产品不符合 EN 12227.	经销商停止销售并自愿召回	
5. 英国	类型：玩具 产品：塑料玩具—太阳猴 品牌：Lesser&Pavey 来源：中国	窒息 猴子两边的小花未被固定住，易脱落被儿童放入口中或误食，造成窒息危险。产品不符合玩具安全指令及 EN 71-1.	当局责令撤架并召回	



# CIRS

瑞 旭 技 术

www.cirs-group.com




6. 爱尔兰	类型: 打火机 产品: 新奇士打火机 品牌: <b>Python</b> 来源: 中国	灼伤及火灾 由于该产品并未对儿童有禁止打开的设计, 容易被儿童触及、打开。产品不符合 2006/502/EC 决议。	自愿召回	
8. 匈牙利	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 儿童卫衣 品牌: <b>Veaver</b> 来源: 中国	勒伤 衣服的兜帽的抽绳设计不符合 EN 14682。	当局责令撤架并召回	
9. 法国	类型: 玩具 产品: 浴缸读物 品牌: <b>Deltas Chantecler</b> 来源: 中国	窒息 产品的设计为泡沫状, 易被儿童撕成小部件吞食, 造成危险。产品不符合玩具安全指令和 EN 71-1。	自愿撤架并召回	
10. 意大利	类型: 玩具 产品: 儿童化学组合玩具 品牌: <b>Liscianigiocchi</b> 来源: 中国	化学伤害 产品含有硫氰酸钾 (CAS 号 33-20-0), 为危险试剂。产品不符合玩具安全指令和 EN 71-4。	当局责令撤架并召回	
11. 西班牙	类型: 电子电器/设备 产品: 煎锅 品牌: <b>Carrefour Home</b> 来源: 中国	电击 主电线绝缘材料温度为 85°C; 如果在条件苛刻的情况下 (譬如超过 85°C), 有可能造成电击。产品不符合 LVD 指令。	自愿撤架并召回	
12. 法国	类型: 玩具 产品: 毛绒玩具熊 品牌: <b>KSD</b> 来源: 中国	窒息。 玩具的接缝不牢固, 形成小洞, 内部的小球易被儿童接触到而误食, 产品不符合玩具安全指令和 EN 71-1。	自愿撤架并召回	
13. 法国	类型: 化学产品 产品: 超强力胶水 品牌: <b>Fransasia</b> 来源: 中国	化学伤害 产品中含有超过 30% 的三氯甲烷; 并且该产品并非对儿童无害且缺少禁止碰触标签。产品不符合 CLP 及 REACH 法规及 1999/45/EC 指令	进口商自愿撤架并召回	
15. 英国	类型: 电子电器/设备 产品: 电源充电器 品牌: <b>Furious</b> 来源: 中国	电击 产品的主要问题在于输出和输入电路之间的绝缘性能不够, 易造成电击。产品不符合 LVD 指令和 EN 62558。	自愿召回	



# CIRS

瑞 旭 技 术

www.cirs-group.com

16. 英国	类型：电子电器/设备 产品：电源充电器 品牌：Air Walk 来源：中国	电击及火灾 产品的主要问题在于：插入插座时，由于插脚间距不当，有可能不小心接触到带电部分造成电击并且插脚的尺寸也不合适，容易造成充电器过热。产品不符合 LVD 指令。	自愿召回	
17. 英国	类型：电子电器/设备 产品：电源充电器 品牌：Revive/Bwl 来源：中国	电击及火灾 产品的插脚尺寸不合适造成底部与封盖的机械连接不当，使得插入或拔除充电器时收到不当的张力造成电击及火灾。产品不符合 LVD 指令。	自愿召回	
18. 匈牙利	类型：纺织服装/时尚配件 产品：儿童外套 品牌：Glo Story 来源：中国	勒伤 外套兜帽的抽绳设计不符合 EN14682.	当局责令撤架并召回	

信息来源：[http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create\\_rapex.cfm?rx\\_id=425](http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=425)

制作：杭州瑞旭产品技术有限公司