

## 欧盟非食品快速预警系统通报 2012 年第 09 周 (02.27-03.02)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 60 例产品，通报产品主要为纺织服装，占有通报的 35.6%。

纺织服装的主要通报危害类型为勒伤及人身伤害。

本周中国产品被通报量最高，共计 29 例，占全部通报的 64.4%。



### ▶ 产品通报类型表

产品类型/期	电子设备	纺织服装/时尚配件	玩具	化妆品	儿童产品	机动车	压力设备	防护设备	模拟食物	打火机
第 09 期	10 例	16 例	10 例	2 例	1 例	2 例	1 例	1 例	1 例	1 例

### ▶ 危险类型表

危险类型/期	电击	化学伤害	人身伤害、灼伤	灼伤	灼伤及火灾	勒伤危险	窒息	勒伤、人身伤害	人身伤害
第 09 期	8 例	5 例	2 例	5 例	1 例	9 例	4 例	6 例	5 例

### ▶ 中国通报情况详表 (其中: 1 例违反 REACH 法规)

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
2. 西班牙	类型: 电子电器/设备 产品: 插塞式接合器 品牌: Phimax 来源: 中国	电击 缺乏正确的接地联系。产品不符合 UNE 20315。	当局责令撤架	
3. 西班牙	类型: 电子电器/设备 产品: 插塞式接合器 品牌: WWD-Europa 来源: 中国	电击 缺乏正确的接地联系。产品不符合 UNE 20315。	当局责令撤架	
5. 西班牙	类型: 电子电器/设备 产品: 插塞式接合器 品牌: T'nB 来源: 中国	电击 缺乏正确的接地联系。产品不符合 UNE 20315。	当局责令撤架	

7. 丹麦	类型: 玩具 产品: 化妆服装 品牌: BT-Boys Toys 来源: 中国	灼伤 产品的燃烧性能不合格, 一旦遇火, 迅速燃烧。产品不符合玩具安全指令和 EN 71-2。	当局责令撤架	
8. 西班牙	类型: 防护设备 产品: 反光外衣 品牌: Top Accs 来源: 中国	人身伤害 产品的主要问题在于: • 发光外衣的表面材料不当 • 产品等级实际上为 1 级, 没有达到预期用途安全使用所要求的 2 级。 产品不符合防护设备安全指令和 EN 471。	当局责令撤架	
9. 法国	类型: 玩具 产品: 玩具蜜蜂图 品牌: SD Toys 来源: 中国	窒息 产品易脱落小部件、被儿童误食吞咽造成窒息危险。产品不符合 EN 71-1	自愿撤架	
10. 斯洛文尼亚	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 儿童外衣 品牌: Bovny Baby 来源: 中国	勒伤及人身伤害 • 颈部系绳不规范, 儿童易被勒伤 • 弹性细绳抽拉反弹, 恐伤到儿童的眼睛。 产品不符合 EN 14682	自愿撤架	
12. 德国	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 女鞋 品牌: 5th Avenue 来源: 中国	化学伤害 鞋子的棕色革部分含有 17.3mg/kg 的六价铬。	自愿撤架	
13. 西班牙	类型: 玩具 产品: 塑料娃娃 品牌: For Us 来源: 中国	化学危害 该产品含有 0.2% 的 DEHP。不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	海关拒绝进口	
14. 西班牙	类型: 电子电器/设备 产品: 插座 品牌: Sassin 来源: 中国	电击 插座没有保护门设置, 带电部分恐被人触及。产品不符合 UNE 20315。	海关拒绝进口	
16. 斯洛文尼亚	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 儿童套头衫 品牌: Fashion Girl 来源: 中国	勒伤 产品的兜帽抽绳设计不符合 EN 14682。	自愿撤架	

18. 斯洛文尼亚	<p>类型: 纺织服装/时尚配件</p> <p>产品: 儿童外衣</p> <p>品牌: <b>Newness</b></p> <p>来源: 中国</p>	<p>勒伤及人身伤害</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 颈部系绳不规范, 儿童易被勒伤</li> <li>• 弹性细绳抽拉反弹, 恐伤到儿童的眼睛。</li> </ul> <p>产品不符合 EN 14682</p>	自愿撤架	
19. 英国	<p>类型: 电子电器/设备</p> <p>产品: 保险丝</p> <p>品牌: <b>B&amp;Q、Wilkinson、Homebase、Masterplug</b></p> <p>来源: 中国</p>	<p>灼伤及火灾</p> <p>5A 电流的保险丝使用的应是镀锌铜材质, 而产品用了不锈钢丝, 后者一般用于 2.5A 的保险丝。</p>	自愿向消费者召回。	
20. 斯洛文尼亚	<p>类型: 纺织服装/时尚配件</p> <p>产品: 儿童外套</p> <p>品牌: <b>Mono Star</b></p> <p>来源: 中国</p>	<p>勒伤</p> <p>兜帽的抽绳设计不符合 EN 14682。</p>	自愿撤架	
21. 斯洛文尼亚	<p>类型: 纺织服装/时尚配件</p> <p>产品: 儿童外套</p> <p>品牌: <b>C'est La Vie</b></p> <p>来源: 中国</p>	<p>勒伤</p> <p>兜帽的抽绳设计不符合 EN 14682。</p>	自愿撤架	
22. 英国	<p>类型: 玩具</p> <p>产品: 塑料玩具车</p> <p>品牌: 未知</p> <p>来源: 中国</p>	<p>窒息</p> <p>装玩具车的塑料袋子厚度不规范, 产品不符合 EN 71-1</p>	自愿撤架	
23. 英国	<p>类型: 玩具</p> <p>产品: 玩具球</p> <p>品牌: 未知</p> <p>来源: 中国</p>	<p>勒伤</p> <p>弹力球在玩耍过程中由于张力有可能使儿童被绕颈, 产品不符合 EN 71-1</p>	自愿撤架	
24. 西班牙	<p>类型: 电子电器/设备</p> <p>产品: 旅行充电器</p> <p>品牌: <b>FY</b></p> <p>来源: 中国</p>	<p>电击</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 当插座的一个插脚插入时, 另一个插脚易被接触到</li> <li>• 缺乏正确的保护门设置, 容易触及内部带电部分</li> <li>• 插入口的弹性不足, 脚针插入, 压力不够 (以至于无法与插座吻合牢固插入)</li> <li>• 绝缘材料的温度条件不充分</li> </ul> <p>产品部副 UNE 20315</p>	当局责令撤架	
25. 西班牙	<p>类型: 电子电器/设备</p> <p>产品: 旅行充电器</p> <p>品牌: <b>Hamann</b></p> <p>来源: 中国</p>	<p>电击</p> <p>当插座的一个插脚插入时, 另一个插脚易被接触到。产品不符合 UNE 20315</p>	当局责令撤架	

<p>26. 德国</p>	<p>类型：纺织服装/时尚配件 产品：皮革手套 品牌：828 189 来源：中国</p>	<p>化学危险 手套中含有 17.5-35.9-29.3mg/kg 不等的六价铬。</p>	<p>自愿撤架并召回</p>	
<p>27. 西班牙</p>	<p>类型：玩具 产品：钥匙扣 品牌：未知 来源：中国</p>	<p>窒息 钥匙扣的海豚挂饰的眼睛容易脱落，形成小部件，易被儿童放入口中、吞食。产品不符合 EN71-1</p>	<p>海关拒绝进口</p>	
<p>28. 西班牙</p>	<p>类型：玩具 产品：玩具面具 品牌：Froggy 来源：中国</p>	<p>灼伤 面具的燃烧性能不合格，一旦遇火，迅速燃烧。产品不符合 EN 71-2.</p>	<p>当局责令撤架</p>	
<p>32. 匈牙利</p>	<p>类型：纺织服装/时尚配件 产品：儿童套装 品牌：Aquamarine 来源：中国</p>	<p>勒伤及人身伤害 产品的主要问题在于兜帽的抽绳及腰部的活动系绳不规范，不符合 EN 14682。</p>	<p>当局责令撤架并召回</p>	
<p>33. 匈牙利</p>	<p>类型：纺织服装/时尚配件 产品：儿童套装 品牌：Gr&amp;Ce 来源：中国</p>	<p>勒伤及人身伤害 产品的主要问题在于兜帽的抽绳及腰部的活动系绳不规范，不符合 EN 14682。据对该产品的相关危险评估调查，指出正常穿戴情况下，该产品造成严重的勒伤及人身伤害。</p>	<p>当局责令撤架并召回</p>	
<p>34. 匈牙利</p>	<p>类型：纺织服装/时尚配件 产品：女童套装 品牌：Hong 来源：中国</p>	<p>勒伤 兜帽的抽绳设计不符合 EN 14682。</p>	<p>当局责令撤架</p>	

<p>35. 匈牙利</p>	<p>类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 女童无袖夹克 品牌: <b>Ideal</b> 来源: 中国</p>	<p>勒伤及人身伤害</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 颈部系绳不规范, 儿童易被勒伤</li> <li>• 弹性细绳抽拉反弹, 恐伤到儿童的眼睛及脸部。</li> </ul> <p>产品不符合 EN 14682</p>	<p>当局责令撤架并召回</p>	
<p>37. 英国</p>	<p>类型: 电子电器/设备 产品: 吸尘器 品牌: <b>Hyundai</b> 来源: 中国</p>	<p>火灾</p> <p>电子终端生产缺陷造成产品过热、产生电弧, 最终导致产品燃烧。已有 2 起事故报告。产品不符合 LVD 指令和 EN 60335.</p>	<p>自愿撤架并召回</p>	
<p>40. 匈牙利</p>	<p>类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 女童比基尼 品牌: <b>Yehaijing</b> 来源: 中国</p>	<p>勒伤人身伤害</p> <p>颈部和腰部的功能性系绳设计不符合 EN 14682。</p>	<p>当局责令撤架</p>	
<p>45. 法国</p>	<p>类型: 玩具 产品: 河马造型热水袋 品牌: <b>Import Distribution</b> 来源: 中国</p>	<p>灼伤</p> <p>河马外壳的温度可达到 95℃; 此外, 塑料前腿的接缝不牢固, 填充物有可能脱落, 被儿童摄入。产品不符合 EN71-1 和 BS 8433</p>	<p>自愿撤架并召回</p>	

信息来源: [http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create\\_rapex.cfm?rx\\_id=426](http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=426)

制作: 杭州瑞旭产品技术有限公司