

欧盟非食品快速预警系统通报 2012 年第 10 周 (03.05-03.09)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 62 例产品，通报产品主要为纺织服装/时尚配件，占有通报的 33.9%。

纺织服装的主要通报危害类型为勒伤和人身伤害。

本周中国产品被通报量最高，共计 49 例，占全部通报的 64.5%。

▶ 产品通报类型表

产品类型/ 期	电子 设备	纺织 服装	玩具	化妆 品	儿童 产品	机动 车	化学 产品	燃气 用具 设备	休闲 设备	防护 设备	其他
第 10 期	5 例	21 例	11 例	6 例	2 例	6 例	5 例	2 例	2 例	1 例	1 例

注：“其他”指爆炸性环境设备




▶ 危险类型表

危险类型 /期	电击	化学 风险	化学伤 害、窒息	着火 危险	勒伤 危险	勒伤、人 身伤害	人身伤 害	窒息	灼伤、电击、 火灾	灼伤、视 听力伤害
第 10 期	4 例	18 例	1 例	1 例	13 例	1 例	16 例	6 例	1 例	1 例

▶ 中国通报情况详表



其中：4 例违反 REACH 法规，皆为邻苯二甲酸盐含量超标；


2 例违反 CLP 法规和 1999/45/EC 指令

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
1. 德国	类型：运动休闲设备 产品：蹦床 品牌：未知 来源：中国	人身伤害 蹦床的安全网有可能破裂造成玩耍者受伤，已经有一起事故报告。	当局责令撤架并召回	
3. 西班牙	类型：玩具 产品：带翅膀娃娃 品牌：未知 来源：中国	化学危害 玩具中含有 10.13%DBP；不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP；尤其的，当上述产品可放入口中时，DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	海关拒绝进口	
6. 西班牙	类型：电子电器/设备 产品：省电器 品牌：未知 来源：中国	电击 在切断电源瞬间，省电器插脚的电压相当高，易导致电击。产品不符合 LVD 指令和 EN 60335。	当局责令撤架	

7. 西班牙	类型: 玩具 产品: 玩具车 品牌: Cartoon 来源: 中国	化学危害 玩具中含有 19.6% 的 DEHP; 不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	海关拒绝进口	
9. 西班牙	类型: 电子电器/设备 产品: 省电器 品牌: 未知 来源: 中国	电击 在切断电源瞬间, 省电器插脚的电压相当高, 易导致电击。产品不符合 LVD 指令和 EN 60335。	当局责令撤架	
10. 丹麦	类型: 燃气用具和部件 产品: 煤气冰箱 品牌: Camp Forever 来源: 中国	化学伤害 煤气燃烧时所需的 30 毫巴的供给压力导致所处环境下一氧化碳过量释放。 产品不符合燃气用具指令和 EN 732	进口商自愿向消费者召回; 当局责令禁售并撤架	
11. 丹麦	类型: 其他 产品: 烟火 品牌: Fyrværkerieksperten 来源: 中国	灼伤、听力视力伤害 产品的主要问题在于: • 声级过高, 影响听力 • 使用时, 有可能哑燃, 一旦二次引燃, 造成人员受伤 产品不符合 EN14035。	当局责令撤架	
13. 德国	类型: 防护设备 产品: 手套 品牌: Floraworld 来源: 中国	化学伤害 手套中含有 11.5~17.1mg/kg 的六价铬, 皮肤接触容易导致过敏。 产品不符合防护手套质量 EN420。	经销商自愿撤架并召回	
14. 波兰	类型: 电子电器/设备 产品: 加热器 品牌: Alaska 来源: 中国	灼伤、火灾、电击 产品容易畸形, 使带电部件被触及, 造成灼伤或电击。外部材料耐高温性不佳, 容易导致火灾。 产品不符合 LVD 指令和 EN60335。	自愿撤架并召回	
23. 斯洛文尼亚	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 儿童卫衣 品牌: J&B Junior 来源: 中国	勒伤 产品的主要问题在于兜帽的抽绳设计过长, 绳子有可能缠绕在运动器材上, 如果儿童身高无法自行解脱缠绕, 会被挂住束缚, 造成勒颈危险。 产品不符合 EN 14682。	自愿纠正产品	
25. 匈牙利	类型: 电子电器/设备 产品: 电动自行车充电电池 品牌: Cane 来源: 中国	电击 产品的主要问题在于: • 初级回路和二次回路之间的绝缘性不恰当 • 通风口栅栏有可能脱落造成带电部分被触及 • 侧面的插座与主电源插座可以互换使用, 不具有	当局责令撤架	

		安全性。 产品不符合 LVD 指令和 EN60335		
26. 匈牙利	类型: 玩具 产品: 泳圈 品牌: Waterfun 来源: 中国	窒息、化学危害 •玩具中含有 1.8~29%的 DEHP 和 44%的 DINP; 不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。 •泳圈的塞套容易被儿童取下误食造成吞咽困难。 不符合 EN71-1	当局责令撤架并召回	
33. 法国	类型: 玩具 产品: 泰迪熊 品牌: 未知 来源: 中国	窒息 泰迪熊鼻子容易脱落成小部件被儿童放入口中, 造成吞咽困难。 产品不符合 EN71-1。	进口商自愿撤架并召回	
34. 西班牙	类型: 玩具 产品: 化妆舞会服装 品牌: Atosa 来源: 中国	勒伤 颈部的绳结设计不符合 EN14682。	当局责令撤架并向消费者召回。	
36. 西班牙	类型: 玩具 产品: 玩具娃娃 品牌: Boys Toys 来源: 中国	化学危害 玩具中含有 0.2%的 DEHP; 不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	海关拒绝进口	
37. 西班牙	类型: 玩具 产品: 毛绒玩具 品牌: Foticos 来源: 中国	窒息 玩具的吸盘容易脱落成小部件被儿童放入口中误食, 造成吞咽窒息危险。 产品不符合 EN71-1。	海关拒绝进口	
38. 西班牙	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 婴儿服装 品牌: Oshkosh 来源: 中国	窒息 婴儿服装纽扣易脱落成小部件, 被放入口中误食, 造成吞咽窒息危险。	海关拒绝进口	
42. 匈牙利	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 儿童带帽夹克 品牌: H&S-Classic 来源: 中国	勒伤及人身伤害 衣服的抽绳设计不符合 EN14682。	当局责令撤架并召回	

<p>44. 匈牙利</p>	<p>类型：纺织服装/时尚配件 产品：男童套衫 品牌：E-Jeans 来源：中国</p>	<p>勒伤 衣服兜帽的抽绳设计不符合 EN14682。</p>	<p>当局责令撤架并召回</p>	
<p>46. 英国</p>	<p>类型：电子电器产品 产品：旅行适配器 品牌：Mountainlife 来源：中国</p>	<p>电击 产品主要存在以下几个问题： • 当一个插孔被插入时，其他插脚暴露在外 • 不具有保护门装置 • 没有接地线 • 脚针朝向不准确 • 不具有熔断保护</p>	<p>自愿撤架并召回</p>	
<p>47. 爱尔兰</p>	<p>类型：玩具 产品：毛绒玩具组合 品牌：未知 来源：中国</p>	<p>窒息 产品容易脱落小部件（毛绒玩具眼睛），恐被儿童放入口中误食，造成吞咽困难。产品不符合 EN71-1。</p>	<p>制造商和井口是自愿撤架并召回</p>	
<p>49. 保加利亚</p>	<p>类型：儿童产品/设备 产品：婴儿学步车 品牌：Shubeile 来源：中国</p>	<p>人身伤害 产品的主要问题在于： • 学步车有危险开口部分，婴幼儿的手指有可能被套绕进去 • 有锐边 • 产品只有一个闭锁装置，在没有借助工具的情况下且至少需要 50N 的外力才能打开 • 学步车构造上有很多车轮，有可能使儿童滚下楼梯 产品不符合 EN 1273。</p>	<p>当局责令撤架</p>	
<p>50. 保加利亚</p>	<p>类型：婴儿产品/设备 产品：儿童高脚椅 品牌：Bertoni 来源：中国</p>	<p>人身伤害 产品的主要问题在于； • 椅子有开口裂缝，儿童的手指容易被套绕 • 结构不稳定，有可能倾倒 • 闭锁装置无法正常工作 产品不符合 EN14988。</p>	<p>当局拒绝进口</p>	
<p>59. 法国</p>	<p>类型：化学产品 产品：电子烟液体 品牌：Dekang 来源：中国</p>	<p>化学伤害 产品存在的问题在于： • 含有 1.1% 的尼古丁，尼古丁被分类为接触皮肤类毒性物质 • 包装上并不含有安全说明警告标签，包括图释、危险相关标志、安全建议、触觉警示标签、禁止儿童碰触标签皆无 产品不符合 1999/45/EC 危险配置品分类、标记、包装指令</p>	<p>当局责令撤架并没收违规产品</p>	

61. 法国	类型：化学产品 产品：电子烟液体 品牌：Dekang 来源：中国	化学伤害 产品存在的问题在于： <ul style="list-style-type: none">• 含有 1.8%的尼古丁，尼古丁被分类为接触皮肤类毒性物质• 包装上并不含有安全说明警告标签，包括图释、危险相关标志、安全建议、触觉警示标签、禁止儿童碰触标签皆无 产品不符合 1999/45/EC 危险配置品分类、标记、包装指令	当局责令撤架并没收违规产品	
--------	---	---	---------------	---

信息来源：http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=427

制作：杭州瑞旭产品技术有限公司

瑞旭技术