

## 欧盟非食品快速预警系统通报 2012 年第 11 周 (03.12-03.16)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 39 例产品,通报产品主要为纺织服装/时尚配件,占所有通报的 35.9%。

纺织服装的主要通报危害类型为勒伤、人身伤害。

本周中国产品被通报量最高,共计26例,占全部通报的66.7%。

#### ▶ 产品通报类型表

	品类	电子	纺织	玩具	化妆	手动	机动	化学	打火	防护
型	/期	设备	服装		品	工具	车	产品	机	设备
第	11	6 例	14 例	12 例	1 例	1 例	2 例	1 例	1 例	1 例
j	蚏	ניקן ס	14 [9]	12 [9]	I [77]	I [77]	2 191	ניקר ו	1 191	1 [9]

#### ▶ 危险类型表

危险类型	电击	化学	电击及火	人身	勒伤	窒	微生物	着火	勒伤及人	窒息及化
/期	电町	风险	灾危险	伤害	危险	息	危险	危险	身伤害	学伤害
第 <b>11</b> 期	2 例	8 例	3 例	4 例	3 例	5 例	1 例	2 例	8 例	1 例

#### 中国通报情况详表

其中:

2 例违反 REACH 法规,皆为邻苯二甲酸盐含量超标;

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
<b>1.</b> 保加 利亚	类型:手动工具 产品:工具箱 品牌: Gadget Tools 来源:中国	人身伤害 锤头会碎裂,掉落的部分可能会伤到眼睛及身体其 他部分	当局责令撤架并 召回	
3. 法国	类型:电子电器/设备 产品:夜明灯 品牌: All Star 来源:中国	电击 产品的外壳会脱落,使带电部分被人体接触,造成 电击危险。产品不符合 LVD 指令和 EN 60598。	自愿撤架并召回	
4. 德国	类型: 防护设备 产品: 工作手套 品牌: HM Mullner 来源: 中国	化学伤害 产品中含有 40~67mg/kg 的六价铬,产品不符合防 护设备指令和 EN 420 标准。	自愿撤架	



		VV VV VV	cirs-group.cor	••
5.德国	类型: 纺织服装/时尚设备 产品: 皮革手套 品牌: Infinity Man 来源: 中国	化学危害 产品中含有 16.5-35.2mg/kg 的六价铬,内衬里的 分散橙 37 的含量高达 385.8mg/kg。分散染料具有 致敏性	自愿撤架	
6. 意大利	类型: 玩具 产品: 射击平板球 品牌: Splat Shot 来源: 中国	微生物危险 主要问题在于玩具中的液体容易流出来,液体中的 嗜氧微生物总量可能高达 9×103 cfu/mg。目前已 经有2起事故报告。产品不符合玩具安全指令。	当局责令撤架	
<b>7</b> . 西 班 牙	类型: 玩具 产品: 毛绒玩具 (可能假 冒) 品牌: Lekkerland 来源: 中国	窒息 玩具易脱落小部件被儿童放入口中、误食,产品不 符合 EN71-1。	海关拒绝进口	
9.德国	类型: 玩具 产品: 洋娃娃 品牌: Princess 来源: 中国	窒息、化学危害  ·玩具中含有 20.5%的 DEHP; 不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的,当上述产品可放入口中时,DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。  ·洋娃娃易脱落小部件(小鞋)被儿童放入口中造成吞咽困难。不符合 EN71-1	当局责令撤架; 经销商自愿撤架 并召回	
11.塞浦 路斯	类型:玩具 产品:音乐手机 品牌:Yudehai Toys 来源:中国	窒息 玩具组合容易脱落小部件被儿童放入口中误食,造成吞咽困难。此外,挂绳的厚度也不符合相关要求。 产品不符合 EN71-1。	当局责令撤架	
<b>12.</b> 塞 浦路斯	类型:玩具 产品:推拉玩具 品牌: Baby Play Center 来源:中国	窒息 玩具组合容易脱落小部件被儿童放入口中误食,造成吞咽困难。产品不符合 EN71-1。	当局责令撤架	The state of the s
<b>13</b> . 塞 浦路斯	类型: 玩具 产品: 推拉玩具 品牌: Funny Toys 来源: 中国	窒息 玩具组合容易脱落小部件被儿童放入口中误食,造 成吞咽困难。产品不符合 EN71-1。	当局责令撤架	
<b>14</b> . 塞 浦路斯	类型:玩具 产品:射击玩具 品牌: Secret Agent 来源:中国	窒息和人身伤害 •玩具的吸盘容易脱落,形成小部件危险,被儿童放入口中误食,造成吞咽困难。 •由于吸盘脱落,射镖有可能射到附近的人脸及眼睛,造成人身伤害。 产品不符合 EN71-1。	当局责令撤架	List of the second seco



			cira group.coi	
<b>19</b> . 匈 牙利	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 儿童卫衣 品牌: SunSea 来源: 中国	勒伤 衣服兜帽的抽绳设计不符合 EN14682。	当局责令撤架并 召回	fa
<b>20</b> . 匈 牙利	类型:电子电器/设备 产品:电吹风 品牌:Scarlett 来源:中国	电击 在没有外力作用的情况下,电吹风的透明挡风板容 易脱落,导致电热丝的保护层掉落,使得带电部分 (电热丝等)被人接触到,造成电击。 产品不符合 LVD 指令和 EN60335。	当局责令撤架	
23. 斯 洛文尼 亚	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 儿童夹克 品牌: Newness 来源: 中国	勒伤及人身伤害 •勒伤源于衣服颈部的抽绳设计不合格 •抽绳带有弹性,轻扯弹拉反弹有可能弹到儿童的 眼睛。 产品不符合 EN 14682。	自愿撤架	
25. 斯 洛文尼 亚	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 儿童夹克 品牌: Fashion Boy 来源: 中国	勒伤及人身伤害 •勒伤源于衣服兜帽的抽绳设计不合格 •抽绳带有弹性,轻扯弹拉反弹有可能弹到儿童的 眼睛。 产品部副 EN 14682。	自愿撤架	
<b>26</b> . 西班牙	类型: 玩具 产品: 小狗玩具 品牌: Wei Mei 来源: 中国	勒伤 玩具含有超过 300mm 的拉绳。产品不符合 EN71-1.	海关拒绝进口	
<b>27</b> . 西 班牙	类型: 玩具 产品: 洋娃娃 品牌: New Toys 来源: 中国	化学危害 玩具的头部和手臂含有 0.2%的 DEHP;不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP;尤其的,当上述产品可放入口中时,DINP、DIDP、DNOP亦被禁用。	海关拒绝进口	
<b>28</b> . 德 国	类型:玩具 产品:背包及娃娃套装 品牌:Baby Mochila 来源:中国	窒息 背包的带子容易脱落,形成小部件,被儿童放入口 中误食。产品不符合 EN71-1。	海关拒绝进口	



			cirs-group.coi	
31. 西班牙	类型: 玩具 产品: 塑料娃娃 品牌: Anlily 来源: 中国	化学危害 玩具的头部和手臂含有 25%的 DEHP;不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP;尤其的,当上述产品可放入口中时,DINP、DIDP、DNOP亦被禁用。	海关拒绝进口	ALL STATES
32. 斯 洛文尼 亚	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 儿童夹克 品牌: Best Kid's 来源: 中国	勒伤及人身伤害 •勒伤源于衣服兜帽的抽绳设计不合格 •抽绳带有弹性,轻扯弹拉反弹有可能弹到儿童的眼睛。 产品不符合 EN 14682。	自愿撤架	
33. 斯 洛文尼 亚	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 儿童卫衣 品牌: Hope Star 来源: 中国	勒伤 衣服兜帽的抽绳设计不符合 EN 14682。	自愿撤架	
34. 斯 洛文尼 亚	类型: 打火机 产品: 打火机 品牌: Wansfeng 来源: 中国	灼伤及火灾 产品的安全问题源于打火机对儿童没有防打开的 保护装置。产品不符合 2006/502/EC 决议,将不 具有防止儿童打开装置的打火机置于市场销售。	供应商自愿撤架	
<b>36</b> . 英 国	类型: 玩具 产品: 钓鱼玩具 品牌: Hello Fishy 来源: 中国	窒息人身伤害 玩具的磁体容易脱落,被儿童放入口中误食吞咽, 造成窒息;另外,由于吞入的小部件是含有高磁通 量的磁体,一两颗即可能造成儿童肠道阻塞。产品 不符合 EN71-1。	自愿撤架	
<b>37</b> . 英 国	类型:电子电器/设备 产品:电源适配器 品牌:Talk King Accessories 来源:中国	火灾及电击危险 产品的脚针尺寸不符合要求,会对整个适配器造成 伤害,容易引起火灾及电击危险。产品不符合 LVD 指令和 EN 61558。	当局责令禁售; 自愿向消费者召 回	Thefire Mitter is an arrange of the second
<b>38</b> . 英 国	类型:电子电器/设备 产品:电源适配器 品牌:Talk King Accessories 来源:中国	火灾及电击危险 产品的脚针尺寸不符合要求,会对整个适配器造成 伤害,容易引起火灾及电击危险。产品不符合 LVD 指令和 EN 61558。	当局责令禁售; 自愿向消费者召 回	Market Market



39. 英

国

类型: 电子电器/设备

产品: 电源适配器

品牌: Talk King Accessories

来源:中国

火灾及电击危险

产品的较真尺寸不符合要求,会对整个适配器造成 伤害,容易引起火灾及电击危险。产品不符合 LVD

指令和 EN 61558。

当局责令禁售; 自愿向消费者召

口



信息来源: http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create\_rapex.cfm?rx\_id=428

制作: 杭州瑞旭产品技术有限公司

