

## 欧盟非食品快速预警系统通报 2012 年第 20 周 (05.14-05.18)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 31 例产品，通报产品主要为电子电器，占有通报的 38.71%。

电子电器的主要通报危害类型电击、灼伤及着火危险。

本周中国产品被通报量最高，共计 23 例，占全部通报的 74.19%。

### ▶ 产品通报类型表

产品类型/期	电子设备	纺织服装	玩具	家具	仿真食物	首饰	烟火产品	其他
第 20 期	12 例	8 例	6 例	1 例	1 例	1 例	1 例	1 例




### ▶ 危险类型表

危险类型/期	电击	化学风险	勒伤	呛噎	人身伤害	电击、灼伤及火灾	勒伤及人身伤害	人身伤害	呛噎、化学伤害	灼伤	着火危险
第 20 期	6 例	5 例	4 例	3 例	3 例	3 例	2 例	2 例	1 例	1 例	1 例









### ▶ 中国通报情况详表





其中：

**2 例违反 REACH 法规，分别为邻苯二甲酸盐含量和镍释放量超标**

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
1. 西班牙	类型：仿真食物产品 产品：头饰串 品牌：Casactual Colección Navidad 来源：中国	呛噎 易从产品上脱落的小部件的形状、外观、颜色、尺寸与食物类似，会被儿童误认为食品放入口中，造成呛噎危险。产品不符合 87/357/EEC 指令。	当局责令撤架	
2. 匈牙利	类型：纺织服装/时尚配件 产品：儿童外套 品牌：H&S 来源：中国	勒伤及人身伤害 • 兜帽的抽绳设计不合格 • 且抽绳具有弹性，被轻拉会反弹，伤到儿童的脸部和眼部 产品不符合 EN 14682。	当局责令撤架并向消费者召回	
3. 匈牙利	类型：纺织服装/时尚配件 产品：儿童卫衣 品牌：Glo-Story 来源：中国	勒伤 服装的兜帽的抽绳设计不符合 EN14682。	当局责令撤架并向消费者召回	

5. 芬兰	类型：电子电器 产品：地板灯 品牌：Route US 66 来源：中国	电击 主要原因是产品的带电部件容易被人体接触到。产品不符合 LVD 指令和 EN 61347。	当局责令向消费者召回	
9. 芬兰	类型：电子电器 产品：LED 模块电子控制装置 品牌：ts light 来源：中国	电击 产品的主要问题在于带电部件和可接触金属部件之间的绝缘性不佳，产品不符合 LVD 指令和 EN 61347。	当局责令向消费者召回	
10. 匈牙利	类型：纺织服装/时尚配件 产品：儿童卫衣 品牌：Glo-Stoty Disney 来源：中国	勒伤 产品的兜帽的抽绳设计不符合 EN 14682。	当局责令撤架并向消费者召回	
11. 芬兰	类型：电子电器 产品：LED 灯 品牌：Winled 来源：中国	电击 产品的主要问题在于带电部件和可接触金属部件之间的绝缘性不佳，产品不符合 LVD 指令和 EN 61347。	当局责令消费者召回	
12. 芬兰	类型：电子电器 产品：LED 灯 品牌：Winled 来源：中国	电击 产品的主要问题在于带电部件和可接触金属部件之间的绝缘性不佳，产品不符合 LVD 指令和 EN 61347。	当局责令消费者召回	
13. 芬兰	类型：首饰 产品：耳环 品牌：Lumica 来源：中国	化学伤害 产品中的镍释放量 17~52µg/cm <sup>2</sup> /周；超出规定限值 0.5µg/cm <sup>2</sup> /周。产品不符合 REACH 法规	海关拒绝进口	
15. 西班牙	类型：玩具 产品：洋娃娃 品牌：Star Glary 来源：中国	化学伤害 洋娃娃含有 20% 的 DEHP。不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP；尤其的，当上述产品可放入口中时，DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	当局责令撤架	
16. 西班牙	类型：玩具 产品：摇铃 品牌：Hand Bell Toys 来源：中国	呛噎 产品容易脱落小部件被儿童误吞，不符合玩具安全指令和 EN 71-1。	当局责令撤架并召回	

17. 英国	类型：电子电器 产品：烘干机 品牌：Warner Howard 来源：中国	电击 旋转空气喷嘴出口的接地装置不准确，如果喷嘴作业不正常，将使得带电部件被人体接触到，造成使用者电击危险。产品不符合 LVD 指令和 EN 60335。	制造商自愿纠正产品	
18. 芬兰	类型：电子电器 产品：儿童灯 品牌：未知 来源：中国	电击 产品的主要问题在于带电部件和可接触金属部件之间的绝缘性不佳，产品不符合 LVD 指令和 EN 61347。	当局责令消费者召回	
20. 丹麦	类型：烟火产品 产品：烟花 品牌：Jorge 来源：中国	火灾 产品的主要问题在于电池是与裸露在外的瞬发引信捆绑装备的，容易引起火灾。产品不符合 2007/23/EC 和 EN 15947。	当局责令撤架	
21. 塞浦路斯	类型：电子电器 产品：数码接收仪 品牌：Imperial 来源：中国	电击、火灾及灼伤 产品的主要问题在于： • 电源线只有最基础的绝缘设施，会与金属包壳相接触 • 电线的导体电阻率过高产品不符合 LVD 指令和 EN 60065。	当局颁布禁售令	
22. 塞浦路斯	类型：电子电器 产品：数码接收仪 品牌：Eurosán 来源：中国	电击、火灾及灼伤 产品的主要问题在于： • 电源线只有最基础的绝缘设施，会与金属包壳相接触 • 电线的导体电阻率过高 产品不符合 LVD 指令和 EN 60065。	当局颁布禁售令	
23. 塞浦路斯	类型：电子电器 产品：数码接收仪 品牌：Fujitec 来源：中国	电击、火灾及灼伤 产品的主要问题在于： • 电源线只有最基础的绝缘设施，会与金属包壳相接触 • 电线的导体电阻率过高 产品不符合 LVD 指令和 EN 60065。	当局颁布禁售令	
24. 塞浦路斯	类型：家具 产品：阳光躺椅 品牌：Carrefour Home 来源：中国	人身伤害 金属护栏不牢固容易断裂，产品不符合 EN 581。	自愿撤架并向消费者召回	
25. 匈牙利	类型：纺织服装/时尚配件 产品：儿童外套 品牌：Beyond 来源：中国	勒伤及人身伤害 • 兜帽的抽绳设计不合格 • 且抽绳具有弹性，被轻拉会反弹，伤到儿童的脸部和眼部 产品不符合 EN 14682。	当局责令撤架并向消费者召回	

26. 匈牙利	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 卫衣 品牌: E-Jeans 来源: 中国	勒伤 产品的兜帽抽绳设计不符合 EN 14682。	自愿撤架并向消费者召回	
27. 匈牙利	类型: 电子电器 产品: 灯串 品牌: Ante 来源: 中国	电击及火灾 产品的主要问题在于: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 内部导线的横截面积不符合要求</li> <li>• 衔接于末端控制组件开关单元的电线不具有抗拉和抗绕性能。</li> <li>• 可触及的电线只有最基本的的绝缘性能</li> </ul>	当局责令撤架并向消费者召回	
29. 西班牙	类型: 玩具 产品: 塑料长笛 品牌: Eleiven 来源: 中国	呛噎 产品容易脱落小部件被儿童放入口中误食吞咽且产品的标签不符合要求。 产品不符合玩具安全指令和 EN 71-1。	当局责令撤架并召回	
30. 西班牙	类型: 玩具 产品: 毛绒玩具 品牌: Master Gift 来源: 中国	呛噎及化学伤害 电池容易从电池箱中脱出, 被儿童放入口中误食; 产品不符合玩具安全指令和 EN71-1。	海关拒绝进口	

信息来源: [http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create\\_rapex.cfm?rx\\_id=442](http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=442)

制作: 杭州瑞旭产品技术有限公司