

欧盟非食品快速预警系统通报 2012 年第 22 周 (05.28-06.01)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 50 例产品，通报产品主要为纺织服装/时尚配件，占有通报的 34%。

玩具的主要通报危害类型为化学危害和窒息；纺织服装的主要通报危害类型为勒伤。

本周中国产品被通报量最高，共计 32 例，占全部通报的 64%。

产品通报类型表

产品类型/期	纺织服装	电子设备	玩具	打火机	光设备	仿真模拟食物	化妆品	儿童产品	机动车	化学产品	其他	厨具
第 22 期	17 例	10 例	8 例	3 例	2 例	2 例	2 例	2 例	1 例	1 例	1 例	1 例

注：“其他”指孔明灯（1）

危险类型表

危险类型/期	电击	勒伤	化学风险	呛噎	勒伤及人身伤害	电击及着火风险	人身伤害	人身伤害及化学伤害	灼伤	灼伤及着火风险
第 22 期	10 例	10 例	9 例	7 例	4 例	2 例	2 例	2 例	2 例	2 例

中国通报情况详表（其中：7 例违反 REACH 法规）


通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
1. 西班牙	类型：儿童护理品 产品：儿童奶瓶 品牌：Concorde 来源：中国	呛噎 奶嘴和装饰纹样容易脱落小部件，被儿童放入口中误食吞咽。产品不符合 EN 14350。	当局责令撤架	
2. 罗马尼亚	类型：纺织服装 产品：儿童外套 品牌：Z-Z Apple 来源：中国	勒伤 兜帽的抽绳设计不符合 EN 14682。	当局责令撤架并颁布禁售令	
3. 匈牙利	类型：纺织服装 产品：儿童外套 品牌：Axa Collection 来源：中国	勒伤 兜帽的弹性抽绳设计不符合 EN 14682。	当局责令撤架	

5. 匈牙利	类型: 纺织服装 产品: 儿童毛衣 品牌: H&S 来源: 中国	勒伤 兜帽的抽绳设计不符合 EN 14682。	当局责令撤架并召回	
6. 芬兰	类型: 电子电器/设备 产品: 电源充电器 品牌: Goobay 来源: 中国	电击 主次回路之间的电气间隙或爬电距离不充分。产品不符合 LVD 指令和 EN 60950。	当局责令向消费者召回	
8. 芬兰	类型: 玩具 产品: 塑料警械玩具 品牌: Swat 来源: 中国	人身伤害化学伤害 • 眼罩裂开导致锐边产生, 有可能伤到人眼 • 含有 1.1%的 DBP 和 8.4%的 DEHP、4.4%DINP; 不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	海关拒绝进口	
9. 英国	类型: 电子电器/设备 产品: 充电器 品牌: ORI 来源: 中国	电击 • 电线焊接不牢固 • 主次回路之间的绝缘性不佳 • 主次回路的爬电距离不充分 • 插脚易断裂 产品不符合 LVD 指令和 EN 60950。	自愿撤架	
10. 英国	类型: 电子电器/设备 产品: 充电器 品牌: 未知 来源: 中国	电击 • 电线焊接不牢固 • 主次回路之间的绝缘性不佳 • 主次回路的爬电距离不充分 • 插脚易断裂 产品不符合 LVD 指令和 EN 60950。	当局没收问题产品	
11. 英国	类型: 电子电器/设备 产品: 充电器 品牌: i-power 来源: 中国	电击 • 电线焊接不牢固 • 主次回路之间的绝缘性不佳 • 主次回路的爬电距离不充分 • 插脚易断裂 产品不符合 LVD 指令和 EN 60950。	当局没收问题产品	
12. 英国	类型: 电子电器/设备 产品: 充电器 品牌: 未知 来源: 中国	电击 • 电线焊接不牢固 • 主次回路之间的绝缘性不佳 • 主次回路的爬电距离不充分 • 插脚易断裂 产品不符合 LVD 指令和 EN 60950。	当局没收问题产品	

13. 罗马尼亚	<p>类型：纺织服装</p> <p>产品：儿童运动服</p> <p>品牌：DCC-FASHION</p> <p>来源：中国</p>	<p>勒伤</p> <p>产品兜帽的抽绳设计不符合 EN 14682。</p>	当局责令撤架	
19. 匈牙利	<p>类型：纺织服装</p> <p>产品：儿童外套</p> <p>品牌：SunSea</p> <p>来源：中国</p>	<p>勒伤</p> <p>服装兜帽的抽绳设计不符合 EN 14682。</p>	当局责令撤架并召回	
20. 荷兰	<p>类型：玩具</p> <p>产品：木质方舟</p> <p>品牌：Trä Present</p> <p>来源：中国</p>	<p>呛噎</p> <p>玩具容易脱落小部件，磁铁容易松落。产品不符合玩具安全指令和 EN 71-1。</p>	当局责令撤架并颁布禁售令	
21. 荷兰	<p>类型：玩具</p> <p>产品：口哨</p> <p>品牌：Trä Present</p> <p>来源：中国</p>	<p>呛噎</p> <p>产品容易脱落小部件，被儿童放入口中误食吞咽。产品不符合玩具安全指令和 EN 71-1。</p>	当局责令撤架、召回并颁布禁售令	
22. 荷兰	<p>类型：玩具</p> <p>产品：洋娃娃</p> <p>品牌：Tio Toys</p> <p>来源：中国</p>	<p>化学危害</p> <p>玩具中含有 0.29~29.4%的 DEHP、0.34~5.3%的 DINP、0.11~0.71%的 DIDP；不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP；尤其的，当上述产品可放入口中时，DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。</p>	当局责令撤架	
23. 荷兰	<p>类型：玩具</p> <p>产品：洋娃娃</p> <p>品牌：Tio Toys</p> <p>来源：中国</p>	<p>化学危害</p> <p>玩具中含有 0.31%的 DEHP；不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP；尤其的，当上述产品可放入口中时，DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。</p>	当局责令撤架	
24. 马耳他	<p>类型：光设备</p> <p>产品：夜灯</p> <p>品牌：New Light</p> <p>来源：中国</p>	<p>电击</p> <p>该产品外观设计容易被误认为玩具，儿童会去碰触，容易引起电击。产品不符合 LVD 指令和 EN 60598。</p>	自愿撤架	
25. 荷兰	<p>类型：厨房用品</p> <p>产品：煎锅</p> <p>品牌：Hema</p> <p>来源：中国</p>	<p>灼伤</p> <p>产品不稳定、容易翻倒</p>	当局责令撤架	

<p>28. 德国</p>	<p>类型：玩具 产品：洋娃娃 品牌：Jess Love 来源：中国</p>	<p>化学伤害 玩具的 2 个部位分别含有 15.6%及 3.7%的 DEHP 不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP；尤其的，当上述产品可放入口中时，DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。</p>	<p>当局责令撤架并召回</p>	
<p>29. 荷兰</p>	<p>类型：玩具 产品：塑料娃娃 品牌：Toi Toys 来源：中国</p>	<p>化学伤害 玩具含有 26.3% 及 0.6%的 DBP 不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP；尤其的，当上述产品可放入口中时，DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。</p>	<p>当局责令撤架并颁布禁售令</p>	
<p>30. 荷兰</p>	<p>类型：玩具 产品：泡沫玩具 品牌：Toi Toys 来源：中国</p>	<p>化学伤害 玩具含有 32.3% 及 1.4%的 DINP 不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP；尤其的，当上述产品可放入口中时，DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。</p>	<p>当局责令撤架并颁布禁售令</p>	
<p>31. 匈牙利</p>	<p>类型：纺织服装 产品：儿童外套 品牌：H&S 来源：中国</p>	<p>勒伤 产品兜帽的抽绳设计不符合 EN 14682。</p>	<p>当局责令撤架并召回</p>	
<p>32. 塞浦路斯</p>	<p>类型：电子电器/设备 产品：数字接收机 品牌：Master-box-SD 来源：中国</p>	<p>电击及火灾 产品的主要问题在于： •与金属外壳相联系的电源线只有最基础的绝缘保护 •电源线的电阻过高 产品不符合 LVD 指令和 EN 60065。</p>	<p>当局颁布禁售令</p>	
<p>33. 塞浦路斯</p>	<p>类型：电子电器/设备 产品：数字接收机 品牌：okto SD mpeg4 来源：中国</p>	<p>电击、灼伤及火灾 产品的主要问题在于： •与金属外壳相联系的电源线只有最基础的绝缘保护 •电源线的电阻过高 产品不符合 LVD 指令和 EN 60065。</p>	<p>当局颁布禁售令</p>	

<p>34. 立陶宛</p>	<p>类型：化学产品 产品：强力胶 品牌：Super Glue 来源：中国</p>	<p>化学伤害 胶水中含有 12.1% 的三氯甲烷。不符合欧盟 REACH 法规。</p>	<p>当局责令撤架向召回</p>	
<p>36. 英国</p>	<p>类型：儿童护理品 产品：婴儿奶嘴 品牌：Pretty Cherubs 来源：中国</p>	<p>呛噎 奶嘴容易脱落产生小部件被婴儿吞入，产品不符合 EN 1400。</p>	<p>自愿撤架并召回</p>	
<p>37. 拉脱维亚</p>	<p>类型：打火机 产品：新奇士打火机 品牌：HX、RAYTHOR 来源：中国</p>	<p>灼伤 打火机容易对儿童尤其是 51 个月以下的幼儿造成灼伤伤害。产品不符合 2006/502 EC 决议。</p>	<p>自愿停售并撤架</p>	
<p>39. 匈牙利</p>	<p>类型：纺织服装 产品：儿童裤子 品牌：Playback 来源：中国</p>	<p>人身伤害 腰部的自由式抽绳设计不符合 EN14682 的规定</p>	<p>当局责令撤架并召回</p>	
<p>41. 匈牙利</p>	<p>类型：纺织服装 产品：儿童套装 品牌：FJHU 来源：中国</p>	<p>勒伤及人身伤害 产品抽绳设计不符合 EN 14682。</p>	<p>当局责令撤架并召回</p>	
<p>46. 保加利亚</p>	<p>类型：仿真食物产品 产品：毛巾用装饰 品牌：Sweet love 来源：中国</p>	<p>呛噎 产品特征、颜色和尺寸都与食物类似。恐被儿童当作食物放入吞食；产品不符合 87/357/EEC 指令。</p>	<p>当局颁布禁售令</p>	
<p>47. 斯洛文尼亚</p>	<p>类型：打火机 产品：新奇士打火机 品牌：Huan Qiu 来源：中国</p>	<p>灼伤及火灾 产品对儿童极具吸引力但是保护装置不到位，容易产生灼伤及火灾。产品不符合 2006/502/EC</p>	<p>当局颁布禁售令</p>	

<p>48. 斯洛文尼亚</p>	<p>类型：打火机 产品：新奇士打火机 品牌：Huan Qiu 来源：中国</p>	<p>灼伤及火灾 产品对儿童极具吸引力但是保护装置不到位，容易产生灼伤及火灾。产品不符合 2006/502/EC</p>	<p>当局颁布禁售令</p>	
------------------	--	---	----------------	---

信息来源：http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=444

制作：杭州瑞旭产品技术有限公司