

欧盟非食品快速预警系统通报 2012 年第 23 周 (06.04-06.08)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 36 例产品，通报产品主要为纺织服装/时尚配件，占有通报的 19.4%。

纺织服装的主要通报危害类型为勒伤及人身伤害。

本周中国产品被通报量最高，共计 29 例，占全部通报的 80.6%。

产品通报类型表

产品类型/期	纺织服装	电子电气	激光指示器	玩具	化妆品	儿童产品	首饰	仿真食物	烟火产品	装饰产品	打火机
第 23 期	7 例	6 例	6 例	5 例	3 例	2 例	2 例	2 例	1 例	1 例	1 例

危险类型表

危险类型/期	化学风险	视力损伤	呛噎风险	电击	勒伤	人身伤害	灼伤	其他
第 23 期	8 例	6 例	5 例	3 例	3 例	3 例	3 例	5 例

注：“其他”危害类型指的是化学伤害及窒息（1），窒息危险（1），灼伤及割伤(1)，电击及火灾（1），灼伤、化学伤害及火灾（1）



中国通报情况详表（其中：5 例违反 REACH 法规）

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
1. 保加利亚	类型：仿真食物产品 产品：艺术毛巾 品牌：TESSERA 来源：中国	呛噎 产品特征、颜色和尺寸都与食物类似。恐被儿童当作食物吞食；产品不符合 87/357/EEC 指令	当局颁布禁售令	
2. 芬兰	类型：首饰 产品：耳环项链 品牌：Niia 来源：中国	化学伤害 菱形金属材料中含有 81~91%的金属镉，不符合 REACH 法规规定的 0.01%。	海关拒绝进口	
3. 匈牙利	类型：纺织服装 产品：儿童外套 品牌：Sunsea 来源：中国	勒伤 兜帽的弹性抽绳设计不符合 EN 14682。	当局责令撤架并召回	

4. 保加利亚	类型：仿真食物产品 产品：艺术毛巾 品牌：Sweet love 来源：中国	呛噎 产品特征、颜色和尺寸都与食物类似。恐被儿童当作食物吞食；产品不符合 87/357/EEC 指令	当局颁布禁售令	
5. 匈牙利	类型：纺织服装 产品：儿童外套 品牌：Napholeone 来源：中国	勒伤 兜帽的弹性抽绳设计不符合 EN 14682。	当局责令撤架并召回	
6. 匈牙利	类型：纺织服装 产品：儿童裤子 品牌：KE YI QI 来源：中国	人身伤害 要命的抽绳设计不符合 EN 14682。	当局责令撤架并召回	
7. 匈牙利	类型：纺织服装 产品：儿童裤子 品牌：Jintao 来源：中国	人身伤害 腰部的抽绳设计不符合 EN 14682。	当局责令撤架并召回	
8. 芬兰	类型：首饰 产品：戒指 品牌：Spirit Items 来源：中国	化学伤害 金属材料中含有 33~36%的金属镉，不符合 REACH 法规规定的 0.01%。	海关拒绝进口	
9. 匈牙利	类型：纺织服装 产品：儿童上衣 品牌：Aoles 来源：中国	勒伤 兜帽的抽绳设计不符合 EN 14682。	当局责令撤架并召回	
10. 丹麦	类型：烟火产品 产品：烟花 品牌：AFAC 来源：中国	灼伤 产品的电池装置是与裸露在外的瞬时保险丝捆绑在一起的，一旦引燃，容易引起燃烧危险。产品不符合 EN 14035-5。	当局责令撤架	
11. 罗马尼亚	类型：电子电气 产品：桌灯 品牌：Lotus 来源：中国	电击 在正常使用情况下，产品的带电部件容易与人体接触到，造成电击危险。产品不符合 LVD 指令和 EN 60598。	当局责令撤架	

12. 葡萄牙	类型: 激光指示器 产品: 激光指示器 品牌: Logitech 来源: 中国	视力损伤 激光指示器的激光等级达到 3R 级, 而且审查产品的分类标签、消费者说明皆未符合相关标准 EN 60825。	当局责令撤架	
13. 葡萄牙	类型: 激光指示器 产品: 激光指示器 品牌: 未知 来源: 中国	视力损伤 激光指示器的激光等级达到 3R 级, 而且审查产品的分类标签、消费者说明其皆未符合相关标准 EN 60825。	当局责令撤架	
14. 葡萄牙	类型: 激光指示器 产品: 激光指示器 品牌: 未知 来源: 中国	视力损伤 激光指示器的激光等级达到 3R 级, 而且审查产品的分类标签、消费者说明其皆未符合相关标准 EN 60825。	当局责令撤架	
15. 葡萄牙	类型: 激光指示器 产品: 激光指示器 品牌: 未知 来源: 中国	视力损伤 激光指示器的激光等级达到 3R 级, 而且审查产品的分类标签、消费者说明其皆未符合相关标准 EN 60825。	当局责令撤架	
16. 葡萄牙	类型: 激光指示器 产品: 激光指示器 品牌: JD 来源: 中国	视力损伤 激光指示器的激光等级达到 3R 级, 而且审查产品的分类标签、消费者说明其皆未符合相关标准 EN 60825。	当局责令撤架	
17. 葡萄牙	类型: 激光指示器 产品: 激光指示器 品牌: JD 来源: 中国	视力损伤 激光指示器的激光等级达到 3R 级, 而且审查产品的分类标签、消费者说明其皆未符合相关标准 EN 60825。	当局责令撤架	
19. 芬兰	类型: 电子电气 产品: LED 灯 品牌: Swedlux 来源: 中国	电击 产品的带电部件和可触及金属件之间的绝缘性不佳, 容易造成电击。不符合 LVD 指令和 EN 60968。	当局责令向消费者召回	
20. 芬兰	类型: 电子电气 产品: LED 灯 品牌: Lexxa 来源: 中国	电击 产品的带电部件和可触及金属件之间的绝缘性不佳, 容易造成电击。不符合 LVD 指令和 EN 60968。	当局责令向消费者召回	
23. 芬兰	类型: 玩具 产品: 建筑玩具 品牌: Ke Xiang 来源: 中国	化学伤害及窒息 • 玩具含有 5.99~24% 的 DEHP 不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。 • 包装玩具的塑料袋厚度不符合规格 • 产品不符合 REACH 法规和 EN 71-1、欧洲玩具	海关拒绝进口	

		安全指令		
24. 芬兰	类型: 玩具 产品: 建筑玩具 品牌: Xiangfeng Toys 来源: 中国	窒息 玩具的塑料包装袋厚度不符合规格, 产品不符合玩具安全指令和 EN 71-1。	海关拒绝进口	
25. 斯洛文尼亚	类型: 玩具 产品: 泰迪熊 品牌: 未知 来源: 中国	呛噎 泰迪熊的眼睛和纽扣容易脱落, 被儿童放入口中误食, 造成呛噎危险。产品不符合玩具安全指令和 EN 71-1。	当局颁布禁售令并向消费者召回	
28. 荷兰	类型: 玩具 产品: 洋娃娃 品牌: 未知 来源: 中国	化学伤害 玩具含有 26.1%的 DEHP, 不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	当局颁布禁售令	
29. 西班牙	类型: 儿童产品 产品: 抚慰奶嘴 品牌: MUMLOVE 来源: 中国	呛噎 抚慰奶嘴的奶头容易掉落, 会被儿童放入口中, 造成呛噎危险, 产品不符合 EN 1400-2。	当局责令撤架	
31. 西班牙	类型: 儿童产品 产品: 抚慰奶嘴 品牌: MUMLOVE 来源: 中国	呛噎 产品容易脱落小部件, 会被儿童放入口中, 造成呛噎危险, 不符合 EN 1400。	当局责令撤架	
32. 法国	类型: 电子电气 产品: 卤素灯 品牌: Bricorama In'Loght 来源: 中国	灼伤及割伤 灯泡容易爆裂并产生玻璃碎片。	自愿撤架	
34. 西班牙	类型: 玩具 产品: 洋娃娃 品牌: 未知 来源: 中国	化学伤害 玩具含有 0.58~3.48%的 DEHP、0.76~1.28%的 DINP。不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	当局颁布禁售令	

<p>35. 西班牙</p>	<p>类型：纺织服装 产品：儿童套装 品牌：NEWNESS 来源：中国</p>	<p>人身伤害 裤子的抽绳设计不符合 EN14682 的规定</p>	<p>当局责令撤架</p>	
<p>36. 拉脱维亚</p>	<p>类型：打火机 产品：新奇士打火机 品牌：DIHU 等 来源：中国</p>	<p>灼伤 产品对儿童没有防打开装置，一旦被儿童误操作、引火，容易造成烧伤。产品不符合好 2006/502/EC</p>	<p>供应商自动撤架</p>	

信息来源：http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=445

制作：杭州瑞旭产品技术有限公司