

欧盟非食品快速预警系统通报 2012 年第 25 周（06.18-06.22）

本周 RAPEX 预警通报共涉及 24 例产品，通报产品主要为纺织服装，占有通报的 29.17%。

纺织服装的主要通报危害类型勒伤及人身伤害。

本周中国产品被通报量最高，共计 10 例，占全部通报的 41.67%。

➤ 产品通报类型表

产品类型/期	纺织服装	玩具	机动车	化学品	电子电气产品	休闲设备	燃气设备
第 25 期	7 例	5 例	5 例	3 例	2 例	1 例	1 例

➤ 危险类型表

危险类型/期	人身伤害	勒伤	化学危害	电击	电击及着火危险	其他
第 25 期	8 例	5 例	4 例	1 例	1 例	5 例

注：“其他”危害类型指的是呛噎及人身伤害（1），呛噎风险（1），勒伤及人身伤害(1)，着火危险（1）、灼伤（1）。

➤ 中国通报情况详表

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
1. 芬兰	类型：燃气设备 产品：便携式燃气加热器 品牌：Bellus 来源：中国	灼伤 注水器体积过大；由于过热而开裂，导致泄漏和灼伤。产品不符合燃气设备指令和 EN 449。	向终端消费者召回、产品撤架	
5. 希腊	类型：休闲设备 产品：门闩 品牌：JUMBO 来源：中国	人身伤害 在用户的重量作用之下，产品会从门上脱落，目前已有一起事故报道。产品不符合 EN 957。	产品撤架	
9. 匈牙利	类型：纺织服装 产品：儿童风衣 品牌：SANJOY 来源：中国	勒伤及人身伤害 产品的主要问题在于带小结的松紧带、兜帽及腰部的不规范抽绳设计。由于抽绳带弹性，一旦儿童轻扯绳端，在弹性作用下恐伤到儿童的眼部和脸部。产品不符合 EN 14682。	当局责令撤架并向消费者召回	

11. 丹麦	<p>类型：玩具</p> <p>产品：磁性玩具</p> <p>品牌：Fish Toys</p> <p>来源：中国</p>	<p>人身伤害</p> <p>产品的主要问题在于装有电池的塑料戒指容易破裂释放出高磁通量的磁铁和金属小部件，一旦被儿童放入口中、吞咽，造成严重的人身伤害。产品不符合玩具安全指令和 EN 71-1。</p>	自愿下架	
13. 德国	<p>类型：电子电气产品</p> <p>产品：烘鞋机</p> <p>品牌：Pearl</p> <p>来源：中国</p>	<p>电击</p> <p>链接电源适配器和加热元件的插头的带电电线容易被接触到，造成电击。目前已有一起事故报告。</p>	自愿下架	
14. 奥地利	<p>类型：玩具</p> <p>产品：玩具气枪</p> <p>品牌：Yika</p> <p>来源：中国</p>	<p>人身伤害</p> <p>玩具气枪的子弹已经超过了所允许的最大动能，易造成严重的外伤，脸部及眼部等敏感区域尤其容易被伤到。产品不符合玩具安全指令和 EN 71-1。</p>	自愿销毁产品	
15. 奥地利	<p>类型：玩具</p> <p>产品：沙滩玩具</p> <p>品牌：未知</p> <p>来源：中国</p>	<p>呛噎</p> <p>玩具卡车的“耳朵”和“鼻子”容易脱落，形成小部件危险。产品不符合玩具安全质量和 EN 71-1。</p>	自愿销毁产品并 发出消费风险警告	
19. 塞浦路斯	<p>类型：电子电气产品</p> <p>产品：充电器</p> <p>品牌：All Thesys</p> <p>来源：中国</p>	<p>电击及火灾</p> <p>输入功率导体被固定在印刷电路板上，因此仅仅依靠电路焊接来维持导体归位，一旦电焊脱落，容易引起严重危险。产品不符合 LVD 指令和 EN 60950。</p>	当局颁布禁售令	
20. 瑞典	<p>类型：玩具</p> <p>产品：磁性玩具</p> <p>品牌：未知</p> <p>来源：中国</p>	<p>呛噎和人身伤害</p> <p>产品含有高磁通量的小磁铁，容易被误吞，有肠道阻塞危险；此外，误吞脱落的小部件容易造成呛噎危险。产品不符合玩具安全指令和 EN 71-1。</p>	自愿下架	
21. 匈牙利	<p>类型：纺织服装</p> <p>产品：儿童T恤衫</p> <p>品牌：Seagull</p> <p>来源：中国</p>	<p>勒伤</p> <p>服装兜帽的抽绳设计不符合 EN 14682。</p>	下架并召回	

信息来源：http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=447

制作：杭州瑞旭产品技术有限公司