

## 欧盟非食品快速预警系统通报 2012 年第 34 周 (08.20-08.24)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 48 例产品，通报产品主要为纺织服装/时尚配件，占有通报的 45.83%。

纺织服装/时尚配件的主要通报危害类型为勒伤及人身伤害。

本周中国产品被通报量最高，共计 24 例，占全部通报的 50%。

### ➤ 产品通报类型表

产品类型/期	纺织服装	玩具	打火机	机动车	化学产品	电子电气设备	其他
第 34	22 例	6 例	5 例	4 例	3 例	2 例	6 例




注：“其他类”指儿童护理品（1）、通讯产品（1）、化妆品（1）、照明设备（1）、防护设备（1）、娱乐产品（1）

### ➤ 危险类型表





危险类型/期	人身伤害	勒伤	化学风险	灼伤及着火危险	勒伤及人身伤害	电击	呛噎	微生物危险	其他
第 34	13 例	8 例	7 例	5 例	4 例	3 例	2 例	2 例	4 例


注：“其他类”指灼伤（1）、呛噎及人身伤害（1）、电击及着火危险（1）、着火危险（1）

### ➤ 中国通报情况详表（其中：3 例违反 REACH 法规）

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
1. 西班牙	类型：玩具 产品：肥皂泡 品牌：Tiger 来源：中国	微生物危险 产品检出需氧微生物数量单元 12 000 000cfu/ml, 而规定的最低阈值为 1000cfu/ml。一旦吞入或与皮肤接触，恐造成皮肤感染。产品不符合玩具安全指令。	当局责令下架	
2. 西班牙	类型：玩具 产品：肥皂泡 品牌：Tiger 来源：中国	微生物危险 产品检出需氧微生物数量单元 120 000cfu/ml, 而规定的最低阈值为 1000cfu/ml。此外，该产品还含有绿脓杆菌，且吞入或与皮肤接触，恐造成皮肤感染。产品不符合玩具安全指令。	当局责令下架	
3. 西班牙	类型：电子电气设备 产品：适配器 品牌：多品牌 来源：中国	电击及着火危险 产品的主要问题在于： • 产品的绝缘性不佳 • 适配器的脚针尺寸不当，产生电弧放电和过热现象 产品不符合 LVD 指令和 EN 60335	海关拒绝进口	

4. 爱沙尼亚	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 童鞋 品牌: Buddy Dog 来源: 中国	化学伤害 产品检出 0.17mg/kg 的富马酸二甲酯 (DMF), 违反欧盟 REACH 法规	自愿撤架	
5. 保加利亚	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 女童礼服 品牌: UB & MG 来源: 中国	人身伤害 腰部的绳带设计不符合 EN 14682。	当局颁布禁售令	
7. 丹麦	类型: 玩具 产品: 磁铁钓鱼玩具 品牌: Cork 来源: 中国	呛噎 玩具产品的可触及磁铁容易脱落、易被儿童吞食; 钓鱼线过长 (325mm), 恐使得儿童被缠绕。	当局责令撤架	
8. 西班牙	类型: 玩具 产品: 浴室玩具 品牌: 未知 来源: 中国	呛噎 产品含有的小部件容易被儿童吞入口中, 不符合玩具安全指令和 EN 71-1。	海关拒绝进口	
9. 希腊	类型: 化学产品 产品: 电子烟液体 品牌: Nobacco 来源: 中国	化学伤害 产品检出 8.0mg/kg 的尼古丁, 尼古丁被归类为皮肤接触有毒物质分类, 但是产品标签却没有包含任何安全性标签, 因此消费者在没有接收到警示信息的情况下一旦与皮肤接触可能产生严重的伤害。产品不符合 1999/45/EC 指令	自愿撤架	
10. 西班牙	类型: 电子电气设备 产品: 橡胶电插座 品牌: Extrastar 来源: 中国	电击 插座没有任何保护窗设计, 如果被儿童插入金属端, 则可能引发电击。产品不符合相关国家性标准。	海关拒绝进口	
11. 西班牙	类型: 照明设备 产品: 灯泡套口 品牌: Extrastar 来源: 中国	电击 当插入电灯泡的时候, 带电部件恐被人体接触到, 产生电击。产品不符合 LVD 指令和 EN 60238。	海关拒绝进口	
13. 匈牙利	类型: 通讯设备 产品: 电视/无线天线 品牌: Emmerson 来源: 中国	电击 插座的尺寸比标准规格小, 用户在使用过程中可能接触到带电组件。产品不符合 LVD 指令和 EN 60065。	当局责令撤架	
15. 匈牙利	类型: 玩具 产品: 玩具枪 品牌: Pei Li Da 来源: 中国	化学伤害 产品检出 13% 的 DBP; 不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	海关拒绝进口	

17. 保加利亚	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 女童比基尼 品牌: Z.Five 来源: 中国	勒伤及人身伤害 腰部和颈部的绳带设计不符合 EN 14682。	当局责令撤架	
18. 保加利亚	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 女童比基尼 品牌: Honey 来源: 中国	勒伤及人身伤害 腰部和颈部的绳带设计不符合 EN 14682。	当局责令撤架	
20. 保加利亚	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 男童游泳裤 品牌: Yong yi dong 来源: 中国	人身伤害 腰部的自由抽绳设计不符合 EN14682。	当局责令撤架	
23. 保加利亚	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 男童游泳裤 品牌: Samegame 来源: 中国	人身伤害 腰部的自由抽绳设计不符合 EN14682。	当局责令撤架	
25. 保加利亚	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 男童游泳裤 品牌: Naij Lang 来源: 中国	人身伤害 腰部的自由抽绳涉及不符合 EN 14682。	当局责令撤架	
36. 保加利亚	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 女童上衣 品牌: 未知 来源: 中国	勒伤 上衣绳带设计不符合 EN14682。	当局责令撤架	
37. 保加利亚	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 女童上衣 品牌: 未知 来源: 中国	勒伤 上衣绳带设计不符合 EN14682。	当局责令撤架	
38. 保加利亚	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 女童上衣 品牌: 未知 来源: 中国	勒伤 上衣绳带设计不符合 EN14682。	当局责令撤架	
39. 保加利亚	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 女童礼服 品牌: 未知 来源: 中国	勒伤 颈部的绳带设计不符合 EN14682。	当局责令撤架	
40. 保加利亚	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 女童泳装 品牌: Xiao jin yu 来源: 中国	勒伤 颈部的绳带设计不符合 EN14682。	当局责令撤架	

41. 保加利亚	类型：纺织服装/时尚配件 产品：女童比基尼 品牌：Doxueer 来源：中国	勒伤 颈部的绳带设计不符合 EN14682。	当局责令撤架	
48. 英国	类型：化学产品 产品：胶水 品牌：151 adhesives 来源：中国	化学伤害 产品检出 10%的三氯甲烷，不符合 REACH 法规	自愿召回	

信息来源：[http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create\\_rapex.cfm?rx\\_id=456](http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=456)

制作：杭州瑞旭产品技术有限公司