

欧盟非食品快速预警系统通报 2012 年第 36 周 (09.03-09.07)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 28 例产品，通报产品主要为纺织服装/时尚配件，占有通报的 50%

纺织服装/时尚配件的主要通报危害类型为勒伤、人身伤害。

本周中国产品被通报量最高，共计 21 例，占全部通报的 70.5%。






➤ 产品通报类型表

产品类型/期	纺织服装	电子设备	激光产品	防护设备	儿童产品	家具	仿真食物产品	机械	灯串	其他
第 36 期	14 例	4 例	2 例	2 例	1 例	1 例	1 例	1 例	1 例	1 例

➤ 危险类型表

危险类型/期	人身伤害	勒伤及人身伤害	电击	电击及着火危险	呛噎	化学风险	视力损伤	溺水	健康伤害	勒伤	割伤及人身伤害
第 36 期	10 例	3 例	3 例	2 例	2 例	2 例	2 例	1 例	1 例	1 例	1 例

➤ 中国通报情况详表

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
3. 保加利亚	类型：纺织服装/时尚配件 产品：女童比基尼 品牌：AOSINIAO 来源：中国	勒伤及人身伤害 服装的绳带设计不符合 EN 14682。	当局责令下架	
4. 芬兰	类型：其他 产品：卷帘 品牌：Megan 来源：中国	勒伤 卷帘的链条可形成一个圆环，使得儿童被套入，且产品缺乏必要的安全警示。产品不符合 EN 13120。	自愿向消费者发出消费警示	
5. 荷兰	类型：家具 产品：折叠椅 品牌：Hema 来源：中国	人身伤害 当折叠椅摊开使用时，未附带自动锁机械装置，使用者的手指可能被绕进去，当试图移动椅子、调整座位时手指也有可能被金属片挤压到	当局责令下架	
7. 保加利亚	类型：纺织服装/时尚配件 产品：女童游泳套装 品牌：Shandian 来源：中国	勒伤及人身伤害 服装的绳带设计不符合 EN14682。	当局责令下架	
9. 保加利亚	类型：纺织服装/时尚配件 产品：短裤 品牌：JSJ KID'S 来源：中国	人身伤害 产品的主要问题在于腰部的自由端绳带并没有被固定在裤腰上且其过长，不符合 EN14682。	当局颁布禁售令	

10. 保加利亚	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 女童套装 品牌: Mali Zmaj 来源: 中国	人身伤害 肩部的绳带设计不符合 EN 14682。	当局颁布禁售令	
13. 德国	类型: 激光指示器 产品: 激光指示器 品牌: 未知 来源: 中国	视力损伤 产品的激光等级达到 3B 级, 而且审查产品的分类、标签、用户信息和工程用途未符合相关标准 EN 60825-1。	自愿销毁存货	
14. 比利时	类型: 电子电气设备 产品: 电理发剪 品牌: Jin Hu 来源: 中国	电击及着火危险 电线的横截面积和脚针的机械强度不规范, 易产生电击。此外, 电线易过热和产生短路现象, 对插座构成着火危险。	海关拒绝进口	
15. 德国	类型: 激光指示器 产品: 激光指示器 品牌: 未知 来源: 中国	视力损伤 产品的激光等级达到 3B 级, 而且审查产品的分类、标签、用户信息和工程用途未符合相关标准 EN 60825-1。	自愿撤架并销毁	
16. 英国	类型: 灯串 产品: LED 条灯 品牌: 未知 来源: 中国	电击 产品充电器的机械强度不规范, 导致带电部件可能被用户触及, 产品不符合 LVD 指令和 EN 61558。	拒绝进口	
17. 芬兰	类型: 机械 产品: 圆角锯 品牌: BIL TEMA 来源: 中国	割伤及人身伤害 产品的主要问题在于: <ul style="list-style-type: none"> • 设备稳定性不够, 导致旋转轴的还原性较差 • 锯片安全罩的尺寸不当导致旋转轴的还原性较差 • 锯齿链条容易被用户接触到 • 人工安装指南不清晰 产品不符合机械指令和 EN 1870。	自愿撤架	
19. 保加利亚	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 女童连体衣 品牌: Bordo 来源: 中国	人身伤害 腰部和肩部的绳带设计不符合 EN 14682。	当局颁布禁售令	
20. 保加利亚	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 女童礼服 品牌: Mali Zmaj 来源: 中国	人身伤害 腰部的绳带设计不符合 EN 14682。	当局颁布禁售令	
21. 保加利亚	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 女童礼服 品牌: S&L 来源: 中国	人身伤害 腰部的绳带设计不符合 EN 14682。	当局颁布禁售令	

22. 保加利亚	类型: 防护设备 产品: 充气浮具 品牌: 未知 来源: 中国	溺水 产品的阀门不紧密, 可能存在漏气的现象。产品不符合个人防护设备指令和 EN 13138-1。	当局颁布禁售令	
23. 保加利亚	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 儿童礼服 品牌: Mali Zmaj 来源: 中国	勒伤及人身伤害 颈部的绳带设计不符合 EN 14682。	当局颁布禁售令	
24. 保加利亚	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 儿童衬衫 品牌: HOBO Cafei 来源: 中国	人身伤害 腰部的绳带设计不符合 EN 14682。	当局颁布禁售令	
25. 保加利亚	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 儿童礼服 品牌: HOBO Cafei 来源: 中国	人身伤害 腰部的绳带设计不符合 EN 14682。	当局颁布禁售令	
26. 英国	类型: 电子电气设备 产品: 旋转插头 品牌: 未知 来源: 中国	电击 插入使用时, 使得其他脚针暴露在外, 造成电击。产品不符合相关国家规定。	当局责令撤架	
27. 英国	类型: 电子电气设备 产品: 旋转插头 品牌: TJ Morris 来源: 中国	电击 产品的主要问题在于: <ul style="list-style-type: none"> • 插入使用时, 其他脚针暴露在外 • 不具有保护窗设计, 无法有效阻止人体接触 • 没有规范的接地设施 • 产品没有准确的说明, 提醒产品仅适用于二级设备 产品不符合相关国家规定。	当局责令撤架	
28. 比利时	类型: 电子电气设备 产品: 电理发剪 品牌: Jinghao 来源: 中国	电击及着火危险 电线缆的横截面积和脚针的机械强度不规范, 易产生电击。此外, 电线易过热和产生短路现象, 对插座构成着火危险。	海关拒绝进口	

信息来源: http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=458

制作: 杭州瑞旭产品技术有限公司