

欧盟非食品快速预警系统通报 2012 年第 41 周 (10.08-10.12)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 35 例产品, 通报产品主要为玩具, 占有通报的 51.43%。

玩具的主要通报危害类型为呛噎、化学伤害及人身伤害。

本周中国产品被通报量最高, 共计 20 例, 占全部通报的 57.14%。

➤ 产品通报类型表

产品类型/期	玩具	纺织服装	机动车	家具	电子电气设备	装饰性产品	机械	激光指示器
第 41 期	18 例	6 例	6 例	1 例	1 例	1 例	1 例	1 例

➤ 危险类型表




危险类型/期	人身伤害	勒伤	化学伤害	勒伤及人身伤害	呛噎	灼伤危险	化学危险及人身伤害	着火危险及化学危险	呛噎及化学伤害、窒息	视力损伤	窒息	电击
第 41 期	10 例	5 例	4 例	4 例	3 例	2 例	2 例	1 例	1 例	1 例	1 例	1 例

➤ 中国通报情况详表 (其中 7 例违反欧盟 REACH 法规)

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
1. 意大利	类型: 玩具 产品: 塑料洋娃娃 品牌: General Trade 来源: 中国	化学伤害 产品检出 6.9~13.5% 的 DEHP、0.34% 的 DBP; 不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	当局颁布禁售令	
2. 芬兰	类型: 装饰设备 产品: 玻璃油灯 品牌: BRANDS Scandinavia 来源: 中国香港	着火危险及化学危险 产品的主要问题在于: 1. 油灯的漏斗盖同时也是灯芯的防护装置在油灯倾斜 90° 时容易松动, 造成着火危险 2. 因为产品外观的关系, 油灯容易被儿童接触到, 漏斗盖不对儿童有保护, 灯芯恐被儿童放入口中, 吞入灯油。 产品不符合 EN 14059。	海关拒绝进口	
3. 英国	类型: 其他 产品: 浴室坐凳 品牌: Matrix 来源: 中国	人身伤害 坐凳的锁紧螺栓容易松动, 造成使用者跌落损伤目前已有一例安全事故报告	自愿向消费者召回	
4. 德国	类型: 机械 产品: 花园电动工具集 品牌: Atika 来源: 中国	着火危险 固定排气管的驱动单元的螺丝容易松动, 导致热气溢出, 温度过高、极易引起灼伤及着火危险。产品不符合机械指令。	自愿向消费者召回	

5.波兰	类型：玩具 产品：洋娃娃系列 品牌：BETTY 来源：中国	化学伤害 产品检出 36%的 DEHP；不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP；尤其是，当上述产品可放入口中时，DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	当局责令撤架	
6.英国	类型：电子电气设备 产品：电源适配器 品牌：HL 来源：中国	电击 产品的主要问题在于主回路之间的爬电距离和电气间隙不适当，产品不符合 LVD 指令和 EN60950。	自愿撤架	
10. 塞浦路斯	类型：纺织服装/时尚配件 产品：女童比基尼 品牌：David Kids 来源：中国	勒伤及人身伤害 颈部的绳带设计不符合 EN 14682。	当局销毁问题存货	
13. 保加利亚	类型：纺织服装/时尚配件 产品：女童套装 品牌：Bordo 来源：中国	勒伤及人身伤害 颈部和腰部的绳带设计不符合 EN 14682。	当局颁布禁售令	
15. 芬兰	类型：玩具 产品：玩具枪 品牌：Most New Toys 来源：中国	化学伤害 产品检出 7.2%的 DEHP、5.3%的 DBP、11%的 DINP；不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP；尤其是，当上述产品可放入口中时，DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	海关拒绝进口	
16. 匈牙利	类型：玩具 产品：玩具枪 品牌：未知 来源：中国	化学伤害 产品检出 9.9%的 DEHP、0.5%的 DBP；不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP；尤其是，当上述产品可放入口中时，DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	当局责令撤架并召回	
17. 爱尔兰	类型：其他 产品：一氧化碳警示器 品牌：ETERNA 来源：中国	窒息 警示器可能存在感应探测失灵的情况，以至于无法在危险发生时正确发出警报，产品不符合 EN 50291。	自愿向消费者召回	
18. 西班牙	类型：玩具 产品：玩具喇叭 品牌：TOYS 来源：中国	呛噎 产品容易脱落小部件，被儿童放入口中误食吞咽，产品不符合玩具安全指令和 EN71-1。	当局责令撤架	

19. 西班牙	<p>类型：玩具 产品：化妆舞会服装 品牌：BOYS TOYS 来源：中国</p>	<p>勒伤 颈部的绳带设计不符合 EN 14682。</p>	当局责令撤架	
20. 西班牙	<p>类型：玩具 产品：化妆舞会服装 品牌：BOYS TOYS 来源：中国</p>	<p>勒伤 颈部的绳带设计不符合 EN 14682。</p>	当局责令撤架	
21. 西班牙	<p>类型：玩具 产品：化妆舞会服装 品牌：BOYS TOYS 来源：中国</p>	<p>勒伤 颈部的绳带设计不符合 EN 14682。</p>	当局责令撤架	
26. 西班牙	<p>类型：玩具 产品：化妆舞会服装 品牌：BOYS TOYS 来源：中国</p>	<p>勒伤 颈部的绳带设计不符合 EN 14682。</p>	当局责令撤架	
28. 西班牙	<p>类型：家具 产品：折叠沙滩椅 品牌：MONTY BEACH 来源：中国</p>	<p>人身伤害 当将折叠椅摊开使用时，使用者的手指可能被套绕进去，产品不符合 EN581-2 标准。</p>	当局责令撤架	
29. 匈牙利	<p>类型：玩具 产品：玩具枪 品牌：CLUB 来源：中国</p>	<p>化学伤害及人身伤害 • 产品检出 1.7%的 DEHP、0.49%的 DBP；不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP；尤其的，当上述产品可放入口中时，DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。 • 此外由于产品已经超过允许的最大动能水平，可能玩玩耍者的脸部及眼部造成大面积损伤。产品不符合玩具安全指令和 EN71-1。</p>	当局责令撤架并召回	
31. 意大利	<p>类型：玩具 产品：无线遥控玩具 品牌：Micro Ufo Channel 来源：中国</p>	<p>化学伤害及人身伤害 • 产品检出含有的 6 项邻苯二甲酸盐含量超出 REACH 法规的要求。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP；尤其的，当上述产品可放入口中时，DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。 • 此外产品的旋转叶片容易破裂，产生 LED 碎片，锐边恐对玩耍者造成伤害。产品不符合玩具安全指令和 EN71-1。</p>	当局颁布禁售令	

<p>33. 匈牙利</p>	<p>类型：玩具 产品：儿童出牙玩具 品牌：Baby Plaything 来源：中国</p>	<p>呛噎 出牙玩具的纺织面料部分容易裂开，形成纺织碎片，恐被儿童误吞。产品不符合玩具安全指令和EN71-1。</p>	<p>当局责令召回</p>	
<p>34. 保加利亚</p>	<p>类型：纺织服装/时尚配件 产品：女鞋 品牌：FANGHUA 来源：中国</p>	<p>化学伤害、呛噎及窒息 • 产品检出 5.93%的富马酸二甲酯（DMF），违反欧盟 REACH 法规 • 鞋子的人造钻石容易脱落，形成小部件危险。</p>	<p>当局责令下架</p>	
<p>35. 卢森堡</p>	<p>类型：玩具 产品：毛绒玩具 品牌：未知 来源：中国</p>	<p>呛噎 玩具上的小部件容易脱落，易被儿童吞入，且产品的安全指示标签缺失。产品不符合玩具安全指令和EN71-1。</p>	<p>当局责令下架</p>	

信息来源：http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=463

制作：杭州瑞旭产品技术有限公司