

欧盟非食品快速预警系统通报 2012 年第 38 周 (09.17-09.21)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 34 例产品，通报产品主要为纺织服装/时尚配件，占有通报的 55.89%。

纺织服装/时尚配件的主要通报危害类型为勒伤、人身伤害。

本周中国产品被通报量最高，共计 12 例，占全部通报的 35.29%。

➤ 产品通报类型表

产品类型/期	纺织服装	化妆品	激光产品	机动车	玩具	装饰性产品	儿童产品	化学产品	电子电气设备
第 38 期	19 例	6 例	3 例	1 例	1 例	1 例	1 例	1 例	1 例

➤ 危险类型表

危险类型/期	人身伤害	勒伤	化学伤害	视力损伤	着火危险及电击	勒伤及人身伤害	灼伤及着火危险	微生物危险
第 38 期	10 例	9 例	7 例	3 例	2 例	2 例	1 例	1 例

➤ 中国通报情况详表

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
3. 匈牙利	类型：纺织服装/时尚配件 产品：儿童带帽 T 恤 品牌：Moga Kid's 来源：中国	勒伤 兜帽的绳带设计不符合 EN 14682。	责令下架并召回	
5. 捷克	类型：激光指示器 产品：激光指示器 品牌：未知 来源：中国	视力损伤 产品的发光等级达到 3B，对视力造成损伤。产品不符合 EN 60825-1。	当局颁布禁售令	
6. 捷克	类型：激光指示器 产品：激光指示器 品牌：未知 来源：中国	视力损伤 产品的发光等级达到 3B，对视力造成损伤。产品不符合 EN 60825-1。	当局责令下架	
9. 匈牙利	类型：纺织服装/时尚配件 产品：女童休闲裤 品牌：HANNY 来源：中国	人身伤害 腰部的绳带设计不符合 EN 14682。	当局责令下架并召回	
10. 匈牙利	类型：纺织服装/时尚配件 产品：女童休闲裤 品牌：WANDENG 来源：中国	人身伤害 腰部的绳带设计不符合 EN 14682。	当局责令下架并召回	

11. 匈牙利	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 婴儿外套 品牌: AOLES 来源: 中国	勒伤 兜帽的绳带设计不符合 EN 14682。	当局责令撤架并召回	
12. 匈牙利	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 女童带帽夹克 品牌: S&L 来源: 中国	人身伤害 腰部的绳带设计不符合 EN 14682。	当局颁布禁售令并召回	
21. 德国	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 皮革鞋垫 品牌: 未知 来源: 中国	化学伤害 产品检出 16mg/kg 的六价格。	自愿撤架	
27. 西班牙	类型: 玩具 产品: 化妆舞会服装 品牌: GUIRCA 等 来源: 中国	勒伤 颈部的绳带设计不符合 EN 14682。	当局责令撤架	
31. 保加利亚	类型: 儿童产品 产品: 推车 品牌: JUBMO 来源: 中国	人身伤害 产品的稳定性不足, 容易倾倒且缺乏必要的警示标签。产品不符合 EN 1888。	当局颁布禁售令	
32. 保加利亚	类型: 装饰性产品 产品: 火炬 品牌: JUMBO 来源: 中国	灼伤及着火危险 产品未安装机芯防护装置, 燃料罐容易泄漏引起灼伤及着火危险且由于产品上的装饰性娃娃对儿童极具吸引力, 因此容易使儿童不慎接触。此外, 产品缺乏必要的安全警示说明。产品不符合 EN 14059。	当局责令撤架	
34. 英国	类型: 电子电气设备 产品: 电热水壶 品牌: SKG 来源: 中国	着火危险及电击 产品的主要问题在于: <ul style="list-style-type: none"> • 插座孔不具备保护窗设计 • 电线衔接设计不牢靠, 容易引起产品过热 目前已经有一例安全事故。	当局责令撤架	

信息来源: http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=460

制作: 杭州瑞旭产品技术有限公司