

## 欧盟非食品快速预警系统通报 2012 年第 39 周 (09.24-09.28)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 31 例产品，通报产品主要为纺织服装/时尚配件，占有通报的 41.94%。

纺织服装/时尚配件的主要通报危害类型为勒伤、人身伤害。

本周中国产品被通报量最高，共计 17 例，占全部通报的 54.84%。

### ➤ 产品通报类型表

产品类型/期	纺织服装	电子电气设备	机动车	玩具	照明设备	休闲产品	激光产品	手动设备	儿童产品
第 39 期	13 例	5 例	4 例	3 例	2 例	1 例	1 例	1 例	1 例




### ➤ 危险类型表

危险类型/期	人身伤害	勒伤	电击	勒伤及人身伤害	化学伤害	视力损伤
第 39 期	8 例	7 例	6 例	5 例	4 例	1 例

### ➤ 中国通报情况详表 (其中 2 例违反欧盟 REACH 法规)

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
3. 德国	类型: 激光产品 产品: 激光指示器 品牌: 未知 来源: 中国	视力损伤 产品的激光等级达到 3R, 且警示标签内容不充分、安全操作指示缺失。	自愿下架	
4. 德国	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 短裤 品牌: Flame 来源: 中国	化学伤害 产品检出 474mg/kg 的对氨基偶氮苯, 超出 REACH 法规规定的 30mg/kg 的限量。	自愿向消费者召回	
5. 保加利亚	类型: 玩具 产品: 洋娃娃 品牌: CATWALK FASHION 来源: 中国	化学伤害 产品检出 9.7% 的 DEHP; 不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	当局颁布禁售令	
10. 西班牙	类型: 玩具 产品: 化妆舞会服装 品牌: BOYS TOYS 来源: 中国	勒伤 产品颈部的绳带设计不符合 EN 14682。	当局责令下架	
11. 英国	类型: 休闲设备 产品: 自行车 品牌: Kinesis UK 来源: 中国	人身伤害 自行车的前叉支架容易开裂, 使乘骑者从自行车上跌落, 目前已有一起事故报告。	自愿向消费者召回	

12. 卢森堡	类型：电子电气设备 产品：焊铁 品牌：HONG LEI 来源：中国	电击 产品的主要问题在于： • 电线锚位不准确 • 绝缘设施不充分 产品不符合 LVD 指令和 EN 60335。	当局责令撤架	
14. 英国	类型：电子电气设备 产品：吊扇 品牌：Blyss 来源：中国	人身伤害 叶片过于锋利,如果按照指示安装于低于 2.3m 处,一旦吊扇运转,因为高度和叶片的缘故,就可能对附近的消费者造成人身伤害。目前已有一起安全事故。	自愿向消费者召回	
15. 匈牙利	类型：纺织服装/时尚配件 产品：女童外套 品牌：Nice Wear 来源：中国	勒伤 兜帽的绳带设计不符合 EN 14682。	当局责令向撤架并向消费者召回	
21. 保加利亚	类型：纺织服装/时尚配件 产品：女童比基尼 品牌：Honey 来源：中国	勒伤及人身伤害 颈部和背部的绳带设计不符合 EN 14682。	当局责令撤架	
23. 保加利亚	类型：纺织服装/时尚配件 产品：儿童比基尼 品牌：Z.FIVE 来源：中国	勒伤及人身伤害 颈部和背部的绳带设计不符合 EN 14682。	当局责令撤架	
24. 保加利亚	类型：纺织服装/时尚配件 产品：儿童比基尼 品牌：Z.FIVE 来源：中国	勒伤及人身伤害 颈部和背部的绳带设计不符合 EN 14682。	当局责令撤架	
25. 芬兰	类型：电子电气设备 产品：电源装置 品牌：Silvershield 来源：中国	电击 产品的主要问题在于变压器的主次回路之间爬电距离不充分,产品不符合 LVD 指令和 EN 60950。	当局责令撤架并召回	
26. 芬兰	类型：电子电气设备 产品：插座 品牌：Ansmann 来源：中国	电击 产品的主要问题在于： • 插入使用时,带电脚针可能被接触到 • 接地设施不正确 产品不符合 EN60884。	当局责令撤架并召回	
27. 芬兰	类型：照明设备 产品：充电手电筒 品牌：ProMaster 来源：中国	电击 产品的主要问题在于供电电压的变压器的主次回路之间的爬电距离和电气间隙不适当,产品不符合 LVD 指令和 EN 61347。	当局责令撤架并召回	
28. 芬兰	类型：电子电气设备 产品：自行车灯 品牌：VD Velodromo 来源：中国	电击 产品的主要问题在于供电电压的变压器的主次回路之间的爬电距离和电气间隙不适当,产品不符合 LVD 指令和 EN 61347。	当局责令撤架并召回	

<p>29. 芬兰</p>	<p>类型：照明设备 产品：LED 灯 品牌：Powerled 来源：中国</p>	<p>电击 产品的主要问题在于金属件和带电组件之间的绝缘性不充分，产品不符合 LVD 指令和 EN 60335。</p>	<p>当局责令撤架并召回</p>	
<p>30. 塞浦路斯</p>	<p>类型：纺织服装/时尚配件 产品：女童比基尼 品牌：FREESTAR 来源：中国</p>	<p>勒伤及人身伤害 颈部和背部的绳带设计不符合 EN 14682。</p>	<p>当局销毁不合格产品存货</p>	
<p>31. 保加利亚</p>	<p>类型：手动工具 产品：工具箱 品牌：GADGET Tools 来源：中国</p>	<p>勒伤 锤子顶部容易开裂脱落，造成使用者眼睛等身体其他部位损伤。</p>	<p>当局责令撤架</p>	

信息来源：[http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create\\_rapex.cfm?rx\\_id=461](http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=461)

制作：杭州瑞旭产品技术有限公司