

欧盟非食品快速预警系统通报 2012 年第 43 周 (10.22-10.26)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 31 例产品, 通报产品主要为玩具, 占有通报的 29.03%。

玩具的主要通报危害类型为呛噎、化学伤害。

本周中国产品被通报量最高, 共计 20 例, 占全部通报的 64.52%。

▶ 产品通报类型表

产品类型/期	玩具	机动车	电子电气设备	纺织服装	照明设备	燃气设备	儿童产品	化学产品	首饰产品	化妆品
第 43 期	9 例	5 例	5 例	4 例	2 例	2 例	1 例	1 例	1 例	1 例

▶ 危险类型表

危险类型/期	化学伤害	电击	人身伤害	呛噎	灼伤及着火危险	着火危险	灼伤及着火危险	化学伤害、听力损伤及呛噎	灼伤	勒伤及人身伤害
第 43 期	8 例	7 例	4 例	3 例	2 例	2 例	2 例	1 例	1 例	1 例

▶ 中国通报情况详表 (其中 5 例违反欧盟 REACH 法规)

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
2. 爱尔兰	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 睡衣套装 品牌: St. Bernard 来源: 中国	呛噎 睡衣纽扣容易脱落产生小部件、被儿童误吞。不符合相关国家标准。	自愿召回	
6. 塞浦路斯	类型: 玩具 产品: 塑料洋娃娃 品牌: Moxie Girl 来源: 中国	化学伤害 产品检出 26.33% 的 DEHP、0.19% 的 DBP、0.6% 的 DINP; 不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	当局责令下架	
10. 塞浦路斯	类型: 玩具 产品: 塑料洋娃娃 品牌: Rongdafeng 来源: 中国	化学伤害 产品检出 18.93% 的 DEHP、0.14% 的 DBP; 不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	当局责令下架	
11. 荷兰	类型: 玩具 产品: 玩具乐器 品牌: Marek 来源: 中国	呛噎 乐器的条形音箱容易松动, 产生众多小部件, 恐被儿童误吞。产品不符合玩具安全指令和 EN 71-1。	当局颁布禁售令	
12. 丹麦	类型: 燃气设备 产品: 燃气烘烤器 品牌: 未知 来源: 中国	电击及着火危险 用户需要自行组装侧燃烧器、燃气箱、节流阀并自行调节每个燃烧器的初始空气, 由于内部气体软管是未知部件、汽路又无法机器调节, 因此容易产生	当局颁布禁售令并责令下架、召回	

		燃气泄漏。产品不符合燃气设备指令。		
13. 丹麦	类型: 燃气设备 产品: 燃气烘烤器 品牌: Bearsafe 来源: 中国	电击及着火危险 用户需要自行组装侧燃烧器、燃气箱、节流阀并自行调节每个燃烧器的初始空气, 由于内部气体软管是未知部件、汽路又无法机器调节, 因此容易产生燃气泄漏。产品不符合燃气设备指令。	自愿销毁存货	
15. 立陶宛	类型: 玩具 产品: 玩具卡车 品牌: 未知 来源: 中国	呛噎 产品容易脱落小部件、被儿童误吞, 产品违反玩具安全指令和 EN 71-1。	自愿撤架	
16. 立陶宛	类型: 电子电气设备 产品: 旅行插头 品牌: 未知 来源: 中国	电击 人体容易接触到带电部件, 产品不符合 EN 60884。	当局颁布禁售令	
19. 爱沙尼亚	类型: 玩具 产品: 玩具手机 品牌: Magic Phone 来源: 中国	听力损伤 玩具手机的声级过高, 恐对儿童听力造成损伤。产品不符合玩具安全指令和 EN 71-1。	自愿撤架	
20. 立陶宛	类型: 电子电气设备 产品: 充电式手电筒 品牌: Bright 来源: 中国	电击 起绝缘功能的外部部件的耐热性不佳, 产品不符合 LVD 指令和 EN 60598。	当局颁布禁售令	
21. 德国	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 女童短裤 品牌: Flame 来源: 中国	化学伤害 产品检出 363、344mg/kg 的 4-氨基偶氮苯, 违反欧盟 REACH 法规 30mg/kg 的规定。	自愿召回	
22. 保加利亚	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 儿童服装 品牌: Bordo 来源: 中国	人身伤害 肩部的绳带涉及不符合 EN 14682。	当局颁布禁售令	
23. 芬兰	类型: 照明设备 产品: LED 灯 品牌: LED Energie 来源: 中国	电击 带电部件和可接触金属导体之间的爬电距离不充分, 产品不符合 LVD 指令和 EN 62031。	当局责令撤架并召回	
24. 芬兰	类型: 照明设备 产品: LED 灯 品牌: LED Energie 来源: 中国	电击 带电部件和可接触金属导体之间的爬电距离不充分, 产品不符合 LVD 指令和 EN 62031。	当局责令撤架并召回	
26. 芬兰	类型: 电子电气设备 产品: 逆变器 品牌: Bison 来源: 中国	电击 产品插座不合规, 带电部件有可能被接触到。产品不符合 LVD 指令和 EN 60950。	当局责令撤架并召回	

	来源：中国			
27. 芬兰	类型：珠宝 产品：耳环 品牌：Seppälä 来源：中国	化学伤害 产品的不同部件检出 31%和 29%的镉，违反欧盟 REACH 法规	海关拒绝进口	
28. 匈牙利	类型：玩具 产品：塑料娃娃 品牌：Lian Yi 来源：中国	化学伤害及呛噎 产品检出 29%的 DEHP、0.19%的 DBP；不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP；尤其的，当上述产品可放入口中时，DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	当局责令撤架	
29. 匈牙利	类型：玩具 产品：玩具手机 品牌：未知 来源：中国	化学伤害、呛噎及听力损伤 • 玩具手机的声级过高，对儿童听力构成危害 • 在不借助外力的情况下，纽扣电池盖子容易被掀开，纽扣电池容易被儿童误吞。 产品违反玩具安全指令和 EN 71-1。	当局责令撤架并召回	
30. 匈牙利	类型：玩具 产品：玩具手机 品牌：未知 来源：中国	化学伤害、呛噎及听力损伤 • 玩具手机的声级过高，对儿童听力构成危害 • 在不借助外力的情况下，纽扣电池盖子容易被掀开，纽扣电池容易被儿童误吞。 产品违反玩具安全指令和 EN 71-1。	当局责令撤架并召回	
31. 丹麦	类型：电子电气设备 产品：电源适配器 品牌：Power 来源：中国	电击 主次回路之间的绝缘性不充分，产品不符合 LVD 指令和 EN 60558。	当局颁布禁售令	

信息来源：http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=473

制作：杭州瑞旭产品技术有限公司