

欧盟非食品快速预警系统通报 2012 年第 47 周 (11.19-11.23)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 52 例产品，通报产品主要为纺织服装/时尚配件，占有通报的 48.08%。

纺织服装/时尚配件的主要通报危害类型为勒伤、人身伤害。

本周中国（含台湾地区）产品被通报量最高，共计 22 例，占全部通报的 42.31%。




➤ 产品通报类型表

产品类型/期	纺织服装	玩具	机动车	激光产品	休闲产品	工具	化妆品	防护设备	照明设备	通讯产品	化妆品
第 47 期	25 例	12 例	7 例	1 例	1 例	1 例	1 例	1 例	1 例	1 例	1 例

➤ 危险类型表




危险类型/期	人身伤害	勒伤	化学伤害	呛噎	割伤及人身伤害	电击	视力损伤	着火危险	窒息及灼伤	微生物危险
第 47 期	19 例	16 例	6 例	3 例	2 例	2 例	1 例	1 例	1 例	1 例

➤ 中国通报情况详表（其中 5 例违反欧盟 REACH 法规）

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
5. 塞浦路斯	类型：玩具 产品：玩具射击套装 品牌：Delin Toys 来源：中国	呛噎 玩具吸盘容易掉落、形成小部件危险，产品违反玩具安全指令和 EN 71-1。	销毁存货	
7. 捷克	类型：激光指示器 产品：激光指示器 品牌：Rothco 来源：中国	视力损伤 产品的激光等级达到 3B，并且产品未标注任何与安全使用和使用风险相关的信息。产品违反 EN 60825。	当局责令撤架	
8. 斯洛文尼亚	类型：儿童护理品 产品：儿童自行车 品牌：Classic bicycle 来源：中国	人身伤害 产品的主要问题在于： • 自行车的某些锐边没有保护套，在正常使用过程中，可能造成伤害 • 缆线封帽的承受力不当，一旦封帽被移除，容易使儿童被缆线绊倒等伤害的产生 • 自行车把手的设计不当 • 自行车的防护链条未被完全覆盖，可能使儿童手指被链条缠绕 • 制造商的说明书中不含有任何必须的安全警示内容，用户手册也缺失。 产品违反 EN 14765。	当局颁布禁售令	

<p>9. 匈牙利</p>	<p>类型: 玩具 产品: 塑料娃娃 品牌: Mei Shao Nu 来源: 中国</p>	<p>化学伤害 产品检出 43%的 DEHP 不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。</p>	<p>当局责令撤架并召回</p>	
<p>10. 斯洛文尼亚</p>	<p>类型: 儿童护理品 产品: 儿童自行车 品牌: Ugly Cat 来源: 中国</p>	<p>人身伤害 产品的主要问题在于: • 自行车的某些锐边没有保护套, 在正常使用过程中, 可能造成伤害 • 缆线封帽的承受力不当, 一旦封帽被移除, 容易使儿童被缆线绊倒等伤害的产生 • 自行车把手的设计不当 • 自行车的防护链条未被完全覆盖, 可能使儿童手指被链条缠绕 • 制造商的说明书中不含有任何必须的安全警示内容, 用户手册也缺失。 产品违反 EN 14765。</p>	<p>自愿撤架并召回</p>	
<p>11 匈牙利</p>	<p>类型: 玩具 产品: 警察玩具套装 品牌: Hua Sheng 来源: 中国</p>	<p>化学伤害 产品检出 0.38%的 DEHP、12%的 DBP。不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。</p>	<p>当局责令撤架</p>	
<p>16. 法国</p>	<p>类型: 玩具 产品: 婴儿玩具套装 品牌: Play Wow 来源: 中国</p>	<p>化学伤害 产品检出 14.4%的 DEHP、12%的 DBP。不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。</p>	<p>当局责令撤架并召回</p>	
<p>21. 芬兰</p>	<p>类型: 玩具 产品: 推拉玩具 品牌: AVVIL Toys from Lapland 来源: 中国</p>	<p>呛噎 推拉玩具的眼睛容易脱落、造成小部件危险, 产品违反玩具安全指令和 EN 71-1。</p>	<p>海关拒绝进口</p>	
<p>26. 保加利亚</p>	<p>类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 儿童套装 品牌: Holly Fashion 来源: 中国</p>	<p>人身伤害 腰部的绳带设计违反 EN 14682。</p>	<p>当局责令撤架</p>	

28. 法国	<p>类型: 玩具</p> <p>产品: 充气玩具</p> <p>品牌: TOI-TOYS</p> <p>来源: 中国</p>	<p>化学伤害</p> <p>产品检出 21.2%的 DEHP、0.13%的 DINP。不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其是, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。</p>	自愿召回	
30. 法国	<p>类型: 建筑产品</p> <p>产品: 烟雾报警器</p> <p>品牌: AS DETECT</p> <p>来源: 中国</p>	<p>窒息及灼伤危害</p> <p>产品无法正确识别烟雾情况, 产品违反建筑产品指令和 EN 14604。</p>	自愿销毁	
31. 保加利亚	<p>类型: 纺织服装/时尚配件</p> <p>产品: 儿童夹克</p> <p>品牌: Gao Hong</p> <p>来源: 中国</p>	<p>勒伤</p> <p>兜帽和颈部的绳带设计违反 EN 14682。</p>	当局责令撤架	
33. 保加利亚	<p>类型: 纺织服装/时尚配件</p> <p>产品: 儿童夹克</p> <p>品牌: Lai Xier</p> <p>来源: 中国</p>	<p>勒伤</p> <p>兜帽和颈部的绳带设计违反 EN 14682。</p>	当局责令撤架	
34. 保加利亚	<p>类型: 纺织服装/时尚配件</p> <p>产品: 儿童夹克</p> <p>品牌: Lai Xier</p> <p>来源: 中国</p>	<p>勒伤</p> <p>兜帽和颈部的绳带设计违反 EN 14682。</p>	当局责令撤架	
36. 匈牙利	<p>类型: 纺织服装/时尚配件</p> <p>产品: 儿童裤子</p> <p>品牌: Grace</p> <p>来源: 中国</p>	<p>人身伤害</p> <p>腰部的绳带设计违反 EN 14682。</p>	当局责令撤架并召回	
43. 保加利亚	<p>类型: 纺织服装/时尚配件</p> <p>产品: 儿童服装</p> <p>品牌: Happy Ealuliul</p> <p>来源: 中国</p>	<p>勒伤</p> <p>兜帽的绳带设计违反 EN 14682。</p>	当局颁布禁售令	
44. 保加利亚	<p>类型: 纺织服装/时尚配件</p> <p>产品: 儿童服装</p> <p>品牌: Xia otian qi</p> <p>来源: 中国</p>	<p>勒伤</p> <p>兜帽的绳带设计违反 EN 14682。</p>	当局颁布禁售令	
45. 保加利亚	<p>类型: 手动工具</p> <p>产品: 锤子</p> <p>品牌: Chetak Tools</p> <p>来源: 中国</p>	<p>人身伤害</p> <p>由于材料使用不当, 金属部分容易脱落、造成砸伤。产品违反 EN 10083。</p>	当局责令撤架	
48. 芬兰	<p>类型: 玩具</p> <p>产品: 塑料娃娃</p> <p>品牌: Jacko</p> <p>来源: 中国</p>	<p>化学伤害</p> <p>产品检出 19%的 DEHP。不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其是, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。</p>	海关拒绝进口	

<p>50. 马耳他</p>	<p>类型: 玩具 产品: 化妆舞会套装 品牌: Lucida Handicraft 来源: 中国台湾</p>	<p>勒伤 颈部的绳带恐造成勒伤, 产品违反玩具安全指令和 EN 14682。</p>	<p>自愿撤架</p>	
<p>51. 斯洛文尼亚</p>	<p>类型: 玩具 产品: 浴室玩具 品牌: Art Bubble 来源: 中国</p>	<p>呛噎 产品容易脱落小部件, 造成呛噎危险。产品违反玩具安全指令和 EN 71-1。</p>	<p>当局颁布禁售令</p>	
<p>52. 马耳他</p>	<p>类型: 玩具 产品: 化妆舞会套装 品牌: Funny Fashion 来源: 中国台湾</p>	<p>勒伤 颈部的绳带恐造成勒伤, 产品违反玩具安全指令和 EN 14682。</p>	<p>自愿撤架</p>	

信息来源: http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=482

制作: 杭州瑞旭产品技术有限公司