

## 欧盟非食品快速预警系统通报 2012 年第 51 周 (12.17-12.21)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 15 例产品，通报产品主要为纺织服装/时尚配件，占有通报的 42.86%。

纺织服装/时尚配件的主要通报危害类型为勒伤、人身伤害。

本周中国产品被通报量最高，共计 22 例，占全部通报的 62.86%。

### ➤ 产品通报类型表

产品类型/期	纺织服装	玩具	机动车	照明设备	灯串	化妆品	通讯设备	建筑产品	电子电气
第 51 期	15 例	9 例	3 例	2 例	2 例	1 例	1 例	1 例	1 例

### ➤ 危险类型表

危险类型/期	人身伤害	化学伤害	电击	勒伤及人身伤害	勒伤	呛噎	微生物危险	呛噎及人身伤害	电击及着火危险	着火危险
第 51 期	9 例	7 例	5 例	3 例	3 例	3 例	2 例	1 例	1 例	1 例

### ➤ 中国通报情况详表 (其中 4 例违反欧盟 REACH 法规)

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
1. 法国	类型: 其他 产品: 酒精呼吸测试仪 品牌: Drive Safety 来源: 中国	人身伤害 高浓度酒精测试仪检测不出来, 使司机继续酒驾, 导致交通事故产生。产品违反相关国家法规。	自愿召回	
2. 德国	类型: 化妆品 产品: 身体磨砂膏 品牌: 未知 来源: 中国	微生物危险 产品检出需氧微生物数量单元 480 000cfu/ml, 一旦吞入或与皮肤接触, 恐造成皮肤感染。产品不符合化妆品指令 76/768/EEC。	自愿停售	
3. 西班牙	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 男鞋 品牌: Laliaer 来源: 中国	化学伤害 产品检出 15.5~33.5mg/kg 的六价铬	海关拒绝进口	
5. 意大利	类型: 玩具 产品: 玩具剑 品牌: 未知 来源: 中国	化学伤害 玩具剑的把手和装饰部分分别检出 92.64mg/kg、65.06mg/kg 的可溶性铬。产品违反玩具安全指令和 EN 71-3。	当局责令停售	
7. 希腊	类型: 玩具 产品: 绘画套装 品牌: Disney Princess 来源: 中国	化学伤害 产品检出 3.6% 的 DEHP 不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	当局责令停售并召回	

8. 希腊	<p>类型: 玩具 产品: 洋娃娃 品牌: Amy 来源: 中国</p>	<p>化学伤害 产品检出 23.0%的 DEHP 不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。</p>	<p>当局责令停售并召回</p>	
9. 希腊	<p>类型: 通讯传媒设备 产品: 门铃 品牌: www.tele.gr 来源: 中国台湾</p>	<p>电击 产品的主要问题在于 “ • 电源的内部电线容易自行扭转, 造成电线链接中断 • 仅仅依靠脆弱的电线焊接相连 • 热塑性塑料无法耐异热 产品违反不符合 LVD 指令和 EN 60280 及 60950。</p>	<p>当局责令停售、撤柜并召回</p>	
10. 希腊	<p>类型: 玩具 产品: 洋娃娃 品牌: Baby Angel 来源: 中国</p>	<p>化学伤害 产品检出 17.6%的 DEHP、0.11%的 DBP、1.9%的 DIBP。不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。</p>	<p>当局责令停售并撤架</p>	
15. 丹麦	<p>类型: 玩具 产品: 意境照明灯 品牌: 未知 来源: 中国</p>	<p>呛噎 产品容易脱落小部件被儿童吞食, 违反玩具安全指令和 EN 71-1。</p>	<p>自愿撤架、召回并发出消费者警示。</p>	
16. 法国	<p>类型: 照明设备 产品: 弹性灯管 品牌: Rouxel 来源: 中国</p>	<p>电击 产品的接地装置设计不当, 产品违反 LVD 指令和 EN 60598。</p>	<p>当局责令禁售</p>	
17. 法国	<p>类型: 照明设备 产品: 弹性灯管 品牌: Rouxel 来源: 中国</p>	<p>电击 产品的接地装置设计不当, 产品违反 LVD 指令和 EN 60598。</p>	<p>当局责令禁售</p>	
19. 德国	<p>类型: 玩具 产品: 肥皂泡 品牌: 未知 来源: 中国</p>	<p>微生物危险 产品检出高达 100 万的假单胞菌, 产品违反玩具安全指令。</p>	<p>自愿撤架并发出消费者警示</p>	
20. 德国	<p>类型: 玩具 产品: 木质玩具 品牌: Bieco 来源: 中国</p>	<p>呛噎 产品容易脱落小部件被儿童误吞, 违反玩具安全指令和 EN 71-1。</p>	<p>自愿撤架</p>	
21. 法国	<p>类型: 玩具 产品: 玩具小汽车 品牌: Baghera 来源: 中国香港</p>	<p>呛噎及人身伤害 玩具容易带锐利边缘的小部件, 违反玩具安全指令和 EN 71-1。</p>	<p>自愿召回</p>	

23. 法国	<p>类型：建筑产品</p> <p>产品：烟雾报警器</p> <p>品牌：König Electronic</p> <p>来源：中国</p>	<p>窒息及灼伤</p> <p>产品无法准确感应烟雾发生情况，违反 EN 14604。</p>	<p>自愿撤架并召回</p>	
25. 匈牙利	<p>类型：照明设备</p> <p>产品：可充电手电筒</p> <p>品牌：Gd-lite</p> <p>来源：中国</p>	<p>电击及着火</p> <p>产品的主要问题在于“</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>当插入使用时，带电部件容易被触及</li> <li>内部电线的横截面积过小、产品易过热、短路</li> <li>灯泡防护罩可以被手动移除、LED 仪表盘的带电部件裸露在外、被触及</li> <li>靠近脚针的塑料部分耐热性、耐燃性差</li> </ul> <p>产品违反 LVD 指令和 EN 60598。</p>	<p>当局责令撤架并召回</p>	
26. 希腊	<p>类型：纺织服装/时尚配件</p> <p>产品：男童游泳短裤</p> <p>品牌：Champion</p> <p>来源：中国</p>	<p>人身伤害</p> <p>腰部的绳带设计违反 EN 14682。</p>	<p>当局责令撤架</p>	
27. 希腊	<p>类型：纺织服装/时尚配件</p> <p>产品：男童游泳短裤</p> <p>品牌：Firefly</p> <p>来源：中国</p>	<p>人身伤害</p> <p>腰部的绳带设计违反 EN 14682。</p>	<p>当局责令撤架</p>	
28. 匈牙利	<p>类型：照明设备</p> <p>产品：荧光灯</p> <p>品牌：Maxi Light</p> <p>来源：中国</p>	<p>电击</p> <p>产品的主要问题在于：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>电缆终端不具有抗拉防拽性</li> <li>电缆引线的锐边破坏电线的绝缘性，带电金属部件易被触及。</li> </ul> <p>产品违反 LVD 指令和 EN 60598。</p>	<p>当局责令撤架并召回</p>	
29. 希腊	<p>类型：纺织服装/时尚配件</p> <p>产品：女童比基尼</p> <p>品牌：Energiers</p> <p>来源：中国</p>	<p>勒伤及人身伤害</p> <p>颈部的绳带设计违反 EN 14682。</p>	<p>当局责令撤架</p>	
32. 希腊	<p>类型：纺织服装/时尚配件</p> <p>产品：儿童游泳短裤</p> <p>品牌：Scubino</p> <p>来源：中国</p>	<p>人身伤害</p> <p>腰部的绳带设计违反 EN 14682。</p>	<p>当局责令撤架</p>	
34. 德国	<p>类型：玩具</p> <p>产品：洋娃娃</p> <p>品牌：hohot Toys</p> <p>来源：中国</p>	<p>化学伤害</p> <p>产品检出 13.4%的 DEHP。不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP；尤其的，当上述产品可放入口中时，DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。</p>	<p>海关扣押问题产品</p>	

、信息来源：[http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create\\_rapex.cfm?rx\\_id=486](http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=486)

制作：杭州瑞旭产品技术有限公司