

欧盟非食品快速预警系统通报 2013 年第 2 周 (01.14-01.18)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 25 例产品,通报产品主要为化妆品,占有通报的 24%。

化妆品的主要通报危害类型为化学危害。

本周中国产品被通报量最高,共计 13 例,占全部通报的 52%。

➤ 产品通报类型表

产品类型/期	化妆品	纺织服装	玩具	激光指示器	机动车	防护设备	化学产品	家具	仿真食物产品	其他
第 2 期	6 例	5 例	4 例	3 例	1 例	1 例	2 例	1 例	1 例	1 例

➤ 危险类型表

危险类型/期	化学伤害	人身伤害	视力损伤	勒伤	呛噎	割伤及人身伤害	听力损伤	微生物危险	窒息
第 2 期	12 例	3 例	3 例	2 例	1 例	1 例	1 例	1 例	1 例

➤ 中国通报情况详表

其中: 2 例违反 REACH 法规, 皆为邻苯二甲酸盐含量超标。

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
1. 波兰	类型: 玩具 产品: 毛绒熊钥匙串 品牌: Villa 来源: 中国	呛噎 产品含易脱落的小部件、恐被儿童误吞, 违反玩具安全指令和 EN71-1。	当局责令撤架	
2. 爱尔兰	类型: 其他 产品: 一氧化碳探测器 品牌: Eclipse 来源: 中国	窒息 产品无法准确预警到一氧化碳存在, 恐造成险情, 违反 LVD 指令和 EN 50291。	自愿召回	
3. 爱沙尼亚	类型: 玩具 产品: 塑料玩具 品牌: ZWRO3 来源: 中国	化学危害 玩具中含有 0.4% 的 DEHP; 不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	自愿撤架	
7. 意大利	类型: 激光指示器 产品: 激光指示器 品牌: 未知 来源: 中国	视力损伤 激光等级达到 III, 易对视力构成损伤。	当局责令撤架	
8. 意大利	类型: 激光指示器 产品: 激光指示器 品牌: Laser LJM SRC/SCOPE 来源: 中国	视力损伤 激光等级达到 III, 易对视力构成损伤。	当局责令撤架	

9. 意大利	类型: 激光指示器 产品: 激光指示器 品牌: 未知 来源: 中国	视力损伤 激光等级达到 III, 易对视力构成损伤。	当局责令撤架	
10. 德国	类型: 化学产品 产品: 纹身墨水 品牌: Dragonhawk Tattoo 来源: 中国	化学伤害 产品中的 7 项 PAHs 综合为 0.71mg/kg; 且苯并(a)芘含量超过 0.01mg/kg。按照 ResAP(2008), 纹身产品及永久性化妆品中的 PAHs 含量不得超过 0.5ppm, 苯并(a)芘不得超过 5ppb。	海关拒绝进口	
11. 西班牙	类型: 玩具 产品: 医疗器械玩具 品牌: Doctors 来源: 中国香港	化学危害 玩具中含有 12.53%的 DEHP、24.57%的 DBP; 不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	海关拒绝进口	
13. 爱沙尼亚	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 女士手套 品牌: Seppälä 来源: 中国	化学伤害 产品检出 414.3mg/kg 的六价铬	自愿撤架	
14. 爱沙尼亚	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 女士手套 品牌: Reserved 来源: 中国	化学伤害 产品检出 4.6mg/kg 的六价铬	自愿撤架	
15. 匈牙利	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 女童泳衣 品牌: Bd 来源: 中国	勒伤 颈部的绳带设计违反 EN 14682。	当局责令撤架并召回	
20. 瑞典	类型: 玩具 产品: 玩耍用组装隧道 品牌: Happy Summer Scanditoy 来源: 中国	割伤及人身伤害 隧道管内壁的金属线易脱落、形成尖锐端点, 易刺穿衣物对儿童构成损伤。已有一起安全事故报告, 产品违反玩具安全指令和 EN 71-1。	自愿召回	
25. 西班牙	类型: 仿真实物产品 产品: 冷却元件 品牌: Excellent Cool Solutions 来源: 中国	化学伤害 由于产品外形、包装、特征等与食物类似, 一旦被误当作食品误食, 产品内含的乙二醇液体会产生中毒反应。产品违反 87/357/EEC 指令。	当局责令撤架	

信息来源: http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=494

制作: 杭州瑞旭产品技术有限公司