

## 欧盟非食品快速预警系统通报 2013 年第 3 周 (01.21-01.25)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 21 例产品,通报产品主要为纺织服装,占有通报的 19%。  
纺织服装的主要通报危害类型为呛噎。

本周中国产品被通报量最高,共计 13 例,占全部通报的 62%。

### ➤ 产品通报类型表

产品类型/期	纺织服装	机动车	电子电气设备	玩具	化妆品	建筑产品	休闲产品	化学产品	机械	防护设备
第 3 期	4 例	4 例	3 例	3 例	2 例	1 例	1 例	1 例	1 例	1 例

### ➤ 危险类型表

危险类型/期	人身伤害	呛噎	化学伤害	电击	着火危险	灼伤、视力/听力损伤
第 3 期	6 例	6 例	4 例	2 例	2 例	1 例

### ➤ 中国通报情况详表

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
3.法国	类型: 建筑产品 产品: 烟雾报警器 品牌: BLYSS 来源: 中国	着火危险 产品难以准确探测火情以至于无法对险情及时作出反应, 产品违反 EN 14604。	当局责令撤架	
6.英国	类型: 机械 产品: 水果压榨机 品牌: selection 来源: 中国	人身伤害 启动机器时, 压榨机迅速旋转以至于使用者无法及时躲避、安全区域较小。成人的手臂易被绕进工作槽、被割伤。产品违反机械指令和 EN 13857。	当局颁布禁令	
7. 马耳他	类型: 电子电气设备 产品: 充电器 品牌: MINWA 来源: 中国	电击 充电器使用过程中, 插孔保护扇设置易开启、带电区域暴露在外, 产品违反 BS1363。	自愿撤架	
12. 德国	类型: 玩具 产品: 毛绒玩具 品牌: 未知 来源: 中国	呛噎 产品易脱落小部件被儿童误吞, 造成呛噎, 违反玩具安全指令和 EN 71-1。	自愿撤架	
13. 塞浦路斯	类型: 玩具 产品: 音乐旋转玩具 品牌: Xin Da Mei 来源: 中国	呛噎 产品易脱落小部件被儿童误吞; 且产品的形状和尺寸不符合相关要求、容易造成儿童口腔梗阻, 产品违反玩具安全指令和 EN 71-1。	销毁问题存货	
14. 法国	类型: 玩具 产品: 儿童木制自行车 品牌: 未知 来源: 中国	呛噎 玩具自行车存在易脱落的小部件、恐被儿童误吞, 此外产品的警示标签和操作说明丢失。产品违反玩具安全指令和 EN 71。	自愿撤架并召回	

<p>18. 丹麦</p>	<p>类型：烟火产品 产品：烟花 品牌：Bright Star Fiereworks 来源：中国</p>	<p>灼伤、听力/视力损伤 烟花在近地面 8m 以内高度爆开、恐伤及邻近人员；由于烟花爆开距离地面过矮、造成的声级过高。 产品违反 EN 14035.</p>	<p>当局责令撤架</p>	
<p>20. 立陶宛</p>	<p>类型：电子电气设备 产品：延长线 品牌：未知 来源：中国香港</p>	<p>电击 电线绝缘性较差、易导致带电部件裸露，产品违反 LVD 指令和 EN 60884。</p>	<p>当局颁布禁售令</p>	
<p>21. 荷兰</p>	<p>类型：休闲设备 产品：自行车 品牌：Redy 来源：中国</p>	<p>人身伤害 自行车前托架会从自行车主体上分离，导致乘坐的儿童或负担的货物从托架上分离。目前已有 2 例安全事故报告。</p>	<p>自愿撤架</p>	

信息来源：[http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create\\_rapex.cfm?rx\\_id=495](http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=495)

制作：杭州瑞旭产品技术有限公司