

欧盟非食品快速预警系统通报 2013 年第 4 周 (01.28-02.01)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 44 例产品，通报产品主要为纺织服装，占有通报的 22.7%。

纺织服装的主要通报危害类型为人身伤害。

本周中国产品被通报量最高，共计 25 例，占全部通报的 56.8%。

➤ 产品通报类型表

产品类型/期	纺织服装	玩具	电子电气设备	育儿产品及儿童户外用品	灯串	照明设备	化学产品	防护设备
第 4 期	9 例	5 例	4 例	3 例	1 例	1 例	1 例	1 例

➤ 危险类型表


危险类型/期	人身伤害	化学伤害	电击	呛噎	着火危险
第 4 期	10 例	5 例	5 例	4 例	3 例

➤ 中国通报情况详表

其中：2 例违反 REACH 法规，一例为 DMF 超标，另外一例为偶氮染料超标。

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
1.德国	类型：化学产品 产品：纹身油墨 品牌：Tattoo 来源：中国	化学危害 产品含有 8 种多环芳烃 (PAH) (5.04mg/kg)，其中苯并(a)芘 (BaP)达到了 0.1mg/kg。违反了欧洲理事会决议 ResAP(2008)中对纹身和永久性化妆的安全要求和标准，超过了 ResAP (2008) 1 中多环芳烃推荐限量 0.5 ppm。	海关拒绝进口	
2.德国	类型：防护设备 产品：园艺手套 品牌：Gardena 来源：中国	化学危害 手套上的皮革成份中含有 17.8 mg / kg 六价铬，六价铬属于致敏性物质，会导致过敏反应。产品违反个人防护设备指令和 EN 420。	自愿撤架	
3.英国	类型：玩具 产品：圣诞节装饰品 品牌：Homebase 来源：中国	人身伤害及呛噎 玩偶的头部由一根有尖锐末端的木棒和身体连接，此木棒易暴露，造成穿刺伤害；产品包含可拆卸小部件，易被儿童误食，造成呛噎，违反玩具安全指令和 EN71-1。	自愿召回	
10.荷兰	类型：玩具 产品：飞机模型 品牌：Li Feng 来源：中国	呛噎 产品小部件易松动、脱落被儿童误吞，造成呛噎，违反玩具安全指令和 EN 71-1。	当局颁布禁售令	

11. 保加利亚	类型：育儿产品及儿童户外用品 产品：折叠式婴儿车 品牌：未知 来源：中国	人身伤害 产品折叠处有可进入的开口，有夹伤孩子手指的危险；产品不够稳定使用时可能倾翻；折叠机构的闭锁装置不够牢固，易导致使用和孩子在车内时突然折叠；另外产品上未见警告标识；且未见保加利亚语的安全使用手册。产品违反 EN 1888。	当局颁布禁售令	
12. 荷兰	类型：玩具 产品：玩具钢琴 品牌：Gadget xu sheng 来源：中国	呛噎 玩具钢琴存在易脱落的小部件、恐被儿童误吞。产品违反玩具安全指令和 EN 71-1。	当局颁布禁售令	
15. 希腊	类型：纺织服装/时尚配件 产品：男孩游泳短裤 品牌：Firefly 来源：中国	人身伤害 腰部可自由移动的绳带设计以及长度违反 EN 14682。	当局责令撤架	
16. 希腊	类型：纺织服装/时尚配件 产品：男孩游泳短裤 品牌：Scubino 来源：中国	人身伤害 腰部可自由移动的绳带设计以及长度违反 EN 14682。	当局责令撤架	
18. 希腊	类型：纺织服装/时尚配件 产品：男孩游泳短裤 品牌：Issimo 来源：中国	人身伤害 腰部可自由移动的绳带设计以及长度违反 EN 14682。	当局责令撤架	
19. 希腊	类型：纺织服装/时尚配件 产品：男孩游泳短裤 品牌：DISNEY 来源：中国	人身伤害 腰部可自由移动的绳带设计以及长度违反 EN 14682。	当局责令撤架	
20. 希腊	类型：纺织服装/时尚配件 产品：男孩游泳短裤 品牌：POLO – HARVEY MILLER 来源：中国	人身伤害 腰部可自由移动的绳带设计以及长度违反 EN 14682。	当局责令撤架	
21. 希腊	类型：纺织服装/时尚配件 产品：男孩游泳短裤 品牌：OCN 来源：中国	人身伤害 腰部可自由移动的绳带设计以及长度违反 EN 14682。	当局责令撤架	

23. 爱沙尼亚	类型：纺织服装/时尚配件 产品：笔记本背包 品牌：Dicota 来源：中国	化学危害 DMF 在背包中含量达到了 0.4 mg/kg，防霉袋中含量为 0.2mg/kg，DMF 对皮肤有强致敏性且根据 REACH 法规含有 DMF 的消费品是被禁止的。	自愿撤架	
24. 芬兰	类型：电子电气设备 产品：带充电电池的手电筒 品牌：Finbullet 来源：中国	电击 充电器的住主电路与访问次级电路之间的爬电距离不够，可能导致使用者遭电击，违反 LVD 指令和 EN 60598。	当局责令撤架并召回	
25. 芬兰	类型：电子电气设备 产品：食品干燥器 品牌：Lexxa 来源：中国	电击 从加热元件的金属丝到加热元件周围的可触的金属管间的爬电距离和间隙过短，可能导致使用者遭受电击，违反 LVD 指令和 EN 60335。	当局责令撤架并召回	
26. 塞浦路斯	类型：玩具 产品：音乐旋转玩具 品牌：Beilexing 来源：中国	呛噎 产品容易破碎产生小部件，恐被儿童吞咽，违反玩具安全指令和 EN 71-1。	当局责令销毁产品	
27. 芬兰	类型：照明设备 产品：头灯 品牌：MTX 来源：中国	电击 充电器的搪瓷绝缘绕组中主电路和二级电路之间的爬电距离不够，可能导致使用者遭电击，违反 LVD 指令和 EN 60598。	当局责令召回并撤架	 
31. 西班牙	类型：纺织服装/时尚配件 产品：加热夹克 品牌：Columbia 来源：中国	烧伤和着火危险 电池过热会引发烧伤和着火危害。	自愿召回	
32. 西班牙	类型：纺织服装/时尚配件 产品：男士拖鞋 品牌：Primark 来源：中国	化学危害 产品含有五氯苯酚 0.1mg/kg，是 UNE 59950 中规定的上限：0.05mg/kg 的两倍。	当局责令撤架	
33. 德国	类型：玩具 产品：布玩偶 品牌：Besttoy 来源：中国香港	化学危害 玩偶头发上的黄色染料中含有偶氮染料（氨基偶氮苯），浓度为：156mg/kg，而限量为 30mg/kg。违反 REACH 法规。	自愿召回	

34. 斯洛伐克	类型：电子电气设备 产品：电池充电器 品牌：Stronger 来源：中国	着火危险 支撑插头插脚的塑料材料不够耐火耐热，超载保护装置不足。产品不符合 LVD 指令和 EN 60335。	当局颁布禁售令	
35. 英国	类型：电子电气设备 产品：电池充电器 品牌：Lemix 来源：中国	电击 当使用者将充电器从插座上拔下时，英国销钉组件的两个部分很容易分离，使带电部分暴露产生电击危险。产品违反 LVD 指令和相关国家标准。	当局责令召回	
36. 保加利亚	类型：育儿产品及儿童户外用品 产品：折叠式婴儿车 品牌：Fair World 来源：中国	人身伤害 未见此产品不适和 6 个月以下儿童的警告标识；固定系统的效果不足，使儿童外倾、跌落；有几个会使儿童手指卡主的点；未含至少 2 个的锁定装置；其中一个自动开启以保证使用时折叠系统彻底展开；没有防止无意识展开的闭锁装置；没有同时作用于两个后轮的停车装置；未见保加利亚语的标识和说明。产品违反 EN 1888。	当局颁布禁售令	
37. 保加利亚	类型：育儿产品及儿童户外用品 产品：高脚椅 品牌：Bao Bao Hao 来源：中国	人身伤害 错误的折叠机制可能导致椅子的不完全展开，在使用时会导致儿童受伤；包装上警告标识的缺少可能导致儿童在用包装玩耍时出现窒息危险；椅子没有保加利亚语的使用说明和标识。产品违反 EN 14988。	当局颁布禁售令	
44. 斯洛伐克	类型：灯串 产品：灯串 品牌：未知 来源：中国	着火危险和电击 电线的横截面积不当；光管理交换体制不足易导致带电部分被接触。产品违反 LVD 指令和 EN 60598。	海关拒绝进口	

信息来源：http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=496

制作：杭州瑞旭产品技术有限公司