

欧盟非食品快速预警系统通报 2013 年第 6 周（02.11-02.15）

本周 RAPEX 预警通报共涉及 44 例产品，通报产品主要为玩具产品，占有通报的 43.2%。

玩具的主要通报危害类型为化学危害和呛噎。

本周中国产品被通报量最高，共计 35 例，占全部通报的 79.5%。

➤ 产品通报类型表

产品类型/期	玩具	纺织服装	电子设备	照明设备	化学产品	机动车	灯串	机械设备	个人防护设备	烟火产品
第 6 期	19 例	8 例	4 例	3 例	3 例	2 例	2 例	1 例	1 例	1 例

➤ 危险类型表






危险类型/期	化学风险	电击	呛噎	勒伤	人身伤害	呛噎及人身伤害	勒伤及人身伤害	呛噎及化学伤害	烧伤、视力损伤及人身伤害	烧伤、电击及着火危险	电击及着火危险
第 6 期	11 例	7 例	6 例	5 例	4 例	3 例	3 例	2 例	1 例	1 例	1 例

➤ 中国通报情况详表

其中：8 例违反 REACH 法规，皆为邻苯二甲酸盐含量超标。

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
4. 爱尔兰	类型：电子电气设备 产品：灭虫器 品牌：未知 来源：中国	电击 网格带电时电量太高；当切断充电电路后，其电压太高，在使用者接触网格或进行保养（如更换电池）时，易造成电击伤害。产品的设计及使用方法可能会吸引儿童。违反 LVD 指令和 EN 60335。	自愿召回	
6. 芬兰	类型：照明设备 产品：圣诞灯饰 品牌：Sans 来源：中国	电击 电源线上的焊接接线片可能刺穿绝缘层，易导致电击危险。违反 LVD 指令和 EN 60598。	当局责令撤架并要求召回	
7. 芬兰	类型：照明设备 产品：LED 灯 品牌：LEDenergie 来源：中国	电击 电源电压部件与可接触的金属部件间的总爬电距离不足。违反 LVD 指令和 EN 62560。	当局责令撤架并要求召回	

8. 爱沙尼亚	类型: 玩具 产品: 塑料玩具 品牌: 未知 来源: 中国	化学危害 产品含有 30.2%的 DEHP, 不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	自愿撤架	
9. 芬兰	类型: 电子电气设备 产品: 电源供应器 品牌: Allocacoc 来源: 中国	电击 主电路和次级电路间的绝缘性、爬电距离、电气间隙不佳爬电距离不足, 易造成电击危险。违反 LVD 指令和 EN 60950。	当局责令撤架并要求召回	
11. 捷克	类型: 玩具 产品: 塑料玩偶 品牌: 未知 来源: 中国	化学危害 产品含有 20.7%的 DEHP, 不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	当局责令撤架	
13. 捷克	类型: 玩具 产品: 塑料玩偶 品牌: 未知 来源: 中国	化学危害 产品含有 20.8%的 DEHP, 不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	当局责令撤架	
14. 捷克	类型: 玩具 产品: 塑料玩偶 品牌: 未知 来源: 中国	化学危害 产品含有 12.2%的 DEHP, 不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	当局责令撤架	
15. 奥地利	类型: 玩具 产品: 塑料玩偶 品牌: 未知 来源: 中国	呛噎 玩偶耳朵部分容易脱落形成小部件, 恐被儿童误吞。产品违反玩具安全指令和 EN 71-1。	自愿禁售并提醒消费者相关风险	
16. 德国	类型: 玩具 产品: 磁性玩具 品牌: neoClicks 来源: 中国	呛噎及人身伤害 产品存在小部件, 恐被儿童误吞。由于磁铁具有高磁通量, 如两个或以上小磁铁被误吞, 可能造成肠道内相互吸引, 引发肠道穿孔或堵塞等人身伤害。有一例相关事故被通报。产品违反玩具安全指令和 EN 71-1。	自愿撤架且当局颁布禁售令	

17. 德国	类型：玩具 产品：玩具车 品牌：Mingwei 来源：中国	呛噎 塑料积木为易被分离的小部件，恐被儿童误吞。 产品违反玩具安全指令和 EN 71-1。	自愿撤架	
18. 英国	类型：玩具 产品：塑料玩具组件 品牌：Early Learning Centre 来源：中国	呛噎 纸杯蛋糕上的樱桃可能被分离成小部件，恐被儿童误吞。产品违反玩具安全指令和 EN 71-1。	自愿召回	
19. 匈牙利	类型：电子电气设备 产品：转换插头 品牌：BEMKO 来源：中国	电击 插头可被单极接入而使剩余未接入部分可接触，可能造成在接地线路中断的情况下接通一级防护设备，造成电击危险。产品违反相关的国家标准。	当局责令撤架	
20. 西班牙	类型：个人防护设备 产品：可充气臂章 品牌：Sainteve 来源：中国	呛噎 产品的气嘴阀盖易被分离形成小部件，恐被儿童误吞。此外，止回阀不能正常工作且标签标记不充分。产品违反个人防护设备安全指令和 EN 13138-1。	当局责令撤架	
21. 匈牙利	类型：纺织服装/时尚配件 产品：儿童外套 品牌：QiFeng 来源：中国	人身伤害及勒伤 产品帽子部分的伸缩绳可引起勒伤；此外，由于该线绳具有弹性，当儿童在拉扯过程中松手，易造成其末端带有的拴扣弹射到儿童眼睛及面部，造成伤害。产品该线绳设计违反 EN 14682。	当局责令撤架并要求召回	
22. 匈牙利	类型：纺织服装/时尚配件 产品：女孩服装 品牌：Wandeng 来源：中国	人身伤害及勒伤 产品帽子及腰部的绳带设计容易引起勒伤及其他人身伤害，违反 EN 14682。	当局责令撤架并要求召回	
23. 芬兰	类型：照明设备 产品：手提灯 品牌：Lexxa 来源：中国	电击 变压器的主电路和次级电路的绝缘性不够，易造成电击危险。产品违反 LVD 指令和 EN 60598。	当局责令召回并下架	
25. 匈牙利	类型：纺织服装/时尚配件 产品：儿童夹克 品牌："A" Classic fashion 来源：中国	人身伤害及勒伤 产品帽子部分线绳可引起勒伤；此外，由于该线绳具有弹性，当儿童在拉扯过程中松手，易造成其末端带有的拴扣弹射到儿童眼睛及面部，造成伤害。产品该线绳设计违反 EN 14682。	当局责令撤架并要求召回	

26. 捷克	类型: 玩具 产品: 塑料玩偶 品牌: Angel 来源: 中国	化学危害 产品含有 18.6%的 DEHP, 不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	当局责令撤架	
27. 匈牙利	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 男孩服装 品牌: Tingba 来源: 中国	勒伤 产品帽子部分的功能性线绳可能引起勒伤, 违反 EN 14682。	当局责令召回并下架	
28. 捷克	类型: 玩具 产品: 塑料玩偶 品牌: Sheng Fa 来源: 中国	化学危害 产品含有 15.5%的 DEHP, 不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	当局责令撤架	
29. 捷克	类型: 玩具 产品: 塑料玩偶 品牌: Beauty 来源: 中国	化学危害 产品含有 16.7%的 DEHP, 不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	当局责令撤架	
30. 捷克	类型: 烟火物品 产品: 烟花 品牌: Mega Petarda 来源: 中国	烧伤、视力损伤及人身伤害 产品被点燃后可能会发生爆炸, 产品违反相关的国内标准。 有一例相关事故被通报。	当局责令撤架	
31. 匈牙利	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 女孩外套 品牌: M.M Fashion 来源: 中国	勒伤 产品帽子部分的线绳可致勒伤, 违反 EN 14682。	当局责令撤架并要求召回	
32. 马尔他	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 儿童卫衣 品牌: Sunrise Kid's Clothing 来源: 中国	勒伤 产品帽子部分的线绳可致勒伤, 违反 EN 14682。	自愿撤架	

34. 法国	类型：玩具 产品：毛绒玩具 品牌：Bengy 来源：中国	呛噎及人身伤害 产品含有易被分离的小部件，恐被儿童误吞。此外，此产品带有非功能性锐利部件可使儿童造成伤害。 违反玩具安全指令和 EN 71-1。	自愿销毁	
35. 法国	类型：玩具 产品：塑料玩偶 品牌：MGM 来源：中国	呛噎 玩偶衣服上含有易被分离的小部件，恐被儿童误吞。违反玩具安全指令和 EN 71-1。	自愿召回	
36. 英国	类型：机械装置 产品：液压起重机 品牌：未知 来源：中国	人身伤害 产品在使用过程中可能发生倒塌，造成人身伤害。 违反机械装置指令及 EN 1494。	当局责令召回	
37. 芬兰	类型：玩具 产品：毛绒玩具 品牌：Satusankari 来源：中国	呛噎及化学伤害 玩具的把手、拉链头以及吸盘易被分离形成小部件，恐被儿童误吞。此外，产品含有 26% 的 DEHP。产品违反玩具安全指令和 EN 71-1；同时亦不符合欧盟 REACH 法规，法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP；尤其的，当上述产品可放入口中时，DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	海关拒绝进口	
38. 罗马尼亚	类型：灯串 产品：灯串 品牌：未知 来源：中国	电击及着火危险 电源线太细（易造成电线过热等问题），违反 LVD 指令。	当局责令撤架	
39. 罗马尼亚	类型：纺织服装/时尚配件 产品：女孩夹克 品牌：Aziz Bebe 来源：中国	勒伤 产品帽子部分的线绳可致勒伤，违反 EN 14682。	当局颁布禁售令	

40. 匈牙利	类型：灯串 产品：灯串 品牌：未知 来源：中国	烧伤、电击及着火危险 -产品外部电缆横截面积不足，可致电线过热，导致烧伤。 -电线末端与控制单元焊接处未能受到保护，当受到拉扯或扭曲时，带电的金属部件可能被接触，引发电击危险。 -绝缘电阻不够，易引发着火危险。 产品违反 LVD 及 EN 60598。	海关拒绝进口	
41. 罗马尼亚	类型：玩具 产品：洋娃娃 品牌：Kaina 来源：中国	化学危害 产品含有 10.07% 的 DEHP，不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP；尤其的，当上述产品可放入口中时，DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	当局颁布禁售令	
42. 罗马尼亚	类型：纺织服装/时尚配件 产品：男孩服装 品牌：z.z. New style 来源：中国	勒伤 颈部的线绳设计有严重的致勒伤危险。 产品违反 EN 14682。	当局颁布禁售令	
44. 荷兰	类型：玩具 产品：带毛绒玩具的钥匙圈 品牌：Joy-toy 来源：中国	呛噎 产品链节部分容易被拆卸下来形成小部件，恐被儿童误吞。违反玩具安全指令及 EN 71-1。	当局颁布禁售令	

信息来源：http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=498

制作：杭州瑞旭产品技术有限公司