

欧盟非食品快速预警系统通报 2013 年第 16 周（04.22-04.26）

本周 RAPEX 预警通报共涉及 31 例产品，通报产品主要为汽车产品，占有通报的 29%。

玩具的主要通报危害类型为化学危害和窒息。

本周中国产品被通报量最高，共计 14 例，占全部通报的 45.2%。

➤ 产品通报类型表


产品类型/期	玩具	灯串	纺织服装	电子设备	通讯设备	照明设备
第 1 期	3 例	1 例	6 例	2 例	1 例	1 例

➤ 危险类型表

危险类型/期	化学风险	电击	勒伤	窒息	窒息和勒伤	电击及人身伤害	灼伤和电击
第 1 期	3 例	3 例	3 例	2 例	1 例	1 例	1 例

➤ 中国通报情况详表

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
1. 西班牙	类型：玩具 产品：音乐和活动拖拉机 品牌：Happy Farm 来源：中国	窒息 玩具易脱落小部件被儿童误食，且产品的形状和尺寸不符合相关要求、容易造成儿童口腔梗阻。该产品不符合玩具安全指令和相关欧洲标准 EN71-1	海关拒绝进口	
2. 爱沙尼亚	类型：服装纺织/时尚配件 产品：儿童凉鞋 品牌：Lucky Joe 来源：中国	化学风险 该产品含 6.6 毫克/公斤，铬（VI）的皮革衬里和鞋垫凉鞋。铬（VI）被列为敏，并可能引发过敏反应	自愿撤回	
6. 西班牙	类型：玩具 产品：玩具车 品牌：Perezy Rincón 来源：中国	窒息和勒伤 由于（字母，塑料零件和车轮）易脱落小部件被儿童误食，且产品的形状和尺寸不符合相关要求、容易造成儿童口腔梗阻。玩具拉绳超过最大允许的长度。该产品不符合玩具安全指令和相关欧洲标准 EN71-1	海关拒绝进口	

9. 匈牙利	类型: 灯串 产品: 照明链 品牌: 未知 来源: 中国	灼伤和电击 -外部导线的横截面积不够, 可能导致电线过热 -电线焊接到控制单元的终端, 在拉伸和扭转时不能起到有效的保护, 带电金属件易被人体接触到 - 绝缘电阻不够 该产品不符合欧盟低电压指令和相关欧洲标准 EN60598	海关拒绝进口	
10. 芬兰	类型: 通讯设备 产品: 电源适配器 品牌: basicXL 来源: 中国	电击 变压器的初级和次级电路带电部位之间的爬电距离和绝缘间隙不足。该产品不符合欧盟低电压指令 (LVD) 和相关欧洲标准 EN60950	撤架	
11. 芬兰	类型: 照明设备 产品: LED 灯泡 品牌: Moodlux 来源: 中国	电击 带电金属部件强度不足。该产品不符合欧盟低电压指令和相关欧洲标准 EN62560	撤架	
12. 保加利亚	类型: 服装纺织/时尚配件 产品: 童装 品牌: Ke Yi Qi 来源: 中国	勒伤 该产品线存在引擎盖。该产品不符合相关欧洲标准 EN 14682	撤架	
13. 保加利亚	类型: 服装纺织/时尚配件 产品: 儿童夹克 品牌: Rosso kids 来源: 中国	勒伤 在通风橱中的拉绳是否过长和受伤的危险。该产品不符合相关欧洲标准 EN 14682	撤架	
14. 保加利亚	类型: 服装纺织/时尚配件 产品: 儿童夹克 品牌: J.S.J 来源: 中国	勒伤 罩线存在勒伤的风险。该产品不符合相关欧洲标准 EN 14682	撤架	
16. 瑞典	类型: 玩具 产品: 摇铃 品牌: Jabadabado 来源: 中国	窒息 该产品拨浪鼓柄太长, 容易造成儿童口腔梗阻。该产品不符合玩具安全指令和相关欧洲标准 EN71-1	自愿撤回	

17. 西班牙	类型：服装纺织/时尚配件 产品：女鞋 品牌：Balleri 来源：中国	化学风险 产品的鞋子内衬和鞋垫的皮革化学品危险，包含：（型号 FY151-1）30.1 毫克/公斤，铬（VI）和（型号 FY151 2）高达 40.2 毫克/公斤。铬（VI）被列为敏，并可能引发过敏反应。该产品不符合相关的国家标准 UNE 17075:2008	海关拒绝进口	
20. 联合王国	类型：电子设备 产品：鸡蛋孵化器 品牌：未知 来源：中国	电击和人身伤害 -该产品具有带电部件 -绝缘与带电部件隔离 -电源引线不安全 该产品不符合欧盟低电压指令和相关欧洲标准 EN 60950	临时禁令	
26. 斯洛伐克	类型：服装纺织/时尚配件 产品：儿童长裤 品牌：You Joy 来源：中国	化学风险 该产品金属部件的按钮释放 3.35 镍 $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week}$，超过的限值 $0.5\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week}$。该产品不符合欧盟 REACH 法规的要求	自愿撤回、禁售	
28. 匈牙利	类型：电子设备 产品：电压测试仪 品牌：Ante 来源：中国	电击 金属尖太长，存在触电的危险。该产品不符合欧盟低电压指令和相关欧洲标准 EN 61243	撤架	

信息来源：

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.weeklyOverview&web_report_id=531&selectedTabIdx=1

制作：杭州瑞旭产品技术有限公司