

欧盟非食品快速预警系统通报 2013 年 41 第周 (10.14-10.18)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 31 例产品, 被通报产品最多的为纺织服装类产品, 其数量都为 12 例, 占有通报的 38.7%。

纺织服装类的主要危险类型为呛噎, 其次为化学危害以及勒伤。

本周中国产品被通报量最高, 共计 20 例, 占全部通报的 64.52%。

产品通报类型表

产品类型/期	厨房/烹饪配件	灯串	电子电器	服装纺织	照明设备	机械设备	机动车	烟火产品	玩具
第 41 周	1 例	1 例	4 例	12 例	2 例	1 例	1 例	5 例	4 例

危险类型表

危险类型/期	烧伤	化学危害	呛噎	电击	人身伤害	勒伤	割伤	环境危害
第 41 周	7 例	4 例	5 例	9 例	4 例	3 例	1 例	1 例



中国通报情况详情

其中违反 REACH 法规共 2 例, 其中 1 例为邻苯超标, 1 例为镉超标

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
1. 匈牙利	类型: 电子电器 产品: 喷胶枪 品牌: 未知 来源: 中国	电击危害 电源线的截面积不足, 插头尺寸不合规。产品不符合欧盟低电压指令和 EN 60335。	强制下架并召回	
2. 德国	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 女鞋 品牌: Emilia Shoes 来源: 中国	化学危害 该产品检出含量为 10mg/kg 的六价铬, 六价铬被列为致敏性物质。	下架	
3. 德国	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 女鞋 品牌: Style shoes 来源: 中国	化学危害 该产品检出含量为 20mg/kg 的六价铬, 六价铬被列为致敏性物质。	下架	
5. 塞浦路斯	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 儿童套装 品牌: Last Star 来源: 中国	勒伤 服装的帽子周围存在拉带, 不符合欧盟标准 EN 14682。	强制下架	

6.法国	<p>类型：照明设备 产品：手提灯 品牌：TOULUM 来源：中国</p>	<p>电击危害 LED 手持灯充电器的绝缘不充分，初级电路和次级电路间的爬电距离不充分。该产品不符合低电压指令和 EN 61558。</p>	<p>自愿撤架 召回并销毁</p>	
7.塞浦路斯	<p>类型：纺织服装/时尚配件 产品：女童套装 品牌：Best Kids 来源：中国</p>	<p>人身伤害 服装的裤裆部位存在不符合要求的绳带，该产品不符合欧盟标准 EN 14682。</p>	<p>强制撤架</p>	
9.克罗地亚	<p>类型：玩具 产品：塑料马 品牌：未知 来源：中国</p>	<p>化学危害 该产品检出质量分数为 32.7% 的 DEHP，根据 REACH 法规，邻苯二甲酸盐 DEHP，DBP 及 BBP 在所有玩具和儿童用品中禁止使用，邻苯二甲酸酯 DINP，DIDP 和 DNOP 在可以放入口中的儿童玩具或儿童护理用品中禁止使用。</p>	<p>强制撤回 并销毁</p>	
10.荷兰	<p>类型：烟花产品 产品：烟花 品牌：未知 来源：中国</p>	<p>烧伤，人身伤害 该产品在燃放的时候稳定性不足，产品不符合烟花指令以及 EN 15947。</p>	<p>强制撤架</p>	
11.荷兰	<p>类型：烟花产品 产品：烟花 品牌：未知 来源：中国</p>	<p>烧伤，人身伤害 该产品在燃放的时候稳定性不足，产品不符合烟花指令以及 EN 15947。</p>	<p>强制撤架</p>	
13.荷兰	<p>类型：烟花产品 产品：烟花 品牌：未知 来源：中国</p>	<p>烧伤，人身伤害 该产品在燃放的时候稳定性不足，可能导致引燃其他易燃物，产品不符合烟花指令以及 EN 15947。</p>	<p>强制撤架</p>	
14.匈牙利	<p>类型：纺织服装/时尚配件 产品：女孩 t 恤 品牌：Cactus Clone 来源：中国</p>	<p>呛噎 衣服上的小装饰件（水钻）存在脱落的可能，恐被儿童吞食，造成呛噎危险。</p>	<p>强制撤架 并召回</p>	

15. 荷兰	<p>类型：烟花产品 产品：烟花 品牌：未知 来源：中国</p>	<p>烧伤，人身伤害 该产品在燃放的时候稳定性不足，产品不符合烟花指令以及 EN 15947。</p>	强制撤架	
17. 荷兰	<p>类型：厨房及烹饪配件 产品：切割装置 品牌：Genius 来源：中国</p>	<p>割伤，人身伤害 切割过程中该产品的刀片容易脱落，脱落的刀片可能混入食物中，最终可能导致同食物一起被吞食，引发撕裂伤，已有 3 起类似案例被报道。</p>	强制撤架	
18. 德国	<p>类型：机械设备 产品：汽油发电机 品牌：Rotenbach 来源：中国</p>	<p>电击危害 该产品的带电部位的绝缘不充分，存在使用者和带电部位直接接触的可能，电机内部的布线不符合要求，没有充分的标签和说明。该产品不符合机械指令以及 EN 12601。</p>	自愿撤架并强制召回	
19. 斯洛文尼亚	<p>类型：电子电器 产品：电源转换器 品牌：SUVPR 来源：中国</p>	<p>电击危害 该产品单刀插头的设计导致其带电部位存在被触及的可能，该产品不符合欧盟低电压指令以及 EN 60950。</p>	自愿撤架	
20. 芬兰	<p>类型：玩具 产品：彩色铅笔 品牌：Kapel 来源：中国</p>	<p>环境危害 该产品的透明塑料包装检出含有 1600mg/kg 的镉，该包装对环境存在危害，不符合欧盟 REACH 法规中的要求。</p>	拒绝进口	
21. 德国	<p>类型：纺织服装/时尚配件 产品：女鞋 品牌：5 TH Avenue 来源：中国</p>	<p>化学危害 该产品检出含有 7.5mg/kg 的六价铬，六价铬被列为致敏性物质，可能导致过敏反应。</p>	自愿销毁	
22. 芬兰	<p>类型：电子电器 产品：通用变压器 品牌：eSTUFF 来源：中国</p>	<p>电击危害 该产品的绝缘布不充分，其主电路和次级电路之间的爬电距离不足，由于产品存在的缺陷，使用者可能接触带电部位，存在电击危险。该产品不符合欧盟低电压指令以及 EN 60950。</p>	强制撤架并召回	

28.芬兰	类型: 玩具 产品: 遥控吉普车 品牌: Nonesuch Flame 来源: 中国	电击危害 遥控吉普车的电池充电器存在绝缘不足以及主次电路爬电距离不足等缺陷; 由于产品存在的缺陷, 使用可能直接访问到带电部位从而导致触电。该产品不符合欧盟低电压指令和 EN 60335。	强制撤架并召回	
30.芬兰	类型: 玩具 产品: 毛绒玩具 品牌: QB Toys & Gifts 来源: 中国	呛噎 毛绒玩具一旦破裂, 其内部的填充料可能被儿童放入口中, 填充纤维可能导致窒息, 该产品不符合玩具安全指令以及欧盟标准 EN 71-1。	拒绝进口	

信息来源:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.weeklyOverview&web_report_id=771&selectedTabIdx=1

制作:

杭州希科检测技术有限公司 (瑞旭技术全资子公司 CIRS-C&K Testing)

联系我们:

杭州希科检测技术有限公司

电话: +86/ (0) 571-87206587 热线: 4006-721-723

邮箱: test@cirs-group.com

地址: 浙江省杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高科技产业园 4 号楼 1 层

网址: www.cirs-group.com/test/

新浪微博: @希科检测 

希科检测微信公众平台二维码:

更多资讯欢迎订阅我们的微信:

微信号: CKTesting 或者扫描二维码

我们将定时为您发送相关资讯。

