



欧盟非食品快速预警系统通报 2014 年第 15 周 (04.14-04.18)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 49 例产品, 被通报产品最多的为玩具产品, 其数量为 11 例, 占有通报的 49.0%。

此次通报的 11 款玩具产品的主要危害类型为化学危害。

本周中国产品被通报量最高, 共计 21 例, 占全部通报的 42.9%。

产品通报类型表




产品类型/期	服装/时尚配件	玩具	化妆品	机动车	运动设备	电子电器产品	防护设备
第 15 周	8 例	11 例	5 例	3 例	3 例	3 例	2 例
照明设备	灯饰串	仿真食品	通讯及传媒设备	化学产品	建筑产品	机械设备	天然设备组件
1 例	2 例	1 例	1 例	1 例	1 例	1 例	6 例

危险类型表

危险类型/期	电击	割伤	化学危害	环境危害	火灾	勒伤	其他	人身伤害	微生物	窒息	灼伤
第 15 周	7 例	1 例	14 例	4 例	1 例	3 例	1 例	11 例	1 例	7 例	9 例

中国通报情况详情

本次被通报的中国产品违反 REACH 共 4 例, 均为玩具产品邻苯超标。

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
2. 芬兰	类型: 灯串 产品: 灯串 品牌: Hochman 来源: 中国	电击 该灯的带电部位可接触, 该产品不符合低电压指令以及 EN 60598-2。	强制下架并召回	
3. 芬兰	类型: 电子电器 产品: 气体检测器 品牌: Sunwind 来源: 中国	电击 由于该产品本身的缺陷, 该产品的带电部位暴露, 存在电击危险。该产品不符合低电压指令以及 EN 60065。	强制下架并召回	
4. 法国	类型: 玩具 产品: 玩具手推车 品牌: Beautiful Pram 来源: 中国	人身伤害, 割伤 尽管该产品存在锁定装置, 其结构也易崩溃, 手指易被移动部件截留以及割伤, 该产品不符合玩具安全指令以及 EN 71-1。	自愿下架并召回	



**CIRS****C&K**
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

6. 英国	<p>类型：电子电器</p> <p>产品：电源</p> <p>品牌：未知</p> <p>来源：中国</p>	<p>电击</p> <p>该产品变压器绝缘性能不足，其主电路和次级电路的绝缘间隙不充分。该产品不符合低电压指令以及 EN 60590。</p>	放弃入关	
7. 法国	<p>类型：防护设备</p> <p>产品：安全鞋</p> <p>品牌：P. S. P.</p> <p>来源：中国</p>	<p>人身伤害</p> <p>该产品的耐压迫强度不足，且防滑性不足，该产品不符合个人防护设备指令以及 EN 20344。</p>	拒绝进口	
9. 瑞典	<p>类型：玩具</p> <p>产品：戏服</p> <p>品牌：未知</p> <p>来源：中国</p>	<p>化学危害</p> <p>该产品检出含有超标的 DEHP (25%)，根据 REACH 法规，邻苯二甲酸盐 DEHP, DBP 及 BBP 在所有玩具和儿童用品中禁止使用，邻苯二甲酸酯 DINP, DIDP 和 DNOP 在可以放入口中的儿童玩具或儿童护理用品中禁止使用。</p>	自愿撤架	
10. 瑞典	<p>类型：玩具</p> <p>产品：戏服</p> <p>品牌：未知</p> <p>来源：中国</p>	<p>化学危害</p> <p>该产品检出含有超标的 DEHP (19%) 和 DIBP (19%)，根据 REACH 法规，邻苯二甲酸盐 DEHP, DBP 及 BBP 在所有玩具和儿童用品中禁止使用，邻苯二甲酸酯 DINP, DIDP 和 DNOP 在可以放入口中的儿童玩具或儿童护理用品中禁止使用。</p>	自愿撤架	
11. 荷兰	<p>类型：天然气设备及组件</p> <p>产品：燃气灶</p> <p>品牌：Defa</p> <p>来源：中国</p>	<p>烧伤</p> <p>盒式设备中的气体可能由于温度过高导致爆炸，该产品不符合天然气设备指令以及 EN 521。</p>	自愿召回	
12. 荷兰	<p>类型：天然气设备及组件</p> <p>产品：燃气灶</p> <p>品牌：Höffttech</p> <p>来源：中国</p>	<p>烧伤</p> <p>盒式设备中的气体可能由于温度过高导致爆炸，另外该气体盒很容易导致气体逃逸，该产品不符合天然气设备指令。</p>	自愿禁售	
16. 匈牙利	<p>类型：通讯及媒体设备</p> <p>产品：便携式收音机</p> <p>品牌：YIMA</p> <p>来源：中国</p>	<p>电击</p> <p>该产品中的电源电压的连接线焊接的机械性能不足，易导致电路松动。该产品的电源线插头由于尺寸不符合要求，可能产生带电部位暴露。该产品不符合低电压指令以及 EN 60065。</p>	强制撤架并召回	



**CIRS****C&K**
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

18. 芬兰	类型：照明设备 产品：LED 灯 品牌：Portwest 来源：中国	电击 由于该产品存在的缺陷，可能导致带电部位可接触，该产品不符合低电压指令和 EN 60598。	强制撤架并召回	
22. 瑞典	类型：休闲/体育设备 产品：体操垫 品牌：SBI Sport 来源：中国	环境危害 该产品红色塑料垫垫检出含有浓度为：1.6%的短链氯化石蜡（SCCP）。该产品不符合 Regulation 519/2012 (POP 法规)。	自愿撤架	
23. 德国	类型：玩具 产品：化妆头巾 品牌：Krabat 来源：中国	化学危害 该产品的红色纤维含有偶氮染料释放出来的 4-甲氧基间苯二胺（超过了 500mg/kg），该产品不符合欧盟 REACH 法规。	自愿撤架	
24. 德国	类型：玩具 产品：塑性黏土 品牌：HEMA 来源：中国	微生物 该产品含有大量的好氧性微生物，可能导致体质弱的人产生感染，该产品不符合玩具安全指令的相关要求。	自愿撤架	
26. 瑞典	类型：玩具 产品：戏服 品牌：Butterick's Leco 来源：中国	化学危害 该产品检出含有超标的 DEHP（17%），根据 REACH 法规，邻苯二甲酸盐 DEHP，DBP 及 BBP 在所有玩具和儿童用品中禁止使用，邻苯二甲酸酯 DINP，DIDP 和 DNOP 在可以放入口中的儿童玩具或儿童护理用品中禁止使用。	自愿撤架	
30. 西班牙	类型：玩具 产品：塑料娃娃 品牌：未知 来源：中国	化学危害 两款塑料娃娃分别检出含有超标的 DEHP（20.67% 和 28.51%），根据 REACH 法规，邻苯二甲酸盐 DEHP，DBP 及 BBP 在所有玩具和儿童用品中禁止使用，邻苯二甲酸酯 DINP，DIDP 和 DNOP 在可以放入口中的儿童玩具或儿童护理用品中禁止使用。	拒绝进口	
35. 西班牙	类型：玩具 产品：手摇铃 品牌：YINGGUAN 来源：未知	呛噎 该产品存在易分离的小部件，恐被儿童吞食，造成呛噎危害。该产品不符合玩具安全指令以及 EN 71-1。	强制撤架	



**CIRS****C&K**

希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

37. 德国	类型：建筑产品 产品：烟雾报警器 品牌：r m 来源：中国	窒息 该产品的报警音量过低，可能导致延迟听到的时间，该产品不符合欧盟标准 EN 14604。	自愿撤架	
38. 保加利亚	类型：服装/时尚配件 产品：儿童运动裤 品牌：Fashion Boy 来源：中国	人身伤害 该产品腰部存在功能性绳带，该产品不符合欧盟相关标准 EN 14682。	强制撤架	
46. 西班牙	类型：玩具 产品：木质玩具 品牌：Good kids 来源：中国	呛噎 该产品存在可分离的小部件，恐被儿童吞食，造成呛噎危害。该产品不符合玩具安全指令以及 EN 71-1。	拒绝进口	
49. 德国	类型：机械设备 产品：机械加工设备 品牌：未知 来源：中国	其他 该产品的激光等级达到了 IV 级，且未见相关的防护装置，该产品存在燃烧风险。另外，该产品未见相对应国家语言的警告以及指示图。该产品不符合机械设备指令 2006/42/EC 以及欧盟标准 EN 11553。	禁售	

信息来源：

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.weeklyOverview&web_report_id=922&selectedTabIdx=1

制作：

杭州希科检测技术有限公司（瑞旭技术全资子公司 CIRS-C&K Testing）

杭州希科检测技术有限公司

热线：4006-721-723 电话：+86/（0）571-87206587 邮箱：test@cirs-group.com

地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高科技产业园 4 号楼 1 层

网址：www.cirs-ck.com

更多资讯欢迎订阅我们的微信：

微信号：CKTesting 我们将定时为您发送相关资讯，或者扫描我们的二维码。

CIRS 瑞旭技术

杭州希科检测技术有限公司



希科官方微信