## **Recall-CPSC**

### 美国消费品安全委员会产品召回 2015年5月

本月 CPSC 共召回 26 批次产品,其中中国产品 11 批次,占比 42.31%。

#### 中国产品 CPSC 召回具体情况如下:

通报时间	通报产品	通报原因	补救措施	照片
2015-05-28	类别:家用电器 名称:夜灯 经销商:Christmas Tree Shops 来源:中国	烧伤 该款夜灯的基座塑料,易熔化,有造成使用者烧 伤的危险。截至目前,Christmas Tree Shop 公司 已收到 2 起关于夜灯基座塑料熔化的报告,尚未 收到任何人员伤亡的报告。	退款	
2015-05-28	类别:运动娱乐设施 名称:山地自行车 进口商: Cycling Sports Group Inc., of Wilton, Conn. 来源:台湾	撞击,人身伤害 该款山地自行车的前轮毂,会发生断裂并引起盘 式制动器失灵,从而造成骑车人发生撞击和人身 伤害。截至目前,Cycling Sports Group 公司已收 到 2 起山地自行车前轮毂断裂的质量报告,尚未 收到人员伤亡的报告。	修理	0
2015-05-28	类别:电动工具 名称:电动割草机 进口商: The Great States Corporation, of Shelbyville, Ind 来源:中国	<b>人身伤害</b> 该款电动割草机的钥匙未插入启动装置时,割草 机便会开始工作,因此易造成使用者割伤的危险。截至目前,Great States Corporation 公司尚 未收到任何事故报告。	更换	
2015-05-26	类别:运动娱乐设施 名称:折叠刀 进口商:Gerber Legendary Blades of Portland, Oreg. 来源:中国	割伤 该款折叠刀的刀背在受到过大压力时,会因为刀 的锁定装置失败而弹起,有造成使用者割伤的危 险。截至目前,Gerber Legendary Blades 公司已 收到 6 起事故报告,其中 2 名受伤者需要接受伤 口缝合。	更换	
2015-05-21	类别: 儿童产品 名称: 儿童辅助座椅 进口商: OXO, of El Paso, Texas 来源: 中国	<b>坠落</b> 该款儿童辅助座椅上的安全带缝合处,易分离,会使得安全带脱离座椅,造成儿童摔落的风险。 截至目前,OXO公司已收到5起关于安全带脱离座椅的事故报告,尚未收到人员受伤的报告。	修理	On the same
2015-05-21	类别:家用电器 名称:调光开关模块 进口商:Vivint, Inc. of Provo, Utah 来源:中国	电击 该款调光开关模块的接线安装不正确,易造成消 费者触电的危险。截至目前,Vivint 公司尚未收 到任何事故报告。	更换	(manyan)





# Recall-CPSC

www.cirs-ck.com

2015-05-20	类别:运动娱乐设施 名称:重量训练椅 进口商:Valor Athletics Inc., of St. Petersburg, Fla. 来源:中国	割伤 该款重量训练椅的主支撑架前腿,易断裂,导致 训练员因训练椅倒塌而受伤的危险。截至目前, Valor Fitness 公司尚未收到任何事故报告。	修理	
2015-05-19	类别:家用电器 名称:咖啡机 进口商:Precision Trading Corp., of Miami, Fla. 来源:中国	烧伤 该款咖啡机顶部盖口处会出现裂缝,从而导致蒸 汽外露,造成使用者被烫伤的危险。此外,由于 压力增大,会造成顶部盖子突然弹出,击伤周围 的人。截至目前,Precision Trading Corp.公司收到 1起消费者手臂被蒸汽意外烫伤的事故报告。	更换	
2015-05-19	类别: 个人用品 名称: 狩猎靴 进口商: Rocky Brands Inc., of Nelsonville, Ohio 来源: 中国	中毒 该款狩猎靴的防蛇保护不够,会造成穿着者被蛇 咬伤的危险。截至目前,Rocky Brands Inc.公司已 收到1起关于穿着该款狩猎靴而被蛇咬伤的事故 报告。	退款,更换	
2015-05-07	类别:家居产品 名称:电动沙发 制造商:Franklin Corporation, of Houston, Miss. 来源:中国	火灾 该款电动沙发上用于调节沙发后背倾斜角度的 开关,会出现过热,易造成火灾风险。截至目前, 进口商 Franklin 公司已收到 2 起因开关过热引起 的燃烧和 3 起冒烟事故报告,造成了轻微财产损 失。尚无人员伤亡的报告。	更换	
2015-05-01	类别:运动娱乐设施 名称:自行车 经销商:Felt Bicycles, of Irvine, Calif. 来源:台湾	<b>撞击</b> 该款自行车的刹车会出现失灵,有发生撞击的危险。截至目前,进口商 Felt Bicycles 公司已收到 26 起事故报告,尚未有人员伤亡的报告。	更换	

信息来源:

http://www.cpsc.gov/

制作:

杭州希科检测技术有限公司(瑞旭技术全资子公司 CIRS-C&K Testing)

#### 杭州希科检测技术有限公司

热线: 4006-721-723 电话: +86/(0) 571-87206587 邮箱: test@cirs-group.com 地址:浙江省杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高科技产业园 4 号楼 1 层

网址: www.cirs-ck.com

更多资讯欢迎订阅我们的微信:

微信号: CKTesting 我们将定时为您发送相关资讯,或者扫描我们的二维码。

