



欧盟非食品快速预警系统通报 2015 年第 26 周 (06.27-07.03)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 44 例产品，被通报产品最多的为服装鞋类和时尚配件以及机动车，其数量均为 8 例，分别占有所有通报的 18.18%。

此次通报的 7 款玩具产品的主要危害类型为小部件引起的呛噎危害以及邻苯引起的化学危害。

本周中国产品被通报量最高，共计 27 例，占全部通报的 61.36%。

➤ **产品通报类型表**

| 产品类型/期 | 化学产品 | 儿童护理产品 | 服装鞋类和时尚配件 | 化妆品 | 装饰用品 | 电子电器 | 珠宝首饰品 | 照明设备 | 机动车 | 其他 | 压力容器设备 | 防护设备 | 玩具 |
|--------|------|--------|-----------|-----|------|------|-------|------|-----|-----|--------|------|-----|
| 第 26 周 | 1 例 | 4 例 | 8 例 | 2 例 | 1 例 | 5 例 | 1 例 | 4 例 | 8 例 | 1 例 | 1 例 | 1 例 | 7 例 |

➤ **危险类型表**

| 危险类型/期 | 烧伤 | 化学危害 | 呛噎 | 割伤 | 听力损伤 | 视力损伤 | 溺水 | 电击 | 环境危害 | 火灾 | 人身伤害 | 勒伤 | 窒息 |
|--------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|
| 第 26 周 | 2 例 | 12 例 | 4 例 | 1 例 | 1 例 | 1 例 | 1 例 | 7 例 | 1 例 | 5 例 | 12 例 | 2 例 | 1 例 |

➤ **中国通报情况详情**

本次被通报的中国产品违反 REACH 的共有 5 例，其中 2 例服装鞋类时尚配件氯仿超标，1 例珠宝首饰品重金属超标，1 例玩具邻苯超标，1 例玩具重金属超标。

| 通报国 | 通报产品 | 通报原因 | 实施措施 | 照片 |
|---------------|-----------------------------------|--|---------|---|
| 化学产品 | | | | |
| 39.意大利 | 产品：假指甲固定剂 品牌：Yes Love 来源：中国 | 化学危害 该款假指甲固定剂检出氨基丙烯酸酯，而包装上并没有充分的官方语言的安全标签警示所存在的危害，或者相应的代表化学混合物的图案，使用者无法得到关键的信息，以在产品与皮肤接触或被吸入时做出及时应对。产品不符合指令 1999/45/EC 对于危险准备的分类、包装和标签的要求。 | 强制禁售 |  |
| 儿童护理产品 | | | | |
| 12.丹麦 | 产品：儿童背带 品牌：Infantino 来源：中国 | 化学危害 该款婴儿背带检出 4700mg/kg、迁移率 620mg/m ² 的阻燃剂 TCEP, 以及 16300mg/kg、迁移率 1100mg/m ² 的 TCPP, 这些阻燃剂具有致癌性和急性毒性，对儿童身体有害。 | 强制撤架并召回 |  |



**CIRS****C&K**

希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

| | | | | |
|-----------------|---|--|--------------------|---|
| 29.英国 | 产品：儿童汽车座椅 品牌：Kiddu 来源：中国 | 人身伤害 该款汽车座椅适用于年龄较小的儿童（有扣和系带），当汽车突然停车或拐弯时，安全扣可能打开。 | 自愿召回 |  |
| 服装鞋类时尚配件 | | | | |
| 5.塞浦路斯 | 产品：女孩比基尼 品牌：YES! DO KID'S 来源：中国 | 人身伤害 该款比基尼背部系有绳带，可能在儿童玩耍过程中发生缠绕，导致人身伤害。产品不符合欧盟标准 EN 14682。 | 强制撤架 |  |
| 21.丹麦 | 产品：假指甲 品牌：未知 来源：中国 | 化学危害 该款假指甲的粘胶检出质量分数为 6.5%的氯仿。高剂量的氯仿可刺激皮肤，如吞下或吸入还可损害健康。产品不符合 REACH 法规。 | 强制发布消费者警告， 强制撤架 |  |
| 23.丹麦 | 产品：假指甲 品牌：Nerissa Professional Nail Care 来源：中国 | 化学危害 该款假指甲的粘胶检出质量分数为 6%的氯仿。高剂量的氯仿可刺激皮肤，如吞下或吸入还可损害健康。产品不符合 REACH 法规。 | 强制发布消费者警告， 强制撤架 |  |
| 25.塞浦路斯 | 产品：女孩比基尼 品牌：YES! DO KID'S 来源：中国 | 人身伤害 该款比基尼背部系有绳带，可能在儿童玩耍过程中发生缠绕，导致人身伤害。产品不符合欧盟标准 EN 14682。 | 强制撤架 |  |
| 37.德国 | 产品：皮手套 品牌：SHE gloves 来源：中国 | 化学危害 该款皮手套检出 41.5mg/kg 的铬（VI）。六价铬是强过敏源，可引发过敏反应。 | 自愿撤架 |  |
| 装饰用品 | | | | |
| 34.匈牙利 | 产品：装饰石头 品牌：River Rocks 来源：中国 | 呛噎 该款装饰石头形似糖果，儿童可能误以为其是真的糖果，从而吞咽导致呛噎。仿真食品易误判，危害消费者的健康和安全，不符合指令 87/357/EEC 的管控。 | 强制撤架并 召回 |  |
| 电子电器 | | | | |



**CIRS****C&K**

希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

| | | | | |
|-------------|----------------------------------|--|-----------|---|
| 2.塞浦路斯 | 产品：咖啡机 品牌：iQ 来源：中国 | 烧伤 该款咖啡机工作超过一定时间后，当水壶被从基座上提起时，液体会溢出，有致使用者被烫伤的危险。产品不符合低电压指令和欧盟标准 EN 60335。 | 强制撤架 |  |
| 10.匈牙利 | 产品：插头适配器 品牌：HJT 来源：中国 | 电击 单刀插入插头可导致其余带电插针易触及；插头应该接地，可达到一级保护，但是插头部分插入插座时，接地保护电路会中断；适配器插座离覆盖太近，可被直接接触。产品不符合相关标准 IEC 60884。 | 强制撤架并召回 |  |
| 43.英国 | 产品：电水壶 品牌：WAHL 来源：中国 | 火灾 该款产品如果使用频率过于密集，复位按钮可能因为过热被烧坏，有引发火灾的危害。 | 自愿召回 |  |
| 珠宝首饰 | | | | |
| 6.德国 | 产品：耳环 品牌：Kik 来源：中国 | 化学危害 该款蝴蝶耳钉释放出 25.8μg/cm ² /week 的镍，超过允许限量。镍是一种强过敏源，与皮肤长时间直接接触可引发过敏反应。产品不符合 REACH 法规。 | 自愿撤架，自愿销毁 |  |
| 照明设备 | | | | |
| 30.匈牙利 | 产品：充电头灯 品牌：Tanluxing 来源：中国 | 电击，火灾 该款头灯的LED面板和设备插座的带电部位可接触；内部导线的横截面积过小，一旦发生短路，内部导线可能过热。产品不符合低电压指令和欧盟标准 EN 60598。 | 强制撤架并召回 |  |
| 31.匈牙利 | 产品：充电手电筒 品牌：ORKIA 来源：中国 | 电击，火灾 该款充电手电筒内置插头的插针以及插头适配器没有绝缘皮；插头适配器允许单刀插入，其余带电插针可触及；LED灯的外壳在充电的过程中可被徒手拆除，导致带电部位可接触；导线的横截面积过小，一旦发生短路，将会过热，引发火灾；插针底座的绝缘材料不够耐热且易燃。产品不符合低电压指令和欧盟标准 IEC 60884。 | 强制撤架并召回 |  |





| | | | | |
|---------------|--|--|---------|---|
| 33.匈牙利 | 产品: 充电手电筒 品牌: SHI JI SHUN DI 来源: 中国 | 电击, 火灾 该款手电筒的内部导线的横截面积过小, 一旦发生短路, 内部导线可能过热, 引发火灾; 当连接电源时, 由于插座和扁平插头尺寸不匹配, 带电部位可接触; LED 的保护外壳可徒手拆除, 带电部位可接触。产品不符合低电压指令和欧盟标准 EN 60598。 | 强制撤架并召回 |  |
| 42.匈牙利 | 产品: 充电头灯 品牌: BOST 来源: 中国 | 电击 该款头灯充电器绝缘不充分; 电源插头尺寸过小, 当充电器插入插座时, 使用者可意外触及带电插针。产品不符合低电压指令和欧盟标准 EN 60335。 | 强制撤架 |  |
| 其他 | | | | |
| 1.瑞典 | 产品: 淋浴软管 品牌: Cur Aqua 来源: 中国 | 环境危害 该款淋浴软管的塑料材料检出质量分数为 4.7% 的短链氯化石蜡 (SCCP)。含有短链氯化石蜡的物品禁止投放市场和使用。短链氯化石蜡存在于环境中, 低浓度时即对水生生物有毒, 会在野生动物和人体类累积, 对人体健康和环境存在危害。产品不符合永久性有机污染物法案 (POP)。 | 自愿撤架 |  |
| 压力容器设备 | | | | |
| 41.法国 | 产品: 淋水泵 品牌: Baladéo 来源: 中国 | 割伤 该款水泵被击打后, 泵内的压力可能会迅速爆发, 导致塑料部件被炸裂, 导致割伤和划伤。产品不符合相关国家立法。 | 自愿撤架 |  |
| 防护设备 | | | | |
| 19.荷兰 | 产品: 充气臂环 品牌: HEMA 来源: 中国 | 溺水 该款臂环的塑料接缝不够紧密, 可能会撕裂导致臂环漏气, 有致儿童溺水的危险。产品不符合个人防护设备指令和欧盟标准 EN 13138-1。 | 强制召回 |  |
| 玩具 | | | | |
| 3.爱沙尼亚 | 产品: 塑料娃娃套装 品牌: 未知 来源: 中国 | 化学危害 该款玩具检出质量分数为 50% 的 DEHP。该邻苯可能危害儿童健康, 导致生殖系统损害。根据 REACH 法规, 邻苯二甲酸盐 DEHP、DBP、BBP 在所有玩具和儿童产品中禁止使用。 | 自愿撤架并召回 |  |
| 13.塞浦路斯 | 产品: 猎枪 品牌: Smart 来源: 中国 | 视力损伤 该款猎枪缺少关于激光的警告标签。产品不符合玩具安全指令和欧盟标准 EN 60825-1 关于标签的要求。 | 强制撤架 |  |



**CIRS****C&K**

希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

| | | | | |
|---------|---------------------------------------|--|-----------|---|
| 14.法国 | 产品: 钓鱼玩具 品牌: SAPIN MALIN 来源: 中国 | 呛噎, 窒息 该款玩具的木制小鱼的鱼鳍可能会脱落, 一旦被儿童放入口中, 将导致呛噎; 此外, 产品的塑料包装袋过薄, 儿童可能在玩耍时将头部放入其中, 有致儿童因塑料薄膜吸附口鼻而窒息的危险。产品不符合玩具安全指令和欧盟标准 EN 71-1。 | 自愿撤架 |  |
| 27.德国 | 产品: 玩具手铐 品牌: Eddy Toys 来源: 中国 | 化学危害 该款玩具手铐释放出 2.13µg/cm/week 的镍, 超过允许水平。镍是一种过敏源, 如与皮肤长时间直接接触, 可引发过敏反应。产品不符合 REACH 法规。 | 自愿撤架 |  |
| 32.立陶宛 | 产品: 玩具警察套装 品牌: 未知 来源: 中国 | 呛噎 该款玩具含有小部件(哨子), 一旦被儿童放入口中, 将导致呛噎。产品不符合玩具安全指令和欧盟标准 EN 71-1。 | 自愿撤架 |  |
| 36.法国 | 产品: 音乐肥皂玩具 品牌: FX TOYS 来源: 中国 | 呛噎 该款玩具的漏斗易分离, 一旦被儿童放入口中, 将导致呛噎。产品不符合玩具安全指令和欧盟标准 EN 71-1。 | 自愿撤架并召回 |  |
| 38.澳大利亚 | 产品: 糖果枪 品牌: Eddy Toys 来源: 中国 | 听力损伤 该款玩具声级过高, 可导致听力损伤。产品不符合玩具安全指令和欧盟标准 EN 71-1。 | 自愿发布消费者警告 |  |

信息来源:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.weeklyOverview&web_report_id=1441&selectedTabIdx=1

制作:

杭州希科检测技术有限公司(瑞旭技术全资子公司 CIRS-C&K Testing)

杭州希科检测技术有限公司

热线: 4006-721-723 电话: +86/ (0) 571-87206587 邮箱: test@cirs-group.com

地址: 浙江省杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高科技产业园 4 号楼 1 层

网址: www.cirs-ck.com

更多资讯欢迎订阅我们的微信:

微信号: CKTesting 我们将定时为您发送相关资讯, 或者扫描我们的二维码。



希科官方微信

CIRS 瑞旭技术

杭州希科检测技术有限公司