



欧盟非食品快速预警系统通报 2015 年第 29 周 (07.18-07.24)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 41 例产品，被通报产品最多的为服装鞋类时尚配件，其数量为 8 例，占所有通报的 19.51%。

此次通报的 6 款玩具产品的主要危害类型为小部件引起的呛噎危害。

本周中国产品被通报量最高，共计 20 例，占全部通报的 48.78%。

➤ **产品通报类型表**

| 产品类型/期 | 化学产品 | 儿童护理产品 | 服装鞋类和时尚配件 | 化妆品 | 电子电器 | 家具 | 灯串 | 照明设备 | 机械设备 | 机动车 | 其他 | 防护设备 | 玩具 |
|--------|------|--------|-----------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|-----|
| 第 29 周 | 1 例 | 4 例 | 8 例 | 1 例 | 5 例 | 1 例 | 3 例 | 2 例 | 1 例 | 7 例 | 1 例 | 1 例 | 6 例 |

➤ **危险类型表**

| 危险类型/期 | 化学危害 | 呛噎 | 电击 | 火灾 | 人身伤害 |
|--------|------|------|------|-----|------|
| 第 29 周 | 7 例 | 10 例 | 10 例 | 6 例 | 12 例 |

➤ **中国通报情况详情**

本次被通报的中国产品违反 REACH 的共有 3 例，1 例化学产品氯仿超标，1 例防护设备六价铬超标，1 例玩具产品邻苯超标。

| 通报国 | 通报产品 | 通报原因 | 实施措施 | 照片 |
|-----------------|---|--|----------------|---|
| 化学产品 | | | | |
| 33.丹麦 | 产品：指甲速黏胶 品牌：TREND Accessories 来源：中国 | 化学危害 该款胶水检出质量分数为 5.7%的氯仿。暴露于氯仿会损害肝脏、肾脏等器官，还会致癌。产品不符合 REACH 法规。 | 强制发布消费者警告，强制下架 |  |
| 服装鞋类时尚配件 | | | | |
| 4.塞浦路斯 | 产品：女孩泳衣 品牌：KATIA 来源：中国 | 人身伤害 该款泳衣的背部区域存在绳带，有致消费者受伤的危险。产品不符合欧盟标准 EN 14682。 | 强制下架 |  |
| 37.西班牙 | 产品：儿童凉鞋 品牌：My Beach Spirit 来源：中国 | 呛噎 该款凉鞋含有小部件（花型装饰），易分离，一旦被儿童放入口中，将导致呛噎。 | 拒绝进口 |  |



**CIRS****C&K**

希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

| | | | | |
|-------------|------------------------------------|---|---------------|---|
| 39.西班牙 | 产品：男士凉鞋 品牌：FEREVA 来源：中国 | 化学危害 该款男士凉鞋的皮革衬里和鞋垫检出 46mg/kg 的铬（VI），超过允许水平。六价铬为过敏源，可引发过敏反应。 | 拒绝进口 |  |
| 40.西班牙 | 产品：女鞋 品牌：XtiTertutions 来源：中国 | 化学危害 该款女士凉鞋的楔型鞋跟检出 66.2mg/kg 的铬（VI），超过允许水平。六价铬为过敏源，可引发过敏反应。 | 拒绝进口 |  |
| 电子电器 | | | | |
| 3.德国 | 产品：电源 品牌：未知 来源：中国 | 电击 该款电源插针绝缘不充分；当插针插入或拔出插座时，可接触到带电部位。产品不符合低电压指令和相关国家标准。 | 自愿销毁， 强制禁售 |  |
| 11.西班牙 | 产品：插头适配器 品牌：KDE 来源：中国 | 电击 该款插头适配器的插座带电部位可接触。产品不符合相关国家标准。 | 强制撤架 |  |
| 12.西班牙 | 产品：插头适配器 品牌：PRIMERA 来源：中国 | 电击 该款插头适配器的插座带电部位可接触。产品不符合相关国家标准。 | 强制撤架 |  |
| 家具 | | | | |
| 34.立陶宛 | 产品：办公座椅 品牌：lgo 来源：中国 | 人身伤害 该款座椅稳定性不足，且强度不够，在使用过程中可能倾倒或损坏，有致使用者受伤的危险。产品不符合欧盟标准 EN 1335。 | 强制禁售 |  |
| 灯串 | | | | |
| 19.匈牙利 | 产品：灯串 品牌：未知 来源：中国 | 电击，火灾 该款灯串的内部导线横截面积过小，可能过热；焊接在控制单元的导线末端抗拉伸和扭曲的能力不足；插座允许单刀插入，导致带电插针可接触；可接触的基础绝缘导线可能碰到尖锐边缘， | 强制撤架并 召回 |  |



**CIRS****C&K**
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

| | | | | |
|-------------|---------------------------------|--|---------------|---|
| | | 从而被损坏；灯泡的收缩管绝缘不充分；产品不防潮但是仍被推荐在室外使用。产品不符合低电压指令和欧盟标准 EN 60598。 | | |
| 照明设备 | | | | |
| 1.德国 | 产品：LED 灯带 品牌：未知 来源：中国 | 电击 该款 LED 灯带电源插针绝缘不充分；当插针插入或拔出插头时，可能接触到带电部位。产品不符合低电压指令和相关国家标准。 | 自愿销毁， 强制禁售 |  |
| 2.德国 | 产品：LED 灯带 品牌：未知 来源：中国 | 电击 该款 LED 灯带电源插针绝缘不充分；当插针插入或拔出插头时，可能接触到带电部位。产品不符合低电压指令和相关国家标准。 | 自愿销毁， 强制禁售 |  |
| 机械设备 | | | | |
| 27.挪威 | 产品：电动剪刀 品牌：Hamron 来源：中国 | 人身伤害 该款电动剪刀如果负载提升超过一半，在降低负载功率时，可能会突然损坏，导致使用者受伤。产品不符合机械设备指令和欧盟标准 EN 1494。 | 自愿召回 |  |
| 防护设备 | | | | |
| 38.西班牙 | 产品：安全靴 品牌：Super Ego 来源：中国 | 化学危害 该款安全靴检出 4.6mg/kg 的铬（VI）。六价铬是过敏源，可引发过敏反应。产品不符合 REACH 法规。 | 拒绝进口 |  |
| 玩具 | | | | |
| 7.西班牙 | 产品：毛绒玩具 品牌：Naibert 来源：中国 | 呛噎 该款毛绒玩具的水钻和吸盘会从骰子上脱落，产生小部件，一旦被儿童放入口中将导致呛噎。产品不符合玩具安全指令和欧盟标准 EN 71-1。 | 拒绝进口 |  |
| 8.西班牙 | 产品：毛绒玩具钥匙扣 品牌：未知 来源：中国 | 呛噎 该款毛绒玩具钥匙扣的环形容易松脱，产生小部件，一旦被儿童放入口中，将导致呛噎。产品不符合玩具安全指令和欧盟标准 EN 71-1。 | 拒绝进口 |  |
| 9.西班牙 | 产品：毛绒玩具 品牌：Jorsan 来源：中国 | 呛噎 该款毛绒玩具的眼睛易分离，释放出小部件，一旦被儿童放入口中，将导致呛噎。产品不符合玩具安全指令和欧盟标准 EN 71-1。 | 拒绝进口 |  |





| | | | | |
|--------|--|---|------|---|
| 16.西班牙 | <p>产品：爬行垫 品牌：Arregui 来源：中国</p> | <p>呛噎 该款爬行垫可能产生小部件，一旦被儿童放入口中，将导致呛噎。产品不符合玩具安全指令和欧盟标准 EN 71-1。</p> | 拒绝进口 |  |
| 30.西班牙 | <p>产品：毛绒玩具狗 品牌：Pelucheto 来源：中国</p> | <p>呛噎 该款玩具狗的鼻子易分离，一旦被儿童放入口中，将导致呛噎。产品不符合玩具安全指令和欧盟标准 EN 71-1。</p> | 拒绝进口 |  |
| 35.立陶宛 | <p>产品：塑料玩具套装 品牌：未知 来源：中国</p> | <p>化学危害 该款玩具检出质量分数为 15.95%的 DEHP。该邻苯可能危害儿童健康，导致生殖系统损害。根据 REACH 法规，邻苯二甲酸盐 DEHP、DBP、BBP 在所有玩具和儿童产品中禁止使用。</p> | 强制禁售 |  |

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.weeklyOverview&web_report_id=1471&selectedTabIdx=1

制作：

杭州希科检测技术有限公司（瑞旭技术全资子公司 CIRS-C&K Testing）

杭州希科检测技术有限公司

热线：4006-721-723 电话：+86/（0）571-87206587 邮箱：test@cirs-group.com

地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高科技产业园 4 号楼 1 层

网址：www.cirs-ck.com

更多资讯欢迎订阅我们的微信：

微信号：CKTesting 我们将定时为您发送相关资讯，或者扫描我们的二维码。

