



欧盟非食品快速预警系统通报 2015 年第 49 周 (12.05-12.11)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 67 款产品，被通报产品最多的为服装鞋类和时尚配件，其数量为 23 例，各占有所有通报的 34.3%。

此次通报的 23 款玩具产品的主要危害类型为危险拉带引起的人身伤害。

本周中国产品被通报量最高，共计 37 例，占全部通报的 55.2%。

➤ **产品通报类型表**

| 产品类型/期 | 化学产品 | 儿童护理产品 | 服装鞋类和时尚配件 | 装饰用品 | 电子电器 | 家具 | 运动娱乐设备 | 珠宝首饰品 | 照明设备 | 机械设备 | 机动车 | 防护设备 | 玩具 |
|--------|------|--------|-----------|------|------|-----|--------|-------|------|------|-----|------|-----|
| 第 49 周 | 1 例 | 3 例 | 23 例 | 1 例 | 6 例 | 2 例 | 2 例 | 3 例 | 5 例 | 4 例 | 6 例 | 1 例 | 9 例 |

➤ **危险类型表**

| 危险类型/期 | 烧伤 | 化学危害 | 呛噎 | 割伤 | 视力损伤 | 电击 | 截留 | 环境危害 | 火灾 | 人身伤害 | 勒伤 | 窒息 |
|--------|-----|------|------|-----|------|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|
| 第 49 周 | 1 例 | 7 例 | 13 例 | 2 例 | 1 例 | 9 例 | 1 例 | 1 例 | 4 例 | 30 例 | 4 例 | 2 例 |

➤ **中国通报情况详情**

本次被通报的中国产品有 3 例违反 REACH，其中都为珠宝首饰中的重金属镉含量超标。

| 通报国 | 通报产品 | 通报原因 | 实施措施 | 照片 |
|--------------|---------------------------------|---|------|---|
| 珠宝首饰品 | | | | |
| 3.捷克共和国 | 产品：项链 品牌：Bono Bijou 来源：中国 | 化学危害 产品含有 53.6% 的重金属镉，不符合 REACH 法规中的相关要求。 | 强制下架 |  |
| 4.捷克共和国 | 产品：项链 品牌：Bono Bijou 来源：中国 | 化学危害 产品含有 33.1% 的重金属镉，不符合 REACH 法规中的相关要求。 | 强制下架 |  |
| 5.捷克共和国 | 产品：耳环 品牌：Bono Bijou 来源：中国 | 化学危害 产品含有 25.1% 的重金属镉，不符合 REACH 法规中的相关要求。 | 强制下架 |  |
| 机械设备 | | | | |



**CIRS****C&K**

希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

| | | | | |
|-----------------|--|--|---------|---|
| 6.波兰 | 产品: 割草机 品牌: AL-KO 来源: 中国 | 人身伤害 电子控制板面可能失效, 从而导致刀片无法正常制动, 恐对使用者造成伤害, 产品不符合机械设备指令的相关要求。 | 自愿召回 |  |
| 电子电器 | | | | |
| 7.波兰 | 产品: 电压检测器 品牌: Pawbol 来源: 中国 | 电击 电压检测器上未见绝缘环, 在使用过程中可能导致使用者受电击。产品不符合欧盟低电压指令。 | 自愿撤架并销毁 |  |
| 21.德国 | 产品: 遥控插座 品牌: ORVIBO 来源: 中国 | 电击 插座可单个插脚插入, 导致带电插脚暴露, 存在电击风险, 插座本身不接地, 但存在接地插口。产品不符合无线电设备和电信终端设备指令的要求。 | 强制禁售并召回 |  |
| 37.匈牙利 | 产品: 电池充电器 品牌: SDNMY 来源: 中国 | 电击 产品电器绝缘不充分, 插脚未见绝缘套管, 可单脚插入插座导致带电部位暴露。产品不符合欧盟低电压指令及 EN 60335 及相关国家要求。 | 强制禁售并召回 |  |
| 50.西班牙 | 产品: 电暖器 品牌: Orbegozo 来源: 中国 | 火灾 产品开关及外壳的耐热性和阻燃性不足, 产品过热可能导致火灾。产品不符合低电压指令及欧盟标准 EN 60335。 | 强制禁售并召回 |  |
| 63.西班牙 | 产品: 电熨斗 品牌: SEVERIN 来源: 中国 | 化学危害 温控装置可能失效, 从而导致熨斗过热释放烟气, 产品不符合欧盟低电压指令以及欧盟标准 EN 60335。 | 强制撤架 |  |
| 服装鞋类时尚配件 | | | | |
| 20.法国 | 产品: 儿童运动衫 品牌: GP CRÉATION 来源: 中国 | 勒伤 运动衫帽子上存在危险拉带, 可能造成勒伤, 产品不符合欧盟标准 EN 14682。 | 自愿撤架并召回 |  |
| 26.匈牙利 | 产品: 儿童鞋 品牌: Hello Kitty, Sanrio 来源: 中国 | 呛噎 产品存在可能被吞食的可分离小部件。 | 强制撤架并召回 |  |





| | | | | |
|---------|---------------------------------------|--|---------|---|
| 29.匈牙利 | 产品：婴儿袜 品牌：OLLIKE 来源：中国 | 呛噎 产品存在可能被吞食的可分离小部件。 | 强制撤架并召回 |  |
| 32.匈牙利 | 产品：儿童运动外套 品牌：H&S 来源：中国 | 勒伤 运动衫帽子上存在危险拉带，可能造成勒伤，产品不符合欧盟标准 EN 14682。 | 强制撤架并召回 |  |
| 33.匈牙利 | 产品：女孩长裤 品牌：KE YI QI 来源：中国 | 人身伤害 裤子腰间存在拉带，恐造成人身伤害，产品不符合欧盟标准 EN 14682。 | 强制撤架并召回 |  |
| 36.保加利亚 | 产品：儿童外套 品牌：FASHION 来源：中国 | 人身伤害 衣服存在长度超过衣服下沿的拉带，恐造成人身伤害，产品不符合欧盟标准 EN 14682。 | 强制撤架 |  |
| 39.匈牙利 | 产品：女孩运动外套 品牌：NAPOLEONE 来源：中国 | 勒伤 运动衫帽子上存在危险拉带，可能造成勒伤，产品不符合欧盟标准 EN 14682。 | 强制撤架并召回 |  |
| 43.西班牙 | 产品：带毛绒背包的外套 品牌：IMAGE KIDS 来源：中国 | 呛噎 背包上的水钻易脱落，为小部件，存在呛噎危害。 | 强制撤架 |  |
| 51.保加利亚 | 产品：儿童泳裤 品牌：F100 来源：中国 | 人身伤害 泳裤腰部存在危险拉带，产品不符合欧盟标准 EN 14682。 | 强制撤架 |  |
| 52.保加利亚 | 产品：男孩泳裤 品牌：KDILON 来源：中国 | 人身伤害 泳裤腰部存在过长危险拉带，产品不符合欧盟标准 EN 14682。 | 强制撤架 |  |
| 55.匈牙利 | 产品：裙子 品牌：SUNSEA 来源：中国 | 呛噎 裙子上的装饰元素为可入口的小部件，恐造成呛噎危害。 | 强制撤架并召回 |  |





| | | | | |
|-------------|--|--|------|---|
| 56.保加利亚 | 产品: 裙子 品牌: 儿童泳裤 来源: 中国 | 人身伤害 泳裤腰部存在带自由末端的危险拉带, 产品不符合欧盟标准 EN 14682。 | 强制撤架 |  |
| 60.保加利亚 | 产品: 儿童外套 品牌: КАЙ СЯИ ("KAY SYAY") 来源: 中国 | 人身伤害 衣服存在长度超过衣服下沿的拉带, 恐造成人身伤害, 产品不符合欧盟标准 EN 14682。 | 强制撤架 |  |
| 61.英国 | 产品: 儿童外套 品牌: 平衡车 来源: Misuta | 火灾, 电击 电池过充可能导致其发热并存在火灾隐患, 且产品带电部位易接触。产品不符合欧盟低电压指令及标准 EN 60950, EN 62133 和 EN 60320。 | 强制销毁 |  |
| 家具 | | | | |
| 49.西班牙 | 产品: 折叠夜餐桌椅 品牌: AKTIVE SPORT 来源: 中国 | 人身伤害 产品稳定性不足, 可能导致使用者跌落, 且产品未见详细的安全使用建议标签。不符合欧盟标准 EN 581。 | 强制撤架 |  |
| 化学产品 | | | | |
| 12.西班牙 | 产品: 液体电子烟 品牌: DEKANG 来源: 中国 | 化学危害 产品测得尼古丁含量 25mg/L, 但包装上未标明含有尼古丁, 产品安全标签不充分, 用户无法获得足够的, 关于产品接触皮肤或者被摄入的危害信息。产品不符合欧盟指令 1999/45/EC 中关于危害预防的分类、包装及标签要求。 | 强制撤架 |  |
| 玩具 | | | | |
| 9.西班牙 | 产品: 玩具音乐套装 品牌: COLOR BABY 来源: 中国 | 呛噎 玩具竖琴及喇叭上的小按键容易分离, 成为小部件, 恐被儿童吞食, 造成呛噎危害。不符合玩具安全指令以及 EN 71-1。 | 拒绝进口 |  |
| 18.法国 | 产品: 厨房游戏套装 品牌: R&T (RAMA TRITTON) 来源: 中国 | 呛噎 产品存在易分离的小部件, 恐被儿童放入口中, 造成呛噎危害。产品不符合玩具安全指令及其协调标准 EN 71-1。 | 强制撤架 |  |
| 30.波兰 | 产品: 手推玩具 品牌: Happy Star 来源: 中国 | 呛噎, 窒息 产品存在可被儿童放入口中的小部件, 恐造成呛噎。另外, 产品外包装塑料袋过薄, 可能导致儿童窒息。产品不符合玩具安全指令及其协调指令 EN 71-1。 | 强制撤架 |  |






| | | | | |
|---------------|---|--|---------|---|
| 62.西班牙 | 产品: 拼图 品牌: EDUCA 来源: 中国 | 割伤 拼图玩具存在锐边, 恐划伤儿童。产品不符合玩具安全指令及欧盟标准 EN 71-1。 | 强制撤架 |  |
| 64.匈牙利 | 产品: 玩具挖土机 品牌: HG 来源: 中国 | 人身伤害 玩具活动部件存在危险夹缝, 可能夹伤儿童手指, 产品不符合玩具安全指令及欧盟标准 EN 71-1。 | 强制撤架 |  |
| 机动车 | | | | |
| 15.法国 | 产品: 迷你摩托车 品牌: CRZ / BSE BOSUER 来源: 中国 | 人身伤害, 烧伤 摩托车静止状态时不稳定, 活动部件存在危险夹缝, 可能造成人身伤害, 热部件保护不够可能灼伤用户。产品不符合机械设备指令及相关欧盟标准 EN 16029。 | 自愿撤架并召回 |  |
| 16.法国 | 产品: 迷你摩托车 品牌: CRZ / BSE BOSUER 来源: 中国 | 人身伤害 活动部件存在危险夹缝可能夹伤手指, 另外链条外部防护不充分, 可能缠绕衣物, 恐造成人身伤害。 | 自愿撤架 |  |
| 17.法国 | 产品: 迷你摩托车 品牌: CRZ 来源: 中国 | 人身伤害 活动部件存在危险夹缝可能夹伤手指, 另外链条外部防护不充分, 可能缠绕衣物, 恐造成人身伤害。 | 自愿撤架并召回 |  |
| 照明设备 | | | | |
| 66.法国 | 产品: 台灯 品牌: LINHAI JUNIS LIGHTING CO. 来源: 中国 | 割伤 灯罩上的金属锐边可能划伤用户, 产品不符合欧盟低电压指令以及 EN 60598。 | 自愿撤架 |  |
| 67.立陶宛 | 产品: 台灯 品牌: 发光灯 来源: 中国 | 火灾, 电击 产品上未见其温度的相关提示, 也未见使用场所的建议以避免火灾。产品外壳的机械强度不足, 内部带电部位恐被接触。产品不符合欧盟低电压指令以及 EN 60598。 | 自愿撤架 |  |
| 防护设备 | | | | |
| 53.匈牙利 | 产品: 太阳镜 品牌: TLC VISON 来源: 中国 | 视力损伤 紫外线透过率过高, 对视力存在伤害, 产品不符合个人防护设备指令。 | 强制撤架 |  |
| 运动娱乐设备 | | | | |





| | | | | |
|-------|-------------------------------|---|---------|---|
| 59.芬兰 | 产品：无线电遥控直升机 品牌：为止 来源：中国 | 电击 充电器的绝缘不充分，产品不符合欧盟低电压指令以及 EN 61558。 | 强制下架并召回 |  |
|-------|-------------------------------|---|---------|---|

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.weeklyOverview&web_report_id=1671&selectedTabIdx=1

制作：杭州希科检测技术有限公司（瑞旭技术全资子公司 CIRS-C&K Testing）

杭州希科检测技术有限公司

热线：4006-721-723 电话：+86/（0）571-87206587 邮箱：test@cirs-group.com

地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高科技产业园 4 号楼 1 层

网址：www.cirs-ck.com

更多资讯欢迎订阅我们的微信：

微信号：CKTesting 我们将定时为您发送相关资讯，或者扫描我们的二维码。

