



欧盟非食品快速预警系统通报 2015 年第 50 周 (12.12-12.18)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 48 款产品，被通报产品最多的为服装鞋类和时尚配件，其数量为 20 例，各占所有通报的 41.7%。

此次通报的 20 款玩具产品的主要危害类型为危险拉带引起的人身伤害。

本周中国产品被通报量最高，共计 27 例，占全部通报的 56.3%。

➤ **产品通报类型表**

产品类型/期	服装鞋类和时尚配件	建筑产品	化妆品	电子电器	激光笔	灯串	照明设备	机动车	其他	玩具
第 50 周	20 例	2 例	2 例	3 例	1 例	3 例	2 例	3 例	2 例	10 例

➤ **危险类型表**

危险类型/期	化学危害	呛噎	视力损伤	电击	截留	环境危害	火灾	人身伤害	勒伤	微生物
第 50 周	7 例	5 例	1 例	8 例	2 例	2 例	5 例	16 例	11 例	1 例

➤ **中国通报情况详情**

本次被通报的中国产品有 4 例违反 REACH, 均为邻苯超标, 另有一辆塑料玩具车违反 RoHS2.0 的相关要求。

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
电子电器				
10. 英国	产品: 接线板 品牌: Super Home Power 来源: 中国	电击, 火灾 插座接地不充分, 带电部位未见有效屏障, 内部电气绝缘不充分。产品不符合欧盟低电压指令以及 EN 5733 和 EN 50525 以及相关国家标准 BS 1363。	自愿销毁并召回	
36. 立陶宛	产品: 充电器 品牌: CARICABATTERIA 来源: 中国	电击 产品主电路和次级电路之间的电气绝缘不充分, 存在电击危害。产品不符合欧盟低电压指令以及 EN 60950。	强制禁售	
44. 西班牙	产品: 胶枪 品牌: C.E.C. 来源: 中国	电击 产品金属部件之间的绝缘不充分, 产品未见防触电保护, 存在电击风险。产品不符合欧盟低电压指令以及 EN 60335。	强制禁售	
服装鞋类时尚配件				





5.塞浦路斯	产品：女孩外套 品牌：Lollitop 来源：中国	人身伤害，勒伤 衣服背部存在危险的功能性拉带，产品不符合欧盟标准 EN 14682。	强制撤架	
7.塞浦路斯	产品：女孩外套 品牌：Pink Rabbit 来源：中国	勒伤 衣服胸部存在危险的功能性拉带，产品不符合欧盟标准 EN 14682。	强制撤架	
14.罗马尼亚	产品：儿童外套 品牌：RAMAN 来源：中国	人身伤害，勒伤 服装帽子上以及腰部存在拉带，可能会造成人身伤害。产品不符合欧盟标准 EN 14682。	强制禁售	
17.保加利亚	产品：女孩马甲 品牌：Oumitu 来源：中国	勒伤 马甲帽子上存在过长的危险拉带，产品不符合欧盟标准 EN 14682。	强制撤架	
20.匈牙利	产品：儿童长裤 品牌：GLO-STORY 来源：中国	呛噎 裤子上存在易脱落的小部件，恐被儿童吞食，造成呛噎危害。	强制撤架并召回	
26.保加利亚	产品：儿童外套 品牌：Dalef 来源：中国	勒伤 外套帽子上存在带自由末端的危险拉带，可能造成勒伤，产品不符合欧盟标准 EN 14682。	强制撤架	
27.保加利亚	产品：儿童游泳裤 品牌：Solaris 来源：中国	人身伤害 泳裤帽子上存在带自由末端且过长的危险拉带，可能造成人身伤害，产品不符合欧盟标准 EN 14682。	强制撤架	
28.保加利亚	产品：童鞋 品牌：SHISHANG 来源：中国	呛噎 童鞋上存在易脱落的小部件，恐被儿童吞食，造成呛噎危害。	强制撤架	





37.匈牙利	产品：儿童外套 品牌：GUANGHUI 来源：中国	勒伤，人身伤害 外套帽子上以及腰部存在危险拉带，产品不符合欧盟标准 EN 14682。	强制撤架并召回	
38.匈牙利	产品：儿童外套 品牌：GLO-STORY 来源：中国	勒伤 外套帽子上不存在危险拉带，产品不符合欧盟标准 EN 14682。	强制撤架并召回	
40.匈牙利	产品：儿童外套 品牌：AOLES 来源：中国	勒伤 外套帽子上不存在危险拉带，产品不符合欧盟标准 EN 14682。	强制撤架并召回	
灯串				
15.匈牙利	产品：灯串 品牌：未知 来源：中国	电击，火灾 产品导线截面过窄，易过热从而引发火灾，另外导线两端的整流组合 LED 上的焊接不牢固，在一定扭力下可导致锋利边缘的产生，灯泡绝缘不充分，且灯串不防水，却允许在室外使用，存在电击风险。产品不符合欧盟低电压指令以及 EN 60598。	强制撤架并召回	
16.匈牙利	产品：灯串 品牌：未知 来源：中国	电击，火灾 产品导线截面过窄，易过热从而引发火灾，插头尺寸不合规，另外导线两端的整流组合 LED 上的焊接不牢固，在一定扭力下可导致锋利边缘的产生，收缩管提供的绝缘材料绝缘效果不充分。产品不符合欧盟低电压指令以及 EN 60598。	强制撤架并召回	
玩具				
2.塞浦路斯	产品：动物玩具套装 品牌：未知 来源：中国	化学危害 产品含有 1.7%的 DEHP 和 4.9%的 DBP,不符合欧盟 REACH 法规对儿童产品中邻苯的要求。	强制撤架	
3.塞浦路斯	产品：塑料娃娃 品牌：未知 来源：中国	化学危害 产品含有 26.6%的 DEHP,不符合欧盟 REACH 法规对儿童产品中邻苯的要求。	强制撤架	






4.塞浦路斯	产品: 医生套装 品牌: CM 来源: 中国	化学危害 娃娃头部很有 31.2%的 DEHP 和 0.6%的 DINP, 小娃娃的头部含有 2.7%的 DBP 和 3.59%的 DINP, 不符合欧盟 REACH 法规对儿童产品中邻苯的要求。	强制撤架	
23.法国	产品: 洗澡玩具 品牌: DELUXEBASE 来源: 中国	化学危害 娃娃头部很有 0.54%的 DEHP, 不符合欧盟 REACH 法规对儿童产品中邻苯的要求。	自愿撤架并召回	
29.波兰	产品: 玩具钓鱼套装 品牌: MINGXINTOYS 来源: 中国	人身伤害 产品存在易分离的小部件, 且玩具中的磁铁磁通量过大, 若吞食则可能造成肠梗阻, 产品存在人身伤害的风险。	向消费者发布警告信息	
32.爱沙尼亚	产品: 塑料玩具车 品牌: JIAN SHENG 来源: 中国	环境危害 产品不可接触部件(电池, 黑色电子部件)含有 0.358%的重金属铅以及 0.027%的重金属镉。LED 灯以及黑色电子部件含有 0.3%的溴, 喇叭上含有 0.587%的铬产品不符合 RoHS 2.0 中的相关要求。	自愿撤架	
34.西班牙	产品: 塑料球 品牌: Aspro 来源: 中国	微生物 玩具球易破裂, 内部液体中的好氧微生物总量超标, 液体恐被儿童吞食或接触眼睛, 产品不符合玩具安全指令中的要求。	拒绝进口	
其他				
25.保加利亚	产品: 旅行弹性扎带 品牌: General 来源: 中国	人身伤害 弹性扎带在拉伸情况下易回弹, 从而可能导致行李滑落引发事故, 也可能直接击伤使用者, 产品不符合相关标准 BS AU 258。	强制撤架	
照明设备				
9.英国	产品: 带遥控器的 LED 电灯泡 品牌: 未知 来源: 中国	电击 电灯易被拆解, 从而导致带电部位暴露, 产品不符合欧盟标准 EN 62560 以及欧盟低电压指令。	自愿销毁	
激光笔				
11.英国	产品: 激光笔 品牌: 未知	视力损伤 激光笔可能造成视力损伤以甚至永久性失明。	自愿销毁	





	来源：中国		
机动车			
30.英国	产品：赛车安全带 品牌：SPARCO / SABELT / TAKATA (COUNTERFEIT) 来源：中国	人身伤害 产品存在多处故障点，汽车发生事故时，乘客被抛出车辆，已有事故被报道。	向消费者发布警告信息 

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.weeklyOverview&web_report_id=1681&selectedTabIdx=1

制作：杭州希科检测技术有限公司（瑞旭技术全资子公司 CIRS-C&K Testing）

杭州希科检测技术有限公司

热线：4006-721-723 电话：+86/（0）571-87206587 邮箱：test@cirs-group.com

地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高科技产业园 4 号楼 1 层

网址：www.cirs-ck.com

更多资讯欢迎订阅我们的微信：

微信号：CKTesting 我们将定时为您发送相关资讯，或者扫描我们的二维码。

