www.cirs-ck.com

### 美国消费品安全委员会产品召回 2015 年 7 月

本月 CPSC 共召回 33 批次产品,其中中国产品 21 批次,占比 63.64%。

#### 中国产品 CPSC 召回具体情况如下:

通报时间	通报产品	通报原因	补救措施	照片
2015-07-31	类别: 家用通信娱乐设备 名称: 平板电脑 进口商: NVIDIA Corp., of Santa Clara, Calif. 来源: 中国	火灾 该款平板电脑的锂电池可能出现过热,有火灾隐 患。截至目前,NVIDIA公司已收到4起产品电池 过热的事故报告,其中2起造成了地板损坏。	更换	SHIELD
2015-07-30	类别:其他产品 名称:磁性板和板擦 进口商:ACCO Brands Corp., of Lake Zurich, III. 来源:中国	割伤 该款磁性板背面的金属边缘较锋利。当移动磁性 板时,锋利的金属边有割伤使用者的危险。截至 目前,ACCO Brands 公司已收到 7 起关于手部, 手指和脚部受伤的事故报告,其中有 4 起需要进 行缝合。	修理	
2015-07-30	类别: 儿童用品 名称: 海绵婴儿床垫 进口商: Stork Craft Manufacturing USA Inc., of Las Vegas, Nev. 来源: 中国	火灾 该款婴儿床垫不符合美国联邦强制性床垫防火 法规的要求,存在火灾风险。截至目前,Stork Craft 公司尚未收到相关事故报告	修理	
2015-07-28	类别:运动娱乐设施 名称:捕手面罩 进口商:Diamond Sports Inc., of Santa Ana, Calif. 来源:台湾	人身伤害 该款捕手面罩的结合处,会出现开裂,使得面具 松动或脱落,造成使用者遭到撞击的风险。截至 目前, Diamond Sports 公司已收到 36 起关于面罩 结合处问题的报告。尚无人员受伤的报告。	更换	
2015-07-23	类别:运动娱乐设施 名称:越野车 分销商:Polaris Industries Inc., of Medina, Minn. 来源:台湾	燃油泄漏,火灾 该款越野车燃油泵上的护环,会出现泄漏,有引 发火灾的危险。截至目前,Polaris 公司尚未收到 相关事故报告。	修理	
2015-07-23	类别:儿童用品 名称:婴儿手推车 进口商:UPPAbaby, of Hingham, Mass. 来源:中国	<b>呛噎</b> 该款婴儿手推车的扶手,易被幼儿啃食。会将扶手上的海绵护套咬成小碎块并吞咽,引发呛噎的 危险。截至目前,UPPAbaby 公司已收到 22 起关于幼儿咬食扶手海绵护套的事故报告,尚未人员	修理	



www.cirs-ck.com

		伤亡的报告。		
2015-07-22	类别:电动工具 名称:鼓风机 进口商: Sunrise Global Marketing LLC, of Mooresville, N.C., owns the GreenWorks brand 来源:中国	火灾,烧伤 该款鼓风机的发动机,易起火,会造成火灾和烧 伤的危险。截至目前,Sunrise Global Marketing 公司已收到3起关于鼓风机着火的事故报告。尚 未收到相关人员受伤的报告。	退款	
2015-07-22	类别:家居产品 名称:椅子 分销商:Cost Plus Management Services Inc., of Oakland, Calif. 来源:中国	跌落 该款椅子的后金属椅腿,会意外弯曲,使得椅子 不平稳,造成使用者摔伤的危险。截至目前,Cost Plus World Market 公司已收到 3 起椅腿弯曲、断 裂的事故报告。尚无人员受伤报告。	退款	H
2015-07-22	类别:个人用品 名称:玻璃水杯 进口商:Teavana Corp., of Seattle, Wash. 来源:中国	割伤,烧伤 该款玻璃水杯,易破裂或渗漏,有造成使用者割 伤的危险,若漏出热水,则会烫伤使用者。截至 目前,Teavana 公司已收到 50 起关于玻璃水杯破 裂或渗漏的事故报告,其中包括 3 起割伤和 2 起 轻微烫伤。	退款,更换	
2015-07-21	类别:家居产品 名称:小夜灯 进口商:Target Corp., of Minneapolis, Minn. 来源:中国	火灾 该款小夜灯的电池会出现过热,易造成小夜灯熔 化,引发火灾危险。截至目前,Target 公司已收 到 2 起小夜灯过热的报告,其中包括一名消费者 梳妆台被烧坏的事故报告。尚无人员受伤的报 告。	退款	
2015-07-17	类别:家居产品 名称:垃圾筒 进口商:Costco Wholesale Corporation, of Issaquah, Wash. 来源:中国	割伤 该款垃圾筒底部的黑色塑料保护座,易脱离下来,暴露出锋利的边缘,从而有造成使用者划伤的危险。截至目前,EKO 已收到 13 起因垃圾筒保护座脱离而造成的划伤事故。	修理,退款	
2015-07-15	类别: 儿童用品 名称: 婴儿床 生产商: Bexco Enterprises Inc., of Montebello, Calif. 来源: 中国	割伤 该款婴儿床上用于支撑床垫的金属支架,会出现 脱离,造成床面倾斜或形成缺口。一旦如此,在 床上的婴儿容易被床垫夹住,或是从缺口处掉 落,甚至被金属架划伤。截至目前,Bexco Enterprises,Inc.公司已收到10起关于床垫金属支 撑架脱离的报告。尚未收到任何人员受伤的报 告。	更换	



www.cirs-ck.com

2015-07-15	类别:家用电器 名称:坚果粉碎机 进口商:Avon Products Inc., of New York, N.Y. 来源:中国	人身伤害 该款坚果粉碎机研磨器的尖齿容易发生断裂,一 旦这些碎片掉进研磨的食物中,被人食用,则会 对食用者造成伤害。截至目前,Avon 公司已收到 7起研磨器尖齿弯曲或断裂的报告,其中2起报 告为尖齿碎片已掉入准备食用的食物中,所幸未 被消费者食用。	退款	
2015-07-15	类别:家用电器 名称:荧光照明灯具 进口商:Cooper Lighting LLC, of Peachtree City, Ga. 来源:中国	火灾 该款荧光照明灯具的灯座处易出现过热,电弧效应,甚至熔化,有引发火灾的危险。截至目前, Cooper Lighting 公司已收到 7 起关于灯座过热、 熔化或电弧效应。尚未收到任何人员受伤的报告。	更换	
2015-07-15	类别:家用通信娱乐设备 名称:数码相机 进口商:Olympus America Inc., of Center Valley, Pa. 来源:中国	电击 由于该款数码相机某个部分的不正确安装,导致 使用者会接触到相机电路板,从而发生触电危 险。截至目前,Olympus公司尚未收到来自于美 国地区的事故报告。	修理	OLDWINDUB BX
2015-07-15	类别:家用电器 名称:电压力锅 进口商:Double Insight Inc., of Canada 来源:中国	电击 该款电压力锅底座的测温探针会出现导电,造成 压力锅具带电,引发触电危险。截至目前,Instant Pot 公司已收到 3 名消费者因使用电压力锅而触 电的事故报告。	更换	
2015-07-15	类别:运动娱乐设施 名称:自行车踏板轴 生产商:Specialized Bicycle Components Inc., of Morgan Hill, Calif 来源:台湾	坠落 该款自行车踏板轴的延长处,会发生断裂,从而 导致自行车失控,而造成骑车人摔伤。截至目前, Specialized 公司已收到10 起踏板轴延长处断裂的 质量报告,其中造成2 起轻伤,包括擦伤和瘀伤。	退款	
2015-07-09	类别:其他产品 名称:烟花 分销商:Jake's Fireworks Inc., of Pittsburgh, Kan. 来源:中国	烧伤 该款烟花的燃烧速度过快,产生的火焰比正常火 焰要大,容易烧伤使用者的手。截至目前,Jake's Fireworks 公司已收到 12 起因烟花过快燃烧而造 成的烧伤报告,造成了消费者手部的二度和三度 烧伤。	退款	
2015-07-09	类别: 厨具 名称: 玻璃鸣笛水壶 进口商: Epoca International, Inc. of Boca Raton, Fla.	烧伤,割伤 该款玻璃鸣笛水壶的底部在加热时可能发生破裂,壶内液体会流出,导致使用者割伤和烫伤的 危险。截至目前,Epoca International 公司已接到 9 起事故报告,包括 3 起受伤和 1 起约 200 美元	退款	



www.cirs-ck.com

	来源:中国	的财产损失。		
2015-07-08	类别:运动娱乐设施 名称:弹弓 进口商:Barnett Outdoors LLC,of Tarpon Springs, Fla. 来源:香港	人身伤害 当弹弓皮筋被向后拉伸时,弹弓的手腕带会从固定支架上脱落,从而导致弹弓迅速回弹,击中使用者,造成伤害。截至目前,Barnett Outdoors公司已收到2起相关事故报告,造成了眼部瘀青和面部擦伤。	更换	
2015-07-01	类别: 儿童用品 名称: 婴儿游泳圈 分销商: Otteroo Corporation, of San Francisco, Calif. 来源: 中国	<b>溺水</b> 该款婴儿游泳圈上的接缝处会漏气和收缩,造成溺水的风险。截至目前,Otteroo Corp.公司已收到 54 起游泳圈漏气的质量报告。尚未收到任何事故报告。	更换	

信息来源:

http://www.cpsc.gov/

制作:

杭州希科检测技术有限公司(瑞旭技术全资子公司 CIRS-C&K Testing)

#### 杭州希科检测技术有限公司

热线: 4006-721-723 电话: +86/(0)571-87206587 邮箱: test@cirs-group.com 地址: 浙江省杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高科技产业园 4 号楼 1 层

网址: www.cirs-ck.com

更多资讯欢迎订阅我们的微信:

微信号: CKTesting 我们将定时为您发送相关资讯,或者扫描我们的二维码。

