www.cirs-ck.com

欧盟非食品快速预警系统通报 2015 年第 36 周 (09.05-09.11)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 22 款产品,被通报产品最多的为玩具产品,其数量为 6 例,占所有通报 的 27.27%。

此次通报的6款玩具产品的主要危害类型为小部件引起的呛噎危害。 本周中国产品被通报量最高,共计13例,占全部通报的59.09%。

产品通报类型表

产品类型/期	化学产品	服装鞋 类和时 尚配件	媒体 通讯 设备	电子电器	珠宝饰品	灯串	照明 设备	机 动 车	防护设备	玩具
第 36 周	2 例	2 例	1 例	3 例	1例	1例	2 例	3 例	1例	6 例

危险类型表

危险类型/期	化学危害	呛噎	电击	火灾	健康风险/其他	人身伤害
第 36 周	5 例	6 例	6 例	2 例	1 例	4 例

中国通报情况详情

本次被通报的中国产品有 4 例违反 REACH, 1 例化学产品氯仿超标, 1 例珠宝重金属超标, 2 例玩具产品邻 苯超标。

TACHIO							
通报国	通报产品	通报原因 化学产品	实施措施	照片			
化字产品							
5.英国	产品: 指甲胶 品牌: BYB 来源: 中国	化学危害 该款指甲胶检出 10% 的氯仿。高剂量的氯仿会刺激皮肤,如吞下或摄入还会损害健康。产品不符合 REACH 法规。	自愿撤架				
媒体通讯设备							
17.马耳他	产品: 平板电脑 品牌: NVIDIA 来源: 中国	火灾 由于热逸散,电池可能过热,引发火灾。产品不 符合无线电设备和通信终端设备指令的要求。	强制召回				
电子电器							
6.立陶宛	产品:电源插座 品牌: KAXIGE 来源:中国	电击,火灾 该款电源插座不耐电,有致使用者遭受电击的危 险;塑料不耐热,可引发火灾。产品不符合相关 标准 IEC 60884。	强制禁售				





www.cirs-ck.com

18.法国	中击:电源转换器 该款转换器初级和次级绕组间的爬电距离不足;品牌:Watt and Co Nomade 尺依赖焊接,可能导致线圈变松,产品可能会短来源:中国 路,导致使用者遭受电击。产品不符合低电压指令和欧盟标准 EN 60950。		拒绝进口					
珠宝饰品								
12.英国	产品: 手镯 化学危害 .英国 品牌: Marenja 该款手镯检出质量分数为 4%的铅。铅对人体健 来源: 中国 康有害。产品不符合 REACH 法规。		自愿临时禁 止供应					
		灯串						
2.拉脱维亚	产品: 灯串 品牌: Huan Qiu 来源: 中国	电击 该款灯串连接闪光单元的电缆机械强度不足,可 能断裂暴露出带电部位。产品不符合低电压指令 和欧盟标准 EN 60598。	自愿召回, 自愿销毁					
		照明设备						
3.塞浦路斯	产品: 夜灯 品牌: IKEA 来源: 中国	电击 该款夜灯在从插座上移除时,彩色塑料圆顶盖可 能分离,暴露出带电组件。已有一起事故报道。 产品不符合低电压指令。	自愿召回					
		玩具						
4.法国	产品:玩具剑和盾牌 品牌:未知 来源:中国	化学危害 该款玩具的盾牌检出质量分数为 0.46%的 DEHP。 该邻苯可能危害儿童健康,导致生殖系统损坏。 根据 REACH 法规,邻苯二甲酸酯 DEHP、DBP、 BBP 在所有玩具和儿童护理产品中禁止使用。	自愿撤架并 召回					
13.罗马尼亚	产品:塑料娃娃 品牌:未知 来源:中国	化学危害 该款娃娃的塑料材料检出质量分数为 2.5%的 DEHP。该邻苯可能危害儿童健康,导致生殖系统 损坏。根据 REACH 法规,DEHP 在所有玩具及儿童护理产品中禁止使用。	强制禁售					
14.塞浦路斯	产品:塑料马和马车 品牌:Chuang Xing 来源:中国	呛噎 该款玩具马车的轮子易分离出小塑料部件,一旦 被儿童放入口中,将导致呛噎。产品不符合玩具 安全指令和欧盟标准 EN 71-1。	强制撤架					





16.丹麦	产品:塑料玩具 品牌:未知 来源:中国	呛噎 该款玩具恐龙的头部和尾巴易分离,产生小部件,且玩具内部的小球可触及,一旦被儿童放入口中,将导致呛噎。产品不符合玩具安全指令和 欧盟标准 EN 71-1。	强制撤架	1000
21.斯洛伐克	产品:塑料教育玩具 品牌:未知 来源:中国	呛噎 该款玩具含有易分离的小部件(字母),一旦被 儿童放入口中,将导致呛噎。产品不符合玩具安 全指令和欧盟标准 EN 71-1。	强制禁售, 强制发布消 费者警告, 强制召回	
22.马耳他	产品:玩具滑板车 品牌: Miou 来源:中国	呛噎,人身伤害 该款玩具滑板车的小塑料件和小贴纸易分离,一 旦被儿童放入口中将导致呛噎;儿童骑乘过程 中,锁定机制可能松脱,滑板车失去控制,造成 人身伤害。	拒绝进口	

 $http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.weeklyOverview\&web_report_i$ d=1541&selectedTabIdx=1

制作:

杭州希科检测技术有限公司(瑞旭技术全资子公司 CIRS-C&K Testing)

杭州希科检测技术有限公司

热线: 4006-721-723 电话: +86/(0) 571-87206587 邮箱: test@cirs-group.com

地址: 浙江省杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高科技产业园 4 号楼 1 层

网址: www.cirs-ck.com

更多资讯欢迎订阅我们的微信:

微信号: CKTesting 我们将定时为您发送相关资讯,或者扫描我们的二维码。